

15.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi 5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -NL 0291E	Fahrgestell-Nummer:	W1K2132161B028995
Vertrags-Nummer:	98569079	Erstzulassung:	02.12.2021
Internes KZ:	15026546	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi 5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	225 / 306	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	235	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,0000
Leergewicht (kg):	2145	zul. Gewicht (kg):	2820

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 98569079
Amtliches Kennzeichen: HD -NL 0291E
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
27.05.2026	9060000028	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
05.02.2025	9059922159	Eigenverschulden		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 98569079
Amtliches Kennzeichen: HD -NL 0291E
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1K2132161B028995

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	97.002 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	189 Tag(e)
Typ/Modell	E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik	HU	
Fahrgestellnummer	W1K2132161B028995	Leistung / Hubraum	/ 1.950 ccm
Erstzulassung	02.12.2021	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.D/E ext.auf.	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
5	Rad/Reifen	Reifen vorn links - gebrochen / gerissen - kein Abzug
6	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - gebrochen / gerissen - kein Abzug
7	Unterlagen	Betriebsanleitung (fehlt) - erneuern
8	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
9	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
10	Schweller links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
11	Schweller links	Verkleidung - Kratzer - Smart Repair
12	2.Radsatz	1 Reifen - gebrochen / gerissen - erneuern
13	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung
14	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren
15	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren
16	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug
2	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - kein Abzug



Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr. Ort

Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	n.i.O.	i.O.
2	245/45 R18 100V	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	275/40 R18 103Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung

Klimaanlage

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Radio

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik	Laufleistung (abgelesen)	97.002 km
Fahrgestellnummer	W1K2132161B028995	Erstzulassung	02.12.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: FIN



Abbildung 18: Zubehör



Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: Dokumente



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Montierte Bereifung



Abbildung 26: Montierte Bereifung




Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - kein Abzug




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen vorn links - gebrochen / gerissen - kein Abzug



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen vorn links - gebrochen / gerissen - kein Abzug



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - gebrochen / gerissen - kein Abzug




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - gebrochen / gerissen - kein Abzug



Beschädigung #7: Unterlagen: Betriebsanleitung (fehlt) - erneuern



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #9: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #9: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #9: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #9: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #10: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #10: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #11: Schweller links: Verkleidung - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #11: Schweller links: Verkleidung - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #12: 2.Radsatz: 1 Reifen - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #12: 2.Radsatz: 1 Reifen - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #13: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #13: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer -
instandsetzen und lackieren




Beschädigung #16: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) -
instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1K2132161B028995

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	97,002 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	189 Tag(e)
Type / Model	E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik	Main inspection	
Vehicle Identification number	W1K2132161B028995	Power / Engine displacement	/ 1,950 ccm
First registration	2 Dec 2021	Upholstery/Colour	Cloth / Anthracite-Black
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybrid D / E ext. charg.	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratch(es) - No deduction
2	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratch(es) - No deduction
3	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratch(es) - No deduction
4	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction
5	Wheel / tyres	Tyre - front left side - Broken / torn - No deduction
6	Wheel / tyres	Tyre - front right side - Broken / torn - No deduction
7	Documents	Owner's manual (fehlt) - Replace
8	Bonnet	Bonnet - dent(s) - Smooth repair work
9	Interior	Interior - Soiled - Clean
10	Sill - left side	Sill - Scratch(es) - Smart repair
11	Sill - left side	Trim - Scratch(es) - Smart repair
12	2nd wheel set	1 tyre - Broken / torn - Replace
13	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratch(es) - Loss in value
14	Rear bumper	Rear bumper - Scratch(es) - Repair and paint
15	Front bumper	Front bumper - Scratch(es) - Repair and paint
16	Door - front right side	Door - dent(s) - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body - Stone chips - No deduction
2	Door - rear left side	Door - dent(s) - No deduction



Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100V	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	Not o.k.	o.k.
2	245/45 R18 100V	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	o.k.

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100Y	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.
2	275/40 R18 103Y	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	Not o.k.	o.k.

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					12/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Air conditioning
Navigation unit with map view
Radio

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 8 Jul 2026
Protocol number: 46435693



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	E-Klasse E 300 de T Autom. Kombi5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik	Mileage (Read)	97,002 km
Vehicle Identification number	W1K2132161B028995	First registration	2 Dec 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Interior




Figure 12: Interior



Figure 13: Interior



Figure 14: Interior



Figure 15: Interior



Figure 16: Interior



Figure 17: VIN



Figure 18: Accessories



Figure 19: Documents



Figure 20: Documents



Figure 21: Documents



Figure 22: Documents



Figure 23: Mounted tyres



Figure 24: Mounted tyres



Figure 25: Mounted tyres



Figure 26: Mounted tyres



Figure 27: Misc.



Figure 28: Misc.



Figure 29: Misc.



Figure 30: Misc.



Figure 31: Misc.



Figure 32: Misc.



Figure 33: Misc.



Figure 34: Misc.



Figure 35: Misc.



Figure 36: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 8 Jul 2026
Protocol number: 46435693



Figure 37: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratch(es) - No deduction



Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratch(es) - No deduction




Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratch(es) - No deduction



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratch(es) - No deduction



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratch(es) - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratch(es) - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratch(es) - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratch(es) - No deduction



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction




Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #5: Wheel / tyres: Tyre - front left side - Broken / torn - No deduction




Damage #5: Wheel / tyres: Tyre - front left side - Broken / torn - No deduction



Damage #6: Wheel / tyres: Tyre - front right side - Broken / torn - No deduction




Damage #6: Wheel / tyres: Tyre - front right side - Broken / torn - No deduction



Damage #7: Documents: Owner's manual (fehlt) - Replace



Damage #8: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



Damage #8: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work




Damage #9: Interior: Interior - Soiled - Clean



Damage #9: Interior: Interior - Soiled - Clean



Damage #9: Interior: Interior - Soiled - Clean



Damage #9: Interior: Interior - Soiled - Clean



Damage #10: Sill - left side: Sill - Scratch(es) - Smart repair



Damage #10: Sill - left side: Sill - Scratch(es) - Smart repair



Damage #11: Sill - left side: Trim - Scratch(es) - Smart repair



Damage #11: Sill - left side: Trim - Scratch(es) - Smart repair



Damage #12: 2nd wheel set: 1 tyre - Broken / torn - Replace



Damage #12: 2nd wheel set: 1 tyre - Broken / torn - Replace



Damage #13: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratch(es) - Loss in value



Damage #13: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratch(es) - Loss in value



Damage #14: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #14: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #14: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #14: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #15: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #15: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #15: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #15: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #15: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #15: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #15: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Repair and paint




Damage #16: Door - front right side: Door - dent(s) - Repair a... paint



Damage #16: Door - front right side: Door - dent(s) - Repair and paint



Damage #16: Door - front right side: Door - dent(s) - Repair a... paint



Damage #16: Door - front right side: Door - dent(s) - Repair and paint