

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Kangoo Rapid Blue dCi 95 Basis Kasten-Lieferwagen 3-türig 1461 ccm 95 PS / 70 KW Diesel 5-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	B -GF 1790	Fahrgestell-Nummer:	VF1WF000767122359
Vertrags-Nummer:	58309075	Erstzulassung:	26.04.2021
Internes KZ:	14800118	Kilometer-Stand:	18344

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

RENAULT Kangoo Rapid Blue dCi 95 Basis Kasten-Lieferwagen 3-türig 1461 ccm 95 PS / 70 KW Diesel 5-Gang Manuell

Lackierung: Mineral-Weiß

Polsterung: Stoffpolsterung Tanega

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 18.260,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Ablagegalerie über den Vordersitzen	50,00
Beifahrerairbag	200,00
Einparkhilfe hinten (UTC)	310,00
Ersatzrad auf Stahlfelge	90,00
Hecktüren asymmetrisch, mit Fenster (Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer)	150,00
Klimaanlage mit Pollenfilter	950,00
Mineral-Weiß	0,00
Raucher-Paket	40,00
Stoffpolsterung Tanega	0,00
Trennwand geschlossen, mit Fenster	170,00
Beklebung Kangoo SIX-02540-001-03	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_AHK abnehmbar inkl. Montage	660,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-04	50,00
UTC_Kangoo_Zusatzspiegel_Otis	53,50
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_OTIS_Weitwinkellinse SIX-02540-011-01	38,58
UTC_Schonbezug Fahrer SIX-02540-010-04	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Würth_Otis_Kangoo	964,00
Beklebung Kangoo SIX-02540-001-03	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_AHK abnehmbar inkl. Montage	660,00
UTC_Gummima. rutschfest SIX-02540-013-04	50,00
UTC_Kangoo_Zusatzspiegel_Otis	53,50
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_OTIS_Weitwinkellinse SIX-02540-011-01	38,58
UTC_Schonbezug Fahrer SIX-02540-010-04	52,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Würth_Otis_Kangoo	964,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 22.046,18

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 26.234,95

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Kangoo Rapid Blue dCi 95 Basis Kasten-Lieferwagen3-türig 1461 ccm 95 PS / 70 KW Diesel 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	70 / 95	Hubraum:	1461
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	140
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,500	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	163	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1384	zul. Gewicht (kg):	1980

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 58309075
Amtliches Kennzeichen: B -GF 1790
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Kangoo Rapid Blue dCi 95 Basis Kasten-Lieferwagen3-türig 1461 ccm 95 PS / 70 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
---------------------	-------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 58309075
Amtliches Kennzeichen: B -GF 1790
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Kangoo Rapid Blue dCi 95 Basis Kasten-Lieferwagen3-türig 1461 ccm 95 PS / 70 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
02.06.2023	7052	TÜV/AU (MwSt-frei)
04.10.2023	9047	Inspektion und Wartung
11.06.2025	16120	TÜV/AU (MwSt-frei)
24.11.2025	18039	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	09.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	13403 Berlin, Otisstr. 39
Besichtigungsdatum	02.07.2026
Referenznummern	0031199579 - 0058309075

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-GF 1790	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1WF000767122359
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	26.04.2021
Typ	Kangoo Rapid Blue dCi 95 Basis	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Mineral Weiß - Uni
Laufleistung abgelesen	18.288 km	Sitzplätze	2
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Transporter, 4 Tüer
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	06/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.461 ccm / 70 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	195/65 R15 91T M+S	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	195/65 R15 91T M+S	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	195/65 R15 91T M+S	7 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	195/65 R15 91T M+S	7 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 19.11.2025 bei km 18.039.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt HU / AU fällig - Keine aktuellen Nachweise vorhanden. Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Räder-Einlagerungsschein nicht vorhanden / lag nicht vor. Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Ausstattung

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| ✓ Ablagegalerie über den Vordersitzen | ✓ Beifahrerairbag |
| ✓ Einparkhilfe hinten (UTC) | ✓ Ersatzrad auf Stahlfelge |
| ✓ Hecktüren asymmetrisch, mit Fenster (Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer) | ✓ Klimaanlage mit Pollenfilter |
| ✓ Mineral-Weiß | ✓ Raucher-Paket |
| ✓ Stoffpolsterung Tanega | ✓ Trennwand geschlossen, mit Fenster |
| ✓ Beklebung Kangoo SIX-02540-001- | ✓ Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH |
| ✓ UTC_AHK abnehmbar inkl. Montage | ✓ UTC_Gummima. rutschfest_SIX-02540-013- |
| ✓ UTC_Kangoo_Zusatzspiegel_Otis | ✓ UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012- |
| ✓ UTC_OTIS_WeitwinkellinseSIX-02540-011- | ✓ UTC_Schonbezug Fahrer_SIX-02540-010- |
| ✓ UTC_Warnblitzer | ✓ Winterkomplettträger über A.T.U |
| ✓ Würth_Otis_Kangoo | |

Zustand / Beschädigungen		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 13, Bild 14)	441,25 €	264,75 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren (Bild 15, Bild 16)	603,06 €	361,84 €
Tür vorne links Einstieg, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Spiegelgehäuse rechts unlackiert, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Ladekante Abdeckung, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Hecktür rechts, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Hecktür rechts innen, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Hecktür rechts Innenverkleidung, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Hecktür links, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Hecktür links innen, beschädigt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Hecktür links Innenverkleidung, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stahlrad Satz, korrodiert, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Satz Sommerräder, fehlt, ersetzen	1040,00 €	1040,00 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben (Bild 11, Bild 12)	189,00 €	189,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Sitz vorne links Schonbezug, beschädigt, ersetzen (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	52,00 €	52,00 €
Trennwand, beschädigt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Laderaum, beschädigt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Warnleuchte, fehlt, ersetzen	8,10 €	8,10 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	130,00 €	130,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 306,18 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	2.463,41 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	2.045,69 €
Händlereinkaufspreis	6.050,00 €
Händlerverkaufspreis	7.200,00 €

Besichtigungsbedingungen
Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur

eingeschränkt prüfbar. Bereiche des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 19 Fotos.

Schwab, Andreas

Der Sachverständige, 03.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN: VF1WF000767122359
25.06.2021

Datum: <u>25.06.2021</u> Km-Stand: <u>4 km</u>	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertm
Art der Arbeit: Wartung <u>Wartung</u> Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite	Stempel ARS Altmann AG Automobillogistik Feierabendmühle 2 85283 Wolnzach Tel. +49(0)8442 9080-353	
Datum: <u>28.9.21</u> Km-Stand: <u>9047</u>	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertm
Art der Arbeit: Wartung <u>Wartung</u> Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite	Stempel Autohaus Kaufmann GmbH Siemensstraße 40/41 12247 Berlin-Steglitz/Zehlendorf Tel.: 030 / 76 99 23 0 Fax: 030 / 76 99 23 29 www.renault-kaufmann.de	
Datum: <u>19.11.25</u> Km-Stand: <u>18039</u>	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertm
Art der Arbeit: Wartung <u>Wartung</u> Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite	Stempel Autohaus Kaufmann GmbH Siemensstraße 40/41 12247 Berlin-Steglitz/Zehlendorf Tel.: 030 / 76 99 23 0 Fax: 030 / 76 99 23 29 www.renault-kaufmann.de	

Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 12. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 13. Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 14. Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 16. Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Sitz vorne links, Schonbezug, beschädigt, ersetzen




Bild 18. Sitz vorne links, Schonbezug, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Sitz vorne links, Schonbezug, beschädigt, ersetzen