

Beschrijvingsformulier

Kenteken: (chassisnr: YSMVSEFE0PL158853) Aanbieder: Leasemaatschappij



POLESTAR 2 SRSM 69 KWH AUT/ECC/NAV/LMV/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 69kWh ev single standard range 170kW aut

Km-stand	152295 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1940 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Thunder metallic	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Elektriciteit	Aantal deuren	5	Bruto BPM	€ 0,-
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel	Huidig restant BPM	€ 0,-
Datum eerste toelating	24-04-2023	Aantal cilinders	0	Wielbasis	274 cm
Datum eerste afgifte NL	24-04-2023	Vermogen	170 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	0 g/km	APK t/m	24-04-2027

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Anti Blokkeer Systeem, achteropkomend verkeer waarschuwing, achteruitrijcamera, Autonomous Emergency Braking, airco automatisch, alarmsysteem, Apple Carplay/Android Auto, armsteun voor, Anti doorSlip Regeling, audio installatie, bandenspanningscontrolesysteem, Brake Assist System, bestuurdersairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth, boordcomputer, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, buitenspiegel(s) automatisch dimmend, connected services, cruise control, DAB, elektronische remkrachtverdeling, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, elektrisch verstelbare passagiersstoel, elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing, elektrische ramen achter, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, bots waarschuwing systeem, geluidsimulator, grootlichtassistent, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, hoofdsteunen anti-whiplash, achterbank in delen neerklapbaar, interieurklimaat vooraf instelbaar, keyless entry, keyless start, koplampen adaptief, lichtmetalen velgen 5-spaaks 19", LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, lendesteun(en) verstelbaar, midden airbag(s), multimedia scherm standaard, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, oplaadmogelijkheid, parkeersensor achter, parkeersensor voor, passagiersairbag, regensensor, rijstrooksensor met correctie, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, passagiersstoel in hoogte verstelbaar, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, uitwijk assistent, verkeersbord detectie, vermoeidheids herkenning, vervolgbotsing preventie, volledig digitaal instrumentenpaneel, voorstoelen verwarmd, WiFi, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 18 inch, Cruise control Adaptive, Connectiviteit, Navigatie optie_anders, Audio optie_anders, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✗ Reservesleutel
✓ Bandenreparatieset	✓ Stekker set
✓ Instructieboekje	✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)
✓ Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Continental	245/45 R19
RV	5 mm	Zomer	Continental	245/45 R19
LA	7 mm	Zomer	Continental	245/45 R19
RA	7 mm	Zomer	Continental	245/45 R19

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee

Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving

Nee

Technische staat

Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Dak

Omschrijving:

Deukjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:


Velg linksachter

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velg reparatie



Deel:

Bumper achter

Omschrijving:

Krasjes

Gegeven oplossing:

Bijwerken en polijsten



Deel:

Dakrand rechts

Omschrijving:

Deukje

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Portier rechtsachter

Omschrijving:

Deukje

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Portier rechtsvoor

Omschrijving:

Deukje

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:


Velg rechtsvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velg reparatie



Deel:

Achterklep

Omschrijving:

Deukje en krasjes

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Extra foto's



VIN Typeplaat



VIN Ingeslagen



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.