

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t kurz Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell		
Amtliches Kennzeichen:	OD -MX 6428	Fahrgestell-Nummer:	WV1ZZZ7HZMX016074
Vertrags-Nummer:	57983074	Erstzulassung:	14.05.2021
Internes KZ:	14816461	Kilometer-Stand:	135781
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t kurz Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell**

Lackierung: Kirschrot Uni Polsterung: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **29.440,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Nutzer: N/A	0,00
Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugs	150,00
Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung	81,00
Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurösen zur Ladegutsicherung	305,00
Höheneinstellung für linken und rechten Einzelsitz im Fahrerhaus	110,00
Kirschrot Uni	0,00
Komfort-Paket Plus	1.600,00
Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (manuell einstellbar)	100,00
ParkPilot im Heckbereich	370,00
Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum	300,00
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"	0,00
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"	0,00
Stahl-Reserverad in Fahrbereifung	77,00
Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern	1.575,00
1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Beklebung Minimax: VW Transporter	103,60
Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48-60	650,00
Würth: Variante 3 für VW Trans. kurz	2.270,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Würth: Variante 3 für VW Trans. kurz	2.270,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **37.131,60**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **44.186,60**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 44.186,60

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t kurz Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	198
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,800	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	164	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1797	zul. Gewicht (kg):	2800

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 57983074
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6428
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t kurz Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
23.10.2024	9059906584	Eigenverschulden	Dachschaden Hecktür mitte Fahrerseite Delle > 3 cm (mit Lackschaden) Seitliche Bordwand hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Nein	Nein
28.07.2023	9059858220	Eigenverschulden	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 57983074
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6428
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t kurz Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
13.12.2022	36869	Wartungszusatzumfänge
13.12.2022	36869	Inspektion und Wartung
06.07.2023	51490	TÜV/AU (MwSt-frei)
08.03.2024	74767	Wartungszusatzumfänge
08.03.2024	74767	Inspektion und Wartung
07.07.2025	107208	TÜV/AU (MwSt-frei)
08.09.2025	114266	Bremsflüssigkeitswechsel
08.09.2025	114266	Inspektion und Wartung
08.09.2025	114266	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	22.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	50829 Köln, Von-Hünefeld-Str. 2
Besichtigungsdatum	03.08.2026
Referenznummern	0031227311 - 0057983074

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	OD-MX 6428	Fzg.-Ident.-Nummer	WV1ZZZ7HZMX016074
Fabrikat	VW	1. Zulassung	14.05.2021
Typ	Transporter 2,0 TDI BMT kurz Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Farbe	Kirsch-Rot - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	135.716 km	Sitzplätze	2
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 4 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	07/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 81 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16C 107/105T	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16C 107/105T	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16C 107/105T	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16C 107/105T	6 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	205/65 R16C 107/105T	7 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	205/65 R16C 107/105T	7 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	205/65 R16C 107/105T	7 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	205/65 R16C 107/105T	7 mm

Allgemeines / Zustand	
☒ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 08.09.2025 bei km 114.266.	

Legende : ☒ Ja ☒ Nein ☐ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| ✓ Nutzer: N/A | ✓ Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugs |
| ✓ Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung | ✓ Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurrösen zur Ladegutsicherung |
| ✓ Höheneinstellung für linken und rechten Einzelsitz im Fahrerhaus | ✓ Kirschrot Uni |
| ✓ Komfort-Paket Plus | ✓ Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (manuell einstellbar) |
| ✓ ParkPilot im Heckbereich | ✓ Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum |
| ✓ Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" | ✓ Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" |
| ✓ Stahl-Reserverad in Fahrbereifung | ✓ Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern |
| ✓ 1 Satz Winterkomplettäder über Sixt | ✓ Würth: Variante 3 für VW Trans. kurz |
| ✓ Beklebung Minimax: VW Transporter | ✓ Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48- |

Zustand / Beschädigungen

Front

Motorhaube, verkratzt (Bild 25, Bild 26, Bild 27)

Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung (Bild 11, Bild 12)

Seite links

Tür vorne links, verkratzt (Bild 44, Bild 45)

Seitenwand links, verkratzt (Bild 48, Bild 49, Bild 50)

Seite rechts

Spiegelgehäuse rechts Blende -unlackiert-, verkratzt (Bild 28, Bild 29)

B- Säule rechts, verkratzt (Bild 30, Bild 31, Bild 32)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt (Bild 35, Bild 36, Bild 37)

Rückleuchte rechts außen, verkratzt (Bild 41, Bild 42, Bild 43)

Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 38, Bild 39, Bild 40)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen vorne rechts, beschädigt (Bild 13, Bild 14)

Reifen hinten rechts, beschädigt (Bild 15, Bild 16)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt

Interieur

Laderaum Innenverkleidung (Satz), beschädigt (Bild 17, Bild 18, Bild 19)

Laderaum Bodenbelag Holz, beschädigt (Bild 23, Bild 24)

Technik

Tankdeckel, verkratzt (Bild 46, Bild 47)

Ohne Zuordnung

Sitze, verschmutzt (Bild 33, Bild 34)

Laderaum div., beschädigt (Bild 20, Bild 21, Bild 22)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 51 Fotos.

Haberkamp, Nico

Der Sachverständige, 04.08.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11. Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Bild 12. Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 13. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 14. Reifen, vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Reifen, hinten rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 16. Reifen, hinten rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Laderaum, Innenverkleidung (Satz), beschädigt, ersetzen



Bild 18. Laderaum, Innenverkleidung (Satz), beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Laderaum, Innenverkleidung (Satz), beschädigt, ersetzen



Bild 20. Laderaum div., beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 21. Laderaum div., beschädigt, Smartrepair



Bild 22. Laderaum div., beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23. Laderaum, Bodenbelag Holz, beschädigt, ersetzen



Bild 24. Laderaum, Bodenbelag Holz, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Motorhaube, verkratzt, lackieren




Bild 26. Motorhaube, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Motorhaube, verkratzt, lackieren



Bild 28. Spiegelgehäuse rechts, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Spiegelgehäuse rechts, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 30. B- Säule rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31. B- Säule rechts, verkratzt, lackieren



Bild 32. B- Säule rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Sitze, verschmutzt, aufbereiten



Bild 34. Sitze, verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 35. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 36. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 38. Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 39. Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 40. Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 41. Rückleuchte rechts, außen, verkratzt, ersetzen




Bild 42. Rückleuchte rechts, außen, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 43. Rückleuchte rechts, außen, verkratzt, ersetzen



Bild 44. Tür vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 45. Tür vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 46. Tankdeckel, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 47. Tankdeckel, verkratzt, lackieren



Bild 48. Seitenwand links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 49. Seitenwand links, verkratzt, lackieren



Bild 50. Seitenwand links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 51.