


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VF3MRHPY8 RS032509	Erstzulassung	04.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	28 643 km
Modell	3008 Hybrid 136 e-DSC6 GT				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	10.02.2026	Sachverständigen ID-Nr.	6753748	Datum der ewartung	11.02.2026
Datum Beauftragung	10.02.2026	Leasinggeber		agerplatz	



Fahrzeugausstattung


Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Kugelkopf Anhängerkupplung	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Betriebsanleitung	✗
Serviceheft	✗
Bordmappe komplett	✗
Inspektion	✗

Reifen



Schadendetails

1		Bauteil	Betriebsanleitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position		Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	20,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparatur methode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	20,00€

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	20,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	20,00€
3		Bauteil	Bordmappe komplett	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	20,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	20,00€
4		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	250,00€
5		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
6		Bauteil	Felge glanzgedreht 19"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	281,87€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	351,87€
		Beschreibung	Schlecht repariert	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	351,87€
7		Bauteil	Felge glanzgedreht 19"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	281,87€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Gesamtkosten	323,87€
		Beschreibung	Schlecht repariert	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	323,87€

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	985,74€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	985,74€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	140,00€	0,80	112,00€	-	-	112,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten- Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	873,74€	-	-	873,74€
Pauschale	-310,00€	-	-	-310,00€