

49. CO<sub>2</sub> emissions/fuel consumption/electric energy consumption:  
1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

| NEDC values            | CO <sub>2</sub> emissions |                   |             | Fuel consumption [l/100 km] |                                    |            |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|
|                        | Petrol/Diesel<br>g/km     | LPG / CNG<br>g/km | Others g/km | Petrol/Diesel<br>[l]        | LPG / CNG<br>[l]/[m <sup>3</sup> ] | Others [l] |
| Urban conditions       | 193                       | ----              | ----        | 8.4                         | ----                               | ----       |
| Extra-urban conditions | 142                       | ----              | ----        | 6.2                         | ----                               | ----       |
| Combined               | 160                       | ----              | ----        | 7.0                         | ----                               | ----       |
| Weighted, combined     | ----                      | ----              | ----        | ----                        | ----                               | ----       |

Deviation factor (if applicable):  
Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)  
Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO<sub>2</sub> emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable) 3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

| WLTP values        | CO <sub>2</sub> emissions |                   |             | Fuel consumption: [l/100 km] |                                    |            |
|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------|------------|
|                    | Petrol/Diesel<br>g/km     | LPG / CNG<br>g/km | Others g/km | Petrol/Diesel<br>[l]         | LPG / CNG<br>[l]/[m <sup>3</sup> ] | Others [l] |
| Low                | 265                       | ----              | ----        | 11.7                         | ----                               | ----       |
| Medium             | 198                       | ----              | ----        | 8.7                          | ----                               | ----       |
| High               | 169                       | ----              | ----        | 7.4                          | ----                               | ----       |
| Extra High         | 197                       | ----              | ----        | 8.7                          | ----                               | ----       |
| Combined           | 197                       | ----              | ----        | 8.7                          | ----                               | ----       |
| Weighted, combined | ----                      | ----              | ----        | ----                         | ----                               | ----       |

5.1. Pure electric vehicles (if applicable) 5.2. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption [Wh/km]:

Electric energy consumption (EC A<sub>C,weighted</sub>) [Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range (EAER) [km]:

Electric range city [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO.30: A1 max 1571##NO.30: A2 max 1620##  
NO 16.2.: With trailer Axle 2.5 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val. i  
n pos 49:##205/60 R16 96H XL#6,5JX16 ET33:##215/60 R16 95H#6,5JX16 ET33:##215/60  
R16 95V#6,5JX16 ET33:##225/45 R18 95W XL#7,5JX18 ET35:##225/50 R17 98H XL#7,0JX  
17 ET40:##225/50 R17 98V XL#7,0JX17 ET40:##225/50 R17 98H XL#7,0JX17 ET39:##225/  
50 R17 98V XL#7,0JX17 ET39:##205/60 R16 96H XL M+S#6,5JX16 ET33:##

EC Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer):  
0.2. Type:

Variant:

Version:

0.2.1. Commercial name:

0.2.3.1. Interpolation family's identifier:

0.2.3.2. ATCT family's identifier:

0.2.3.3. PEMS family's identifier:

0.2.3.4. Roadload family's identifier:

0.2.3.5. Roadload matrix family's identifier (if applicable):

0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier:

0.2.3.7. Evaporative test family's identifier:

0.4. Vehicle category:

0.5. Company name and address of manufacturer:

SEAT, S.A.  
Autovía A-2, Km. 585  
ES-08760 Martorell

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:  
On the left or right B-pillar, glued or bonded

Location of the vehicle identification number:  
In the engine compartment, right

0.9. Name and address of the manufacturer's representative:  
Volkswagen AG  
Beifrier Ring 2  
DE-38440 Wolfsburg

0.10. Vehicle identification number: VSSZZZ7NZNV503417

0.11. Date of manufacture of the vehicle: 2022-03-22

conforms in all respects to the type described in approval e1\*2007/46\*0402\*30 issued on 2021-10-20 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-03-22 Martorell, 2022-03-22

Daniel Cortina Munuera  
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam  
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data



VSSZZZ7NZNV503417



046CC0126085  
www.PS-Team.de

[illegible]




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel





Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

**Service-Nachweis**  **SEAT S.A.**

**Komplettnachweis**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Fahrzeugdaten</b>   | VSSZZZ7NZNY503417              |
| Fahrgestellnummer      | ALHAM 1.4 TSI Xcell 110 DG6D6F |
| Typbezeichnung         | 2022-06-28                     |
| Datum der Auslieferung |                                |

**Ölwechsel-Service (flexibel)**

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Datum            | 2025-07-04                                                      |
| Laufleistung     | 22800 km                                                        |
| Auftragsnummer   | 225444                                                          |
| Durchgeführt von | Josten<br>Herzogstraße 75-77<br>40215 Düsseldorf<br>Deutschland |

**Autorisierter Service Partner** Ja

**Pannenhilfe** Bis zum Ende des ursprünglichen Versicherungszeitraums bzw. des Verlängerungszeitraums, sofern dieser gilt


**Inspektion**

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum                        | 2024-05-29                                                                                          |
| Laufleistung                 | 17523 km                                                                                            |
| Auftragsnummer               | 216331                                                                                              |
| Durchgeführte Zusatzarbeiten | ✓ GFS/Geführte Funktion<br>✓ Wasserablauf<br>✓ Staub-u. Pollenfilter<br>✓ Bremsflüssigkeits Service |
| Durchgeführt von             | Josten<br>Herzogstraße 75-77<br>40215 Düsseldorf<br>Deutschland                                     |

**Autorisierter Service Partner** Ja

**Pannenhilfe** Bis zum Ende des ursprünglichen Versicherungszeitraums bzw. des Verlängerungszeitraums, sofern dieser gilt

Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



AG 0210003894

Bes.-Ort

Rollen/Beteiligte AG = Auftraggeber; LN = Leasingnehmer; HA = Halter; BO = Besichtigungsort; RG = Regulierer

Auftrag erteilt am

anwesende Personen

Auftrag erteilt am 01.06.2022 7593 AF1002307

Besichtig M1 AF 4854

VSSZZZ7NZNV503417 4 1723

SEAT

Bezugsgr 7N 197

Kennzeich DKAX0AF 1220

Zul.-Besc FD6FD62E0274BIN7SE1CA 1220

Fahrzeug ALHAMBRA 76

SEAT (E) 1800

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 225/45 R18

Mehrzweckfahrzeug 225/45 R18

Hersteller 715/2007\*2018/1832AP

Fahrzeug EURO6 WLTP/AP/PI/Ci; M, N1 I

FIN Benzin

Leistung 0001 36AP 1395

7.2/8.2: +85 b. Anhängetrieb\* D.1: 2000 bis 8% Steig.

Reif. Ges.-Masse d. Zugkombination: 4280kg\* bis 8% Steig.: 4280kg

VL werkseitig montierter AHK: ESP m. spez. Fahrdyn. Stabi. Syst. f.

VR Anh. Betr.f. Temp. 100 km/h gem. 3. Aend. VO z. 9. Ausn. VO z. STVO\*

HL www.AHK It. EGTG\*

HR /

HLI /

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Motorhaube Kratzer + Steinschlag




Bild 14 : Stoßfänger vorne Kratzer + Dellen



Bild 15 : Stoßfänger vorne Kratzer + Dellen



Bild 16 : Stoßfänger vorne Kratzer + Dellen



Bild 17 : LM-Felge glanzgedreht vorne rechts Kratzer + Abschürfungen




Bild 18 : Seitenwand hinten rechts Delle



Bild 19 : LM-Felge glanzgedreht hinten rechts Kratzer + Abschürfungen




Bild 20 : LM-Felge glanzgedreht hinten rechts Kratzer + Abschürfungen



Bild 21 : LM-Felge glanzgedreht hinten rechts Kratzer + Abschürfungen



Bild 22 :  
Stoßfänger hinten Kratzer




Bild 23 :   Stoßfänger hinten Kratzer




Bild 24 : Heckklappe Kratzer




Bild 25 : Rücklicht links außen + innen Kratzer + Beschädigungen




Bild 26 : Rücklicht links außen + innen Kratzer + Beschädigungen




Bild 27 : Einstieg hinten links Delle




Bild 28 : Türe hinten links Kratzer




Bild 29 : Türe vorne links Kratzer + Delle



Bild 30 : Türe vorne links Kratzer + Delle

# MOBILITY CONCEPT

LVV Nr                      4549649  
Hersteller                Seat  
Model                      Alhambra  
Variante                   FR Line 1.4 TSI  
Listenpreis               41.789,91  
VIN                        VSSZZZ7NZNV503417  
Erstzulassungsdatum    1.6.2022  
Kennzeichen             M GZ1510

**Schadensfälle der int. Belegnummer:    4549649**

24.07.2026

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung                         | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 2026100986    | 19.01.2026  | Windschutzscheibe/Reparatur          | 109,50                |
| 2026108390    | 28.05.2026  | Reifen/Felge rechts  Siehe Sonstiges |                       |
| 2026109293    | 12.06.2026  | Heckklappe                           |                       |

- Seite 1 von 1 -

# Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

## Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
Besichtigung: 15.06.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Zum Bewertungszeitpunkt lag keine Ausstattungsliste vor. Abweichungen in der Ausstattung möglich.  
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                      |                       |                            |                              |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Erstzulassung        | 01.06.2022            | Hersteller                 | SEAT                         |
| Typ / Verkaufsbez.   | Alhambra 1.4 TSI S&S  | Aufbauart                  | Mehrzweckfahrzeug            |
|                      | DSG OPF FR-LINE       |                            |                              |
| Türen                | 5                     | Sitzplätze                 | 7                            |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.  | VSSZZZ7NZNV503417     | HSN / TSN                  | 7593 / AFJ                   |
| Schlüssel-Nr.        | 10191759              | Km-Stand abgelesen         | 27594                        |
| Nächste HU §29 StVZO | 07 / 2027             | Energiequelle / Kraftstoff | Benzin                       |
| Zylinderanzahl       | 4 / Reihenmotor       | Leistung (kW)              | 110                          |
| Hubraum (ccm)        | 1395                  | Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I |
| Antriebsart          | Frontantrieb          | Getriebe                   | Automatik                    |
| Felgen               | Leichtmetall          | Farbe                      | Grau / Metallic              |
| Polster / Farbe      | Teilleder / Anthrazit |                            |                              |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse   | Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ        | Art   | Profiltiefe |
|---------|--------------------|-----------------------|-------|-------------|
| 1 links | 225 / 45 R 18 95 W | Continental / Sport 5 | S / S | 5 mm        |
| rechts  | 225 / 45 R 18 95 W | Continental / Sport 5 | S / S | 5 mm        |
| 2 links | 225 / 45 R 18 95 W | Continental / Sport 5 | S / O | 6 mm        |
| rechts  | 225 / 45 R 18 95 W | Continental / Sport 5 | S / O | 6 mm        |

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

## Serienausstattung

Serie: Ablagen, Airbag Fahrer u. Beifahrerseite, Airbag: Knieairbagsystem auf der Fahrerseite, Airbag: Kopf-Airbagsystem für Front- und Fondpassagiere, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar mit Umfeldbeleuchtung,, Außenspiegel in Atom Grau, Außentemperaturanzeige, Beleuchtung, Blinkleuchten in LED Technik seitlich in den Außenspiegeln integriert, Bremsleuchte, dritte, Chromapplikationen Interieur, Dachreling in silber, Elektronische Parkbremse, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber vorne und hinten elektrisch, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumboden, Geschwindigkeitsregelanlage GRA, Getriebe: 6-Gang DSG, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, dreifach in der 2. Sitzreihe, Innenleuchte vorne und hinten mit Abschaltverzögerung, Innenspiegel automatisch abblendend, Instrumentenbeleuchtung, Instrumenteneinsatz, Kindersicherung elektrisch für die hinteren Türen, Klimaanlage "Climatronic" mit 3 Klimazonen, Komfortblinker, Kopfstützen (2) vorne in Höhe einstellbar, Kopfstützen (3) hinten, Lenkrad: Dreispeichenlenkrad in Leder mit Multifunktionsbedienung, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittellarmlehne vorne mit Ablagebox, Multifunktionsanzeige mit farbigem Display, Müdigkeitserkennung, Navigationssystem, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion, Ottopartikelfilter, Paket: Alcantara, Paket: Chrom-Paket, Paket: Raucher-Paket, Paket: Winter-Paket, Polster: Sitzbezüge in Alcantara/Lederoptik, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallfelgen (4) 7,5 J x 18 "Akira" in Atom Grau, Rückfahrkamera, Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Schiebetüren hinten links und rechts, Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Kessy, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunktautomatik hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunktautomatik vorn, höhenverstellbar, Sitze: 3 Einzelsitze in der 2. Sitzreihe, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umlegbar, Sitze: Fahrersitz mit Lehneneinstellung elektrisch, Sitze: Sport-Komfortsitze vorne, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung und Lendenwirbelstütze, Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten, Spurhalteassistent, Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Steckdose 12V, Tagfahrlicht, Taschenhaken im Gepäckraum, Totwinkelassistent, Türeinstiegsleisten vorne, Ultraschall-Einparkhilfe, vorne und hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Verkehrszeichenerkennung, Verzurrösen im Gepäckraum, Warnblinkautomatik bei Vollbremsung, Warnleuchte für nicht geschlossene Türen und Gepäckraum, Wegfahrsperre elektronisch, Xenon Licht: Bi-Xenon mit Kurvenlicht, Zentralverriegelung inkl. Heckklappe mit Funkfernbedienung

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung                     |
|------|---------------------------------|
|      | Lackierung: Metallic-Lackierung |
| P31  | Paket: Business COMFORT         |
| PL4  | Paket: Sitz-Paket               |
| P7A  | Sitze: 7 Sitzer                 |

## Allgemeinzustand und Wartung

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Wartungsnachweis: | digital                                 |
| letzte Wartung:   | am 04.07.2025 bei Kilometerstand 22.800 |

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne Kratzer + Dellen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15, 16)
2. Seitenwand hinten rechts Delle, drücken (Bild 18)
3. Heckklappe Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 24)
4. Stoßfänger hinten Kratzer, lackieren

- mit Lackaufbau (Bild 22, 23)
5. LM-Felge glanzgedreht vorne rechts  
Kratzer + Abschürfungen, erneuern  
(Bild 17)
  6. LM-Felge glanzgedreht hinten rechts  
Kratzer + Abschürfungen, erneuern  
(Bild 19, 20, 21)
  7. Rücklicht links außen + innen Kratzer  
+ Beschädigungen, erneuern (Bild 25,  
26)

---

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Kratzer + Steinschlag, (Bild 13)  
Türe vorne links Kratzer + Delle, (Bild 29, 30)  
Türe hinten links Kratzer, (Bild 28)  
Einstieg hinten links Delle, (Bild 27)

---

### Reifenbewertung

|              | Profiltiefe | Art                                            |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| vorne links  | 5 mm        | SS                                             |
| vorne rechts | 5 mm        | SS                                             |
| Legende      |             | S/ Sommer /S Schaden /F Runflat /O<br>Original |