

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002354341
Besichtigt am: 12.03.2026 12:18
Berichts-Nr: 10211825
FIN: WVVZZZAAZND013192

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / CMX
Erstzulassungsdatum:	04.01.2022
Laufleistung:	40.762 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Tungsten Silver Metallic
Farbe Dach:	Tungsten Silver Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	16 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel	Fahrsitz mit Höheneinstellung
2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
2 Lautsprecher	Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-
2 Türen	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Fensterheber vorn elektrisch
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
4 Stahlräder 5 J x 14	Ganzjahresreifen 165/70 R 14
5-Gang-Schaltgetriebe	Gepäckraumabdeckung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem
Abgasnorm EU6 AP	Gepäckraumbeleuchtung
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Geschwindigkeitsregelanlage
Akustik-Paket Standard	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Allergenfilter	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Antenne für FM-Empfang	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Armaturentafel zweiteilig	Handschuhfach mit Klappe
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Hochton-Signalhorn
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Kältemittel R1234yf
Außenspiegel rechts, konvex	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Keine Aktionsausführung
Batterie 320A (49Ah)	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kennzeichenträger vorn (groß)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Klimaanlage "Climatronic"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter
Bordwerkzeug	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Dachhimmel in light grey	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dämpfung hinten, Basis 1	Kurzheck
Dämpfung vorn	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dash Pad "Black Cube"	Lenkrad
Digitaler Radioempfang DAB+	Linkslenker
Drehstromgenerator 140 A	Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende
Dreipunkt-Automatisierungsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	Maps + More Dock
Einfassung der Ausströmer links / rechtssowie der Bedienungselemente für Radio und Klimatisierung in Chrom	Mit Blende
Einparkhilfe - akustische Warnsignale bei Hindernissen im Heckbereich	move up!
Einstiegshilfe "Easy Entry", mit Memory-Funktion	Multifunktionsanzeige "Plus"
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR	Multifunktionskamera
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
Fahrerassistentenpaket	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
	Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn	Stabilisator vorn
Normalausführung	Standard-Klimazonen
Ohne Ablagekasten	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Aufkleber und Embleme	Tagfahrlicht
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Telefonschnittstelle
Ohne Dachreling	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Dekorleisten	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Folienbeklebung	Trommelbremsen hinten
Ohne Fußmatten	Türinnenbetätigung in Chrom
Ohne Halter	Typrüfland Deutschland
Ohne Individualeinbau	USB-Schnittstelle
Ohne Regenschirm(e)	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Sicherungsdose	Vordersitze beheizbar
Ohne Sonder-Maßnahmen	-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Ohne Trennwand	Wärmeschutzverglasung grün
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne Wartungsintervallverlängerung	We Connect Go
Ohne zus. Dichtungen außen	Winterpaket
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl. Funkfernbedienung
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	
Ohne zusätzliche Bereifung	
Radio "Composition Phone"	
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Reifenkontrollanzeige	
Reifenlieferanten für EU Länder	
Rückfahrkamera "Rear View"	
Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schaltgetriebe MQ100	
Schalthebelknopf mit Linse in schwarz/weiß glänzend	
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	5,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	4,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Außenschweller rechts	Deformiert	Ersetzen und lackieren
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
4	Motor	Undichtigkeit	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
5	Stoßfängerzierblende vorne	Kratzer	Ersetzen
6	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Lackieren
7	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
9	Motorhaube	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
10	Tür vorne links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
11	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
12	Radkappe vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
13	Radkappe vorne links	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAAZND013192

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Schlechter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts


Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**


1 - Tür vorne rechts - Deformiert - Ersetzen und lackieren




2 - Außenschweller rechts - Deformiert - Ersetzen und lackieren



3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren

4 - Motor - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich


5 - Stoßfängerzierblende vorne - Kratzer - Ersetzen



6 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Lackieren



7 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



8 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen




9 - Motorhaube - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



10 - Tür vorne links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



11 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



12 - Radkappe vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



13 - Radkappe vorne links - Kratzer - Ersetzen

