

Volkswagen ID.4 '21 BEV

Voertuiginformatie

Merk: **Volkswagen**

Kenteken:

Versnellingsbak: **Automaat**

Kleur carrosserie:

Model: **ID.4 '21 BEV**

Chassisnummer: **WVGZZZE2ZMP002651**

Type brandstof: **Electrisch**

Vermogen: **150 kW**

Versie: **ID.4 77kWh 1st**

1ste tenaamstelling **25-05-2021**

Kilometerstand: **163228 km**

Aantal deuren:

Samenvatting schade

Achterzijde

Links


Rechts

2

2

3

Commerciële foto's









Batterijcertificaat
Datum van diagnose: 26/05/2026


Raadpleeg het Moba-certificaat door deze QR-code te scannen


92,4%
Status van de gezondheid (SOH)*

Volkswagen ID4
VIN : WVGZZZE2ZMP002651
Kilometerstand : 163.228 km

* SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie

 Meer weten over: www.get-moba.com 



Opties volgens de inspecteur

Carkit**Ja**

Middenarmsteun**Ja**

Navigatiesysteem**Ja**

Radio multimedia**Ja**

Trekhaak**Ja**

Xenon / LED verlichting**Ja**


Schade

Deur A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Links



Deur V R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Rechts



Kofferklep bekleding

Kras(sen)

Smartrepair

Achterzijde



Laadkabel EV (normaal)

Ontbreekt

Vervangen

Achterzijde



Velg A L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links




Velg A R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Velg V R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Banden

Locatie

Type

Velg

Afmetingen

Merk

Diepte

Voor Links

Winter

255/45/20/105/V

Michelin

8,0 mm

Voor Rechts

Winter

255/45/20/105/V

Michelin

7,8 mm

Achter Links

Winter

255/45/20/105/V

Michelin

7,2 mm

Achter Rechts

Winter

255/45/20/105/V

Michelin

7,3 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen**5**

Aantal laadkabels (snelladen)**1**

CO2 Emissie**0**

Digitaal onderhoud**Ja**

Hoedenplank/rolhoes**Ja**

Instructieboek**Ja**

Onderhoudsboekje**N.v.t.**

Totaal aantal sleutels**2**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.