

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 5903NGY / WBA11EG0505474272 / 5474272

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 sDrive18d U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive18d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	32.407

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5903NGY Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-
DI	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-
TI	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	01/06/2026	RaC:	FINCAR
Comentarios:	VH CON MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS 32.383KM		

Daños no valorables:

5903NGY COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

5903NGY COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	561,23	40,00	423,36 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,88	10,00	3,49 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.	1.25 h.	5,29	0,00		114,24 €
7. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
8. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.04 h.		0,00	0,00		40,04 €
9. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.04 h.		0,00	0,00		40,04 €
10. Moldura contorno aleta dl iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
11. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
12. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.50 h.		2.25 h.	9,53	0,00		115,40 €
13. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
14. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
15. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
16. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
17. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
18. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
19. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
20. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
21. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada no	-			2.92 h.	12,37	0,00		124,79 €
22. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.25 h.	9,53	0,00		96,15 €
23. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.67 h.	11,31	0,00		114,10 €
24. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.67 h.	11,31	0,00		114,10 €
25. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
26. Pilares - Hueco Puerta Tr iz	-	PINTAR				23,40	0,00		23,40 €
27. Moldura estribo dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
28. Aleta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
29. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
30. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €

5903NGY COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
31. Aleta tr dr c/estribo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1836,88 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5903NGY RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,59 h.	292,18 €
Total material pintura	-	109,25 €
Total Mano de Obra Pintura	20,27 h.	780,37 €
Total Recambios	-	445,59 €
Descuento recambios aplicado	-	236,59 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	209,50 €









5903 NGY

X1

sDrive18d







Valores desde indiv.

1.5 l/h



Total 32407 km → 32396.4 km



Puerta abierta.









WBA11EG0505474272







U
MEDIA
TEL
NAV

LaQSueno 12:01 Aut

Camposol

Calle Perú
Calle 100
Calle 101
Calle 102
Calle 103

Búsqueda

LOW LOW



3.92
Inches

MOJO

50



225/55R18
TREADWEAR 320
TRACTION A

TEMPERATURE
OFF ON
50.2
Inflator



5.39

Inch/mm

OFF

ON

ZERO



43.8















Continental

EcoContact 60



225/55 R18 X





Continental

225/55 R 18 Y XL

EcoContact 60

BMW







Mahr CORPORATION
CORPORATION
Mahr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CCP-AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
COX AUTOMOTIVE





Manheim
CALIFORNIA















0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COL. AUTOMOTIVE



0 cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Manheim
CCX AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE

18 1993
5
E6
AGC AUTOMOTIVE
43R-010794
DOT-24 W280 AS
5NI
CCC
600250
20C
TRANS P 703 MIN





0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CON-AUTOMOTIVE



Manheim
City-Archivare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm



 **Manheim**
COX-AUTOMOTIVE

1.5