

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002533654
Besichtigt am:	01.07.2026 09:23
Berichts-Nr:	10912514
FIN:	WAUZZZF30N1139224

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q3
HSN / TSN:	0588 / BRL
Erstzulassungsdatum:	25.07.2022
Laufleistung:	39.636 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	22.05.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	39.291 km
Restlauf bis Service:	20.400 KM

» Fahrzeugausstattung

2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dachreling schwarz
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Dämpfung vorn
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dekoreinlage Micrometallic silber
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW Mild Hybrid, TSI Grundmotor ist: TJ7	Digitaler Radioempfang
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abwahl Audi phone box	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abweichende Verbauung	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abwicklung Serie	Einparkhilfe plus
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Elektromechanische Parkbremse
advanced	Elektromechanische Servolenkung
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Entriegelung Hintersitz Standard
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Erhö.h. der Serienkraftstoffstofferstbefüllung
Akzentflächen schwarz glänzend	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambiente-Lichtpaket	Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-
Audi AG	Federbereich 42 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi connect Navigation & Infotainment plus	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Notruf & Service	Frontantrieb
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi pre sense basic	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten	Fußhebelwerk "Standard"
Audi Smartphone Interface	Fußmatten vorn und hinten
Audi Soundsystem	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi virtual cockpit plus	Geschlossener Aufbau
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, asphärisch	Grundausstattung
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Heckleuchten
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Batterie 420A (70Ah)	Heckspoiler
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Berganfahrassistent	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Betriebserlaubnis Nachtrag	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Bluetooth-Schnittstelle	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordwerkzeug	Kein Selbstabholer
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Businesspaket	Keine Aktionsausführung
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kindersicherheits-Paket	Ohne Garagentoröffner
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Innen-Sound-Maßnahmen (Nur für Audi/Seat)
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Komfortfahrwerk	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Kompensor
Komfortpaket	Ohne Lade-Dock
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Ladekabel
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lichtassistent
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Logoprojektion
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mode3 Ladekabel
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Nebelscheinwerfer
Leuchtweitenregulierung,autom.statistisch	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Licht-/Regensensor	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Linkslenker	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mild-Hybrid	Ohne Sonder-Maßnahmen
Mit Multifunktionskamera	Ohne Steckdose
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Trennwand
MMI Navigation plus	Ohne Wandhalterung
MMI Navigation plus mit MMI touch	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Motorabdeckung	Ohne Zusatz-/Standheizung
N.N.N. Ausführung 1	Ottomotor
Nebelschlussleuchten	Räder der Serie
Nicht Heissland	Räder, 5-Arm-Secare, 6,5Jx17, Winterreifen 215/65 R17
Nichtraucherausführung	Räder, 5-Y-Speichen, glanzgedreht, 7,0Jx18, Reifen 235/55 R18
Normalsitze vorn	Radschrauben Standard
Ohne 2. Batterie	Radstand
Ohne Ablagepaket	Rechtsverkehr
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Reifen 235/55 R18 100V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Ohne Audi drive select	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifenreparaturset
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Ohne ECO-Funktion	Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne undCupholder
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	S tronic
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Frontspoiler	Scheinwerfer

Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem

Seitliche Dekorfolien

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

spezielles Typschild EU

Sprachdialogsystem

Spurverlassenswarnung

Spurwechselwarnung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardabgasanlage

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System mit Rekuperation

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoßfänger advanced in Kontrastlackierung

Tagfahrlicht

Top-Infotainment High (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Türarmauflage in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

Verbandmaterial mit Warndreieck

Vorbereitung für Anhängervorrichtung

Vordersitze elektrisch einstellbar

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten in Schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,5 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,5 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,5 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	7,5 mm
Continental			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	7,5 mm
Continental			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	4,5 mm
Continental			Winter	Aluminium	215/65 R 17 99 H	4,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Lackieren
6	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
7	Zündschlüssel	Keine/schlechte Funktion	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßängerverkleidung hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	172,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF30N1139224

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Tür vorne rechts


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten


Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit


Unterbodenscan


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)




Kommentar

unterhalb verkratzt bis Grundierung




2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



5 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Lackieren



6 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



7 - Zündschlüssel - Keine/schlechte Funktion - Ersetzen

Kommentar

Schlüsselbatterie leer



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

