

Pneumatici

Davanti Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/W

Bridgestone

4,0 mm

Davanti Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/W

Pirelli

3,0 mm

Dietro Sinistra

Estate

In lega

235/45/20/100/W

Bridgestone

3,4 mm

Dietro Destra

Estate

In lega

235/45/20/100/W

Bridgestone

3,4 mm

Controllo

Categoria	Berlina Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Blu scuro Copribagagli	si
Libretto di circolazione	si Libretto di circolazione	Originale
Libretto di manutenzione	N/A Livello carburante	0
Motore funzionante	si Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1 Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimuovibili	3 Numero di porte	5
Numero di posti	5 Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.

Porta ant. Sx

Graffiature
Verniciatura
Sinistra



Porta post. Dx

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Destra



Sensore parcheggio paraurti post.

Mancanza
Sostituire
Dietro/posteriore



Spoiler paraurti ant.

Graffiature
Verniciatura
Davanti



Supporto base retrovisore esterno sx

Rotto
Sostituire
Sinistra



Paraurti post.

Deformato / Forzato

Riparare e dipingere

Dietro/posteriore



Pneumatico ant. Dx

Fuori tolleranza

Sostituire

Ruote



Pneumatico ant. Sx

Deformato / Forzato

Sostituire

Ruote



Pneumatico post. Dx

Strappo/tagliato

Sostituire

Ruote



Pneumatico post. Sx

Deformato / Forzato

Sostituire

Ruote



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Dietro/posteriore

**Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)**

Graffiature

Sostituire

Davanti

**Modanatura porta ant. Dx**

Graffiature

Verniciatura

Destra

**Modanatura sx paraurti Post.(quando separate)**

Graffiature

Verniciatura

Dietro/posteriore

**Paraurti ant.**

Graffiature

Verniciatura

Davanti



Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cordino cappelliera\copertura bagagliaio

Mancanza

Sostituire

Dietro/posteriore



Indicatori di direzione laterali dx

Graffiature

Sostituire

Destra



Indicatori di direzione laterali sx

Graffiature

Sostituire

Sinistra





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore

si Tetto apribile elettrico

si Tetto panoramico

si

Danni

Calotta retrovisore esterno sx

Graffiature

Verniciatura

Sinistra



Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Blu scuro
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E77NE024186
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione:	30/01/2023
Chilometraggio:	89750 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	3
Destra	3
Dietro/posteriore	5
Ruote	7
Sinistra	4

Immagini commerciali

