

WWZZZE1ZNP016982

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	33.606 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	592 Tag(e)
Typ/Modell	ID.3 PRO 150 KW	HU (Bericht lag nicht vor)	12/2026
Fahrgestellnummer	WWZZZE1ZNP016982	Leistung / Hubraum	70 kW
Erstzulassung	07.12.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
3	Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - vermessen
4	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R18 95T	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	215/55 R18 95T	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R18 95T	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	215/55 R18 95T	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					07/2029

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 04.05.2026
Protokollnummer: 45262130
Anlieferungsdatum: 04.05.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	ID.3 PRO 150 KW	Laufleistung (abgelesen)	33.606 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZE1ZNP016982	Erstzulassung	07.12.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 04.05.2026
Protokollnummer: 45262130
Anlieferungsdatum: 04.05.2026



Abbildung 19: Sonstiges





Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #3: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - vermessen



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade... Smart Repair



Beschädigung #5: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #6: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott



WWZZZE1ZNP016982

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	33,606 km
Manufacturer	Volkswagen	Next maintenance in	592 Tag(e)
Type / Model	ID.3 PRO 150 KW	Main inspection (Report not on hand)	12/2026
Vehicle Identification number	WWZZZE1ZNP016982	Power / Engine displacement	70 kW
First registration	7 Dec 2021	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
3	Wing mirror - right side	Mirror housing - Scratched - Measure
4	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - Loss in value
5	Sill - left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
6	Wing mirror - right side	Cap - Scratched - Smart repair

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - No deduction
4	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/55 R18 95T	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	215/55 R18 95T	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 4 May 2026
Protocol number: 45262130
Delivery date: 4 May 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/55 R18 95T	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	215/55 R18 95T	Goodyear	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					07/2029

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 4 May 2026
Protocol number: 45262130
Delivery date: 4 May 2026



Vehicle details

Manufacturer	Volkswagen	Inspection condition	sufficient
Type / Model	ID.3 PRO 150 KW	Mileage (Read)	33,606 km
Vehicle Identification number	WVWZZZE1ZNP016982	First registration	7 Dec 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 4 May 2026
Protocol number: 45262130
Delivery date: 4 May 2026



Figure 19: Misc.





Figure 20: Misc.

Pictures of damage




Damage #3: Wing mirror - right side: Mirror housing - Scratched - Measure



Damage #4: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #5: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #5: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #6: Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Smart repair

12.05.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN ID.3 Pro Performance 58 kWh 150 kW Pro Schräghecklimousine 5-türig
0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -SG 0135E	Fahrgestell-Nummer:	WVWZZZE1ZNP016982
Vertrags-Nummer:	90709079	Erstzulassung:	07.12.2021
Internes KZ:	15024929	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLKSWAGEN ID.3 Pro Performance 58 kWh 150 kW Pro Schräghecklimousine 5-türig 0ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automati

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN ID.3 Pro Performance 58 kWh 150 kW Pro Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,300
Leergewicht (kg):	1812	zul. Gewicht (kg):	2270

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 90709079
Amtliches Kennzeichen: HD -SG 0135E
Übersicht erstellt am: 12.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN ID.3 Pro Performance 58 kWh 150 kW Pro Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 kW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
20.04.2026	9059995626	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 90709079
Amtliches Kennzeichen: HD -SG 0135E
Übersicht erstellt am: 12.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN ID.3 Pro Performance 58 kWh 150 kW Pro Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 kW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer