

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	BMW 3er-Reihe 320e Automatik Limousine 4-türig 1998 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	F -D 1725E	Fahrgestell-Nummer:	WBA18FS0108E67412
Vertrags-Nummer:	6511087	Erstzulassung:	25.07.2024
Internes KZ:	15144052	Kilometer-Stand:	42212
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

BMW 3er-Reihe 320e Automatik Limousine 4-türig 1998 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: BMW Individual Dravitgrau Metallic Polsterung: M spezifisches Leder Leder Vernasca Schwarz Telefonfontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 45.378,15

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Ablage für Wireless Charging	0,00
Adaptiver LED-Scheinwerfer	0,00
Adaptives M Fahrwerk inkl. variabler Sportlenkung	420,17
Akustikverglasung	0,00
Ambientes Licht	0,00
Automatische Heckklappenbetätigung	0,00
BMW Individual Dravitgrau Metallic	0,00
BMW Individual Interieurleisten Pianolack schwarz	462,18
BMW Individual-Lackierung Dravitgrau	1.218,49
BMW Live Cockpit Professional	0,00
Comfort Paket	1.890,76
Driving Assistant Professional	1.176,47
Entertainment Paket	882,35
Fernlichtassistent	0,00
Galvanikapplikationen für Bedienelemente	84,03
Glasdach, elektrisch	0,00
Harman Kardon Surround Sound System	462,18
HiFi Lautsprechersystem	0,00
Innovationspaket	2.689,08
Instrumententafel in Sensatec	420,17
Komfortzugang	0,00
Lehnenbreitenverstellung für Fahrersitz	0,00
Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, elektrisch verstellbar	0,00
M Sportpaket	3.109,24
M Sportpaket Pro	1.470,59
M spezifisches Leder Leder Vernasca Schwarz mit Kontrastteppung in Blau inkl. Instrumententafel Sens	1.218,49
Parking Assistant Plus	588,24
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	0,00
Sitzverstellung elektrisch mit Memory	0,00
Sonnenschutzverglasung	0,00
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	0,00
Travel Paket	1.638,66
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 63.109,25

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 75.100,01

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

75.100,01

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 3er-Reihe 320e Automatik Limousine4-türig 1998 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	32
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	225	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,600
Leergewicht (kg):	1845	zul. Gewicht (kg):	2290

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 6511087
Amtliches Kennzeichen: F -D 1725E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 320e Automatik Limousine4-türig 1998 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
02.03.2026	9059984050	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Riss	Ja	Nein
19.02.2026	9059982424	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein
30.12.2025	9059975168	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
19.11.2024	9059908785	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Riss	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 6511087
Amtliches Kennzeichen: F -D 1725E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 320e Automatik Limousine4-türig 1998 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
05.01.2026	33960	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	F-D1725E
Berichtsnummer :	0000000928587-DE968		
Referenznummer:	31208103		

Fahrzeugdaten

BMW 3 Limousine (G20N)(2022->) 320 e M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBA18FS0108E67412	Laufleistung abgelesen:	42212 km
Erstzulassung / Baujahr:	25.07.2024 / 2024	Besichtigungsdatum/-ort:	30.06.2026 65835 Liederbach
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1998 ccm / 120 kW (163 PS)
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	DRAVITGRAU METALLIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	4 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2027 / 2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	33960 / 01/2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Pirelli	255/40/R18/-- 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	255/40/R18/-- 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Pirelli	255/40/R18/-- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Pirelli	255/40/R18/-- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
2. Achse - rechts / Zust.	Semperit	225/40/R17/-H 7 mm
2. Achse - links / Zust.	Semperit	225/40/R17/-H 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Semperit	225/40/R17/-H 7 mm
1. Achse - links / Zust.	Semperit	225/40/R17/-H 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft	/	Sitzheizung:	Nicht geprüft	/
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft
Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 30.000 km) Kostenerweiterung durch fehlenden oder überzogenen Service / Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Wartung über 3960 km überzogen.	Nicht Gepflegt	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung