



» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002374407
Besichtigt am:	20.03.2026 13:01
Berichts-Nr:	10267977
FIN:	WVGZZZCSZNY013321

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQP
Erstzulassungsdatum:	23.03.2022
Laufleistung:	25.466 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	18.800 KM

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
3 Kopfstützen hinten	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW	Federbereich 37 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
4 Lautsprecher	Fensterheber elektrisch
4 Stahlräder 6 J x 16	Fernlichtregulierung "Light Assist"
4 Türen	Fertigungsablauf Pamplona
5-Gang-Schaltgetriebe	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Abgasendrohr hinten (Standard)	Frontantrieb
Abgasnorm EU6 AP	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fußhebelwerk "Standard"
Antenne für FM-Empfang	Gepäckraumbeleuchtung
App-Connect	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Batterie 320A (49Ah)	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Hinterachse "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Instrumententafel geschäumt
Berganfahrassistent	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachhimmel	Keine Aktionsausführung
Dämpfung hinten	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Dämpfung vorn	Komfortausstattung
Dekoreinlagen "Licorice Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Digitaler Radioempfang DAB+	Kurzheck
Drehstromgenerator 140 A	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	LED-Rückleuchten
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	Lendenwirbelstützen vorn
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
Einton-Signalhorn	Leuchtwertenregulierung
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung	Licht-und-Sicht-Paket inkl. Nebelscheinwerfer
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Linkslenker
	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
	Modul Boden hinten Ausführung 3

Müdigkeitserkennung	Rechtsverkehr
Multifunktionskamera	Regensensor
Multifunktionslenkrad	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Reifen 205/60 R 16, rollwiderstandsoptimiert
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifenkontrollanzeige
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Normalsitze vorn	Schaltgetriebe MQ200
Notbremsassistent "Front Assist"	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Scheibenbremsen vorn
Ohne 2. Batterie	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne alternativ-Antriebssystem	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Alu/Chrom-Paket	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Servolenkung
Ohne Anhängervorrichtung	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Sitzkomfortpaket "Plus"
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Dachreling	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Differenzialsperre	Stabilisator vorn
Ohne Dynamic Drive Control	Standard-Klimazonen
Ohne ECO-Funktion	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Staufach unter den Vordersitze(n)
Ohne Individualeinbau	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Telefonschnittstelle
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Mittelarmlehne vorn	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Navigationsgerät	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Sprachsteuerung	Trommelbremsen hinten
Ohne Spurwechselassistent	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Typprüfand Deutschland
Ohne Verkehrszeichenerkennung	Überhang hinten, mittel
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Zusatz-/Standheizung	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne zusätzliche Bereifung	Version Standard
Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Parkpaket	Vordersitze beheizbar
Radio "Composition"	Vordersitze mit Höheneinstellung
Radschrauben Standard	Warnleuchte für Waschwasserstand
Radstand	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Radvollblenden	Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten

Zusätzliche Leseleuchten hinten

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	8,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer		205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Goodyear			Sommer		205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Goodyear			Sommer		205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Goodyear			Sommer		205/60 R 16 92 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 4.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSZNY013321

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

