

Beschrijvingsformulier

Commissie	
Land van aanbieder	 Nederland
Commissie bij aankoop	€ 150,00

Kenteken:	(chassisnr: TMBER7NW1P3208592)	Aanbieder: Leasemaatschappij
-----------	--------------------------------	------------------------------



SKODA SCALA 1.0 TSI AMBITION AIRCO/LMV/LED

Uitvoering volgens lease software: 1.0tsi greentech ambition 81kW

Km-stand	129574 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1232 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Energy Blue	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Benzine	Aantal deuren	5		
Transmissie	Handgeschakeld	Aandrijving	Voorwiel		
Datum eerste toelating	10-11-2023	Aantal cilinders	3	Wielbasis	265 cm
Datum eerste afgifte NL	10-11-2023	Vermogen	81 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	120 g/km	APK t/m	10-11-2027

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Anti Blokkeer Systeem, Autonomous Emergency Braking, airco, Apple Carplay/Android Auto, armsteun voor, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, Bluetooth, boordcomputer, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, buitenspiegels in carrosseriekleur, centrale vergrendeling met afstandsbediening, connected services, cruise control, DAB, dimlichten automatisch, elektrische ramen achter, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, bots waarschuwing systeem, hoofd airbag(s) voor, hoofdsteunen achter, achterbank in delen neerklapbaar, knie airbag(s), LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, lederen versnellingspook, lendesteun(en) verstelbaar, lichtmetalen velgen 16", mistlampen voor, multimedia scherm standaard, multimedia-voorbereiding, passagiersairbag, radio, rijstrooksensoren met correctie, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, passagiersstoel in hoogte verstelbaar, stuur leder, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, stuurbevestiging, vervolgbotings preventie, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Airconditioning, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Audio optie_anders (af fabriek), LED koplampen

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✓ Reservesleutel
✓ Krik	✓ Reservewiel
✓ Instructieboekje	✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)
✓ Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Nee, professioneel reinigen	Normale geur	: Ja
Voorstoelen beschadigd	: Ja, vlek(ken)	Achterbank beschadigd	: Ja, vlek(ken)
Hemelbekleding beschadigd	: Ja, bekrast		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
-------------------	------	-------------------	------

Restyledeukjes		: Ja		Steenstag		: Ja	
Banden							
Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat			
LV	4 mm	Winter	Continental	205/55 R16			
RV	4 mm	Winter	Continental	205/55 R16			
LA	5 mm	Winter	Continental	205/55 R16			
RA	5 mm	Winter	Continental	205/55 R16			
Res.	6 mm	Zomer	Overig	195/65 R15			
Aantal wioldoppen/LMV					LMV		
Aantal beschadigd					3		
Dealer onderhouden					Ja		
Proefrit gemaakt door inspecteur					Nee		
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt					Nee		
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving					Nee		
Technische staat					Goed		

Extra details

Beschadigingen

Deel:


Velg linksvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velg reparatie



Deel:

Velg linksachter

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velg reparatie



Deel:

Scherp rechtsachter

Omschrijving:

Deukje en kras

Gegeven oplossing:

Restylen en polijsten



Deel:

Portier rechtsvoor

Omschrijving:

Krasjes

Gegeven oplossing:

Inlakken en polijsten



Deel:

Bumper voor

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:


Hemelbekleding

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Herstellen



Deel:

Scherp linksachter

Omschrijving:

Deukje met lakschade

Gegeven oplossing:

Restylen, inlakken en polijsten



Deel:

Bumper achter

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Portier rechtsachter

Omschrijving:

Deukjes en krasjes

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:


Velg rechtsvoor

Omschrijving:

Velgrand beschadigd

Gegeven oplossing:

Velg reparatie



Deel:

Stoelen

Omschrijving:

Vervuild

Gegeven oplossing:

Reinigen professioneel



Deel:

Portier linksachter

Omschrijving:

Krasjes

Gegeven oplossing:

Inlakken en polijsten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.