



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46700540
Auftrags-Nr / Referenz: 77010853
Besichtigungsdatum: 15.07.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mazda 2 SKYACTIV-G 90 Aut. Homura Aka		
Kennzeichen	MG-SC 391	Fahrgestellnummer	JMZDJ6HAA01463547
Erstzulassung	24.04.2024	Laufleistung (abgelesen)	19.254 km
HSN/TSN	7118 / AGO 00119	Kraftstoffart	Benzin
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Arctic White	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	66 kW	Nächste HU	04/2027
Hubraum	1.496 ccm	Zylinder	4
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä...	Restlauf bis Service	4 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Alcantara/Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Dunkelgrau-Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.549 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	2
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	77010853	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	185/60 R16 86H	Winterreifen auf Leichtmetall	Hankook	6mm / 6mm	i.O.
2	185/60 R16 86H	Winterreifen auf Leichtmetall	Hankook	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2029

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag (Seitenairbags) vorn
Airbag für Fahrer- und Beifahrer Beifahrerairbag, abschaltbar
Airbag Kopf-Schulter-Airbags vorne und hinten
Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent (EBA)
Armaturenbrettapplikation in Schwarz mit roter Naht
Ausparkhilfe (RCTA)
Auspuffanlage mit Chrom-Blende
Außenspiegel beheizbar

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Außenspiegel elektrisch anklappbar - automatisch bei Türverriegelung
Außenspiegel elektrisch einstellbar mit integrierten Seitenblinkern
Außenspiegelkappen in Schwarz
Berganfahrassistent (HLA)
Bremsleuchte dritte hochgesetzt
City-Notbremsassistent SCBS (Smart City Brake Support) mit Fußgängererkennung
Colorverglasung wärmedämmend
Coming-/Leaving-Home-Lichtfunktion
Dach in Schwarz foliert
Dachantenne Shark Fin
Dachheckspoiler in Wagenfarbe
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS)
Einparkhilfe hinten
Fahrdynamikregelung: G-Vectoring Control Plus GVC Optimierte Lenk-Präzision und höhere Fahrdynamik, weniger Lenkaufwand und Ermüdung, natürlicheres und komfortableres Fahrverhalten für alle Passagiere dank reduzierter Fliehkräfte
Felgen: Leichtmetallfelgen 16" im Diamantschliff-Design - 185/60 R16 Toyo Tires Proxes R55A Bereifung
Fensterheber elektrisch, vorne und hinten mit Komfortfunktion für das Fahrerfenster
Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer (Cruisematic)
Getriebe: 6-Stufen-Automatikgetriebe
Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer
i-stop: Intelligentes Mazda Motor Stopp/Start System
Innenspiegel automatisch abblendend
Klimaautomatik
Komfortblinkfunktion
Kopfstützen hinten (3), höhenverstellbar
Kopfstützen vorne höhenverstellbar
Kühlergrill wabenkühlergrill
Lackierung: Uni
LED Tagfahrlicht
Lenkrad: Lederlenkrad, Lederschaltknopf und -handbremsgriff
Lenkrad: Lenkradbedientasten Audioquelle und Lautstärke - Freisprecheinrichtung und Geschwindigkeitsregelanlage
Lenkradheizung
Lenksäule höhen-und längeneinstellbar
Leselampen vorne (2)
Lichtsensor
Luftausströmmerringe in Rot
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Mobilitäts Kit Kompressor und Reifendichtmittel
Motor Start/Stopp Knopf
Multi-Information-Display mit Außentemperaturanzeige und Touring-Computer
Notbrems-Warnblinkautomatik ESS (Emergency Stop Signaling)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung

Paket: CONVENIENCE PAKET - Ausparkhilfe (RCTA) - City-Notbremsassistent (SCBS F) mit Fußgängererkennung - Einparkhilfe, hinten - Klimatisierungsautomatik - Licht- und Regensensor - Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer - Spurwechselassistent Plus (BSM)

Polster: Teilleder

Radio: Mazda Audio-System mit Radio - 20,3 cm (8 Zoll) Farbdisplay, hochauflösend, bei stehendem Fahrzeug als Touchscreen nutzbar - Multi Commander zur komfortablen und sicheren Bedienung - Digitalradio-Tuner (DAB+) - zwei USB-Anschlüsse und AUX-Anschluss - Internetradio-Anwendung: mittels der Apps aha und Stitcher - 6 Lautsprecher

Radiozubehör: Android Auto und Wireless Apple CarPlay

Radiozubehör: Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung und Bluetooth Audiostreaming

Regensensor

Reifendruck-Kontrollsystem indirekt über ABS

Rückfahrkamera

Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar (60:40)

Schaltwippen

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Servolenkung, elektrisch

Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze - vorne mit Höheneinstellung - Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer, vorne und hinten - Warnleuchte und -ton für nicht angelegte Sicherheitsgurte

Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar

Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar

Sitze: ISOFIX Kindersitzhalterungen - auf den äußeren Sitzen hinten

Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

Spurhalteassistent - aktiv mit Lenksunterstützung (LAS) - Warnt den Fahrer vor einem unbeabsichtigten Wechsel der Fahrspur und kann zudem per aktivem Lenkeingriff unterstützend eingreifen, um das Fahrzeug zurück in die Spur zu führen.

Spurwechselassistent Plus (BSM)

Tagfahrlicht, Halogen

Türgriffe außen in Wagenfarbe lackiert

Voll-LED-Scheinwerfer mit LED-Lichtsignatur

Wegfahrsperre, elektronisch

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung

Navigation: Mazda SD-Navigationssystem - 3D -Kartendarstellung, hochauflösend - Zieleingabe über die Kontaktdaten aus einem Smartphone möglich - Erweiterbar mit Online-Diensten (kostenpflichtig) - Pfeilnavigation zusätzlich im Head-up Display (optional bei Sports-Line)

Paket: DRIVER ASSISTANCE PAKET - 360° Monitor - Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (MRCC) und Pre -Crash-Safety-System mit aktivem Bremsengriff (SBS) - City -Notbremsassistent Plus (SCBS R) - Digitale Geschwindigkeitsanzeige, analoger Drehzahlmesser - Einparkhilfe, vorne - Head-up Display zur Anzeige fahrrelevanter Informationen im Sichtfeld des Fahrers - Matrix LED-Lichtsystem inkl. Fernlichtautomatik und variabler Lichtmodi (ALH) - Müdigkeitserkennung (DAA) - Verkehrszeichenerkennung (TSR)



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - lackieren
4	Unterlagen	Serviceheft (Wartung - 20000km/12Monate - unvollständig) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Rad/Reifen - Radsatz komplett (Sommer)
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Winterradsatz gehört nicht zum Ausstattungsumfang

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren




Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren

FAHRZEUGEICHE JMZDJ6HAA01463547 CHECKLISTE				
FAHRZEUGINFORMATIONEN				
FIN	JMZDJ6HAA01463547			
Modell	Mazda2 2023 5HB T.SL SKACTIV-G 90ps 6AT FWD HOMURA Arctic White (My Mazda Service)			
Fig.-Kennzeichen:	MGSC391 (D - Deutschland)			
Unglursland:	Deutschland			
Gewerbetages:	24/04/2024			
Ülligkeitsdatum der nächsten HU	09/04/2027			
Mazda Europe Service gültig bis:	Keine Deckung			
VE5-Registrierungsnummer:	D9463547			
Mazda Neuwagen Anschlussgarantie Deckung bis:	Keine Deckung			
ÜBERSICHT DER DIGITALEN SERVICE NACHWEISE / REPARATURHISTORIE				
Hinweis: Die Frist für die Wartungsangabe bzw. -korrektur beträgt 10 Tage. Der Eintrag von Wartungen nach Ablauf dieser Frist ist kostengültig.				
DRUCKEN/PER E-MAIL SENDEN				
WERKSTATT	AUFTRAGS- DATUM:	AUFTRAGS- NUMMER:	KM-STAND	SERVICE
MMDO/11029, Auto-Park Rth Nl. der L.C. Autohandel Rheinland GmbH Oberhausen Straße 2 40472 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 211 965050	23/07/2025	387088	13666 km	Wartung durchgeführt 1. Wartung Erweiterte Servicearbeiten durchgeführt: Öl- und Ölliterwechsel Checklisten ausgefüllt Vorab-Sicherheitscheck
MMDO/11029, Auto-Park Rth Nl. der L.C. Autohandel Rheinland GmbH Oberhausen Straße 2 40472 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 211 965050	30/04/2024	368115	10 km	Wartung durchgeführt Übergabe-Inspektion

Beschädigung #4: Unterlagen: Serviceheft (Wartung - 20000km/ 12Monate - unvollständig) - entspricht nicht den Herstellervorgaben