

Fattori di svalutazione

Componente Calotta retrovisore est.

Lato Sx

1



Componente Scomposizione paraurti

Lato

2

Danni da normale usura2

Componente Paraurti ant.

Lato

1



Componente Paraurti post. p/inf.

Lato

2



Componente Parafango ant.


Lato Dx

3





Foto Commerciali



Equipaggiamenti Veicolo

Specchietto retrovisivo esterno destro, convesso
 Alette parasole con specchietto di cortesia illuminato sul lato conducente e passeggero
 Logo
 Calandra
 Senza rete/tasca fermacarico
 Pomello/impugnatura della leva cambio in pelle
 Luce interna nel vano piedi anteriore e posteriore
 Dispositivo antiavviamento elettronico
 Differenziazione categorie di vetture -5EP-
 Listelli sottoporta nei vani porta
 Supporto lombare, regolabile manualmente per i sedili anteriori
 Senza sistema di sicurezza ampliato
 Senza assistente di cambio corsia
 Alternatore trifase 140 A
 Proiettori principali LED con distribuzione differenziata luce
 Tergilavalunotto a funzionamento intermittente
 Chiave per sistema di chiusura con telecomando
 8 altoparlanti (passivi)
 Fanale retronebbia
 Luci di coda, indicatori di direzione, luci freno e luci retromarcia a LED, funzioni luci animate, styling speciale
 Clacson bitonale
 Paese non a temperature elevate
 Senza indicatore supplementare per errori di funzionamento
 Senza impianto a toni forti/regolazione suoni intervallati
 Controllo cinture, contatto elettrico nel bloccacintura, equipaggiamento di sicurezza ampliato
 Controllo usura pastiglie freni
 Telefonia comfort, Bluetooth, presa per il telefono
 Programma di vendita nazionale, Italia
 Ruotino

Specchietto retrovisivo esterno sinistro, convesso
 Coperture passaruota supplementari - protezione antipietrisco
 Componenti con superficie particolare
 Assistente di mantenimento corsia Lane Assist (senza assistente alla guida in colonna)
 Senza parafranghi
 Rivestimento del fondo vano bagagli in feltro agugliato piatto
 Specchietti retrovisivi esterni, schermabili automatic., ripiegabili/ regolabili/ riscaldabili elettric.
 Controllo pressione pneumatici
 Dispositivo Stop-Start con dispositivo di recupero
 Vano/supporto portaocchiali
 Sistema di navigazione Amundsen + web radio
 Dispositivo di ausilio al parcheggio anteriore e posteriore
 Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)
 Matrix-Beam
 Gestione automatizzata delle luci e funzione Coming e Leaving Home
 Tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore luce/pioggia
 Regolazione profondità dei fari autom./ dinamica, con luce in curva (AFS 1)
 2 luci di lettura anteriori
 Regolazione automatica della distanza (con follow to stop) e limitatore di velocità
 Senza lavafari
 Antenna solo per ricezione FM, Diversity
 Climatronic con regolazione aria dinamica, senza CFC
 Versione non fumatori
 Senza riscaldamenti supplementari
 "Virtual Cockpit"
 Senza ugelli lavavetro riscaldabili
 SmartLink (con cavo e wireless)
 Tensione d'esercizio 12 V
 Navigatore
 Cerchi in lega

Pneumatici (montati)

Marca	Posizione	Lato	Tipo	Cerchio	Dimensioni	Carico	Velocita	Battistrada	Permesso	Conformita'
Goodyear	Ant.	Sinistro	estivo	lega	215 18 R60	96	H	3.8 mm	V	V
Goodyear	Ant.	Destro	estivo	lega	215 18 R60	96	H	3.9 mm	V	V
Goodyear	Post.	Sinistro	estivo	lega	215 18 R60	96	H	5 mm	V	V
Goodyear	Post.	Destro	estivo	lega	215 18 R60	96	H	5 mm	V	V

Ruota di scorta con accessori

Kit attrezzi presente

SI

Kit pneumatici presente

NO

Compressore presente

NO

Ruota di scorta completa

NO

Ruotino

SI

... JRT ISPEZIONE VEICOLO

Anteprima

Numero Ordine

1002451629

Telaio

TMBJJ7NU8S5023537



Anteriore sinistra 3/4



Posteriore destra 3/4



Interni lato guida

Dati del Veicolo

Marca e Modello

Karoq Sportline 2.0 TDI 110kW 7-speed automatic 4 doors

Conforme alla circolazione

SI

Categoria del veicolo

Autovettura

Tipo di veicolo

SUV

Data di immatricolazione

31/03/2025

Colore interno

Nero

Colore esterno

Grigio

Colore del tetto

Grigio

Chilometraggio

20336

Tipo di motorizzazione

Diesel

Sistemi di trazione

Trazione anteriore

Numero di porte

5

Numero di posti

5

Cambio

Automatico

Numero di chiavi

2

Numero di cilindri

4

Numero di marce

8

Documenti e Manutenzione

Data prossima revisione

31/03/2029

Carta di Circolazione disponibile

SI

Chilometraggio ultima manutenzione

Libretto di manutenzione

NO

Data ultima manutenzione

Equipaggiamenti Veicolo

Circolazione a destra	Allestimento 1
Kit di componenti senza norme nazionali di costruzione	Prova di omologazione per l'Italia (San Marino, Città del Vaticano)
Cerchi in lega "PROCYON" Nero 7J x 18 - 4 pezzi	Certificato di idoneità tecnica alla circolazione, supplemento
M.turbod. 4 c. 2,0 l/110 kW(4 val.) TDI CR, m. b.:	Funzione ECO
T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/	SKODA Connect - Care Connect con Chiamata d'emergenza, Service
T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q/T5M	Proattivo per 10 anni e Accesso Remoto
Senza presa per ricarica	Non è una versione promozionale
Verniciatura standard	Variante equipaggiamento base
Non è una vettura speciale, versione standard	Sound esterno versione standard
Ammortizzatori anteriori	Cambio automatico a 7 rapporti
Pneumatici 215/50 R18 92W	Senza supporto
Settore peso a vuoto 1	Peso all'asse posteriore - versione 1
Batteria 420A (70Ah)	Con sistema di monitoraggio video per retromarcia (versione 2)
Liquido refrigerante R1234yf	MPV
Vettura con guida a sinistra	Campo di molleggio 03 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno
Senza adattatore	Con norma su cybersecurity (R155) senza norma su aggiornamenti software (R156) UNECE
Batteria/alternatore capacità standard	Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte
Design Sportline rivestimenti dei sedili in tessuto	Pacchetto portaoggetti 3
Volante multifunzione sportivo in pelle traforata a 3 razze con comandi	Comando vocale
autoradio e telefono e leve cambio DSG	Pacchetto cromo
Funzione di assistenza 30000 km oppure 2anni (variabile)	Luce diffusa, versione 2
Con telecamera multifunzionale	Ricezione radio digitale DAB
Riconoscimento della segnaletica stradale	Motore diesel 4 cil. 2,0 L gruppo mot. 05L.C
Sedili anteriori comfort sport	Sistema di assistenza in fase di spunto
Ammortizzatori post., telaio all'altezzamassima	Sbloccaggio meccanico sedile posteriore
Freno di stazionamento	Esterno, USB tipo C solo slot di trasmissione dati
Strumento combinato, indicazione in km/h	Misure di protezione dei pedoni ampliatee proattive
Pedaleria	Accesso Remoto + Infotainment Online 3 anni
Pneumatici senza determinazione della marca	4 porte
Barra stabilizzatrice anteriore	Passo
Senza barra stabilizzatrice posteriore	Sistema di alimentazione Diesel
Ciclo di fabbricazione standard	Senza sistema di trazione alternativo
Differenziazione di montaggio per cambio"DQ381" -- componenti vettura --	Logo
Asse posteriore "standard"	Tappetini in tessuto
Terminale di scarico posteriore (standard)	Campo di peso 7 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno
Libro di bordo in italiano	Sistema elettronico di controllo della stabilità (ESP)
Zone climatiche standard	Targhetta di identificazione speciale per la CE per autovettura M1
Senza dispositivo di traino	Ruota di scorta, minispere
Senza serbatoio a carboni attivi con SCR	Copri ruota aerodinamico Nero Opaco
Filtro aria per paesi molto polverosi	Bulloni ruota standard
Servosterzo, in funzione della velocità (Servotronic)	Attrezzi di bordo e martinetto
Senza protezione inferiore supplementare del motore	Trazione anteriore
Senza tavolino ribaltabile sullo schienale del sedile anteriore	Primo rifornimento con carburante di serie
Freni anteriori a disco	Ulteriore insonorizzazione esterna
Senza equipaggiamento per il trasporto	Volante multifunzionale sportivo in pelle a 3 razze e pulsanti a slitta per cambio DSG
Freni posteriori a disco	Senza motore elettrico (hybrid)
Selezione del profilo di guida e ammortizzatori convenzionali	Senza parete divisoria
Tappo serbatoio carburante	Fondo vano di carico posteriore piano
Ancoraggio del seggiolino per sistema ISO FIX	Senza sbloccaggio schienale per sedili anteriori
Senza apertura nel tetto (tetto integrale)	Rivestimento porte e pannelli laterali
Senza ancoraggio seggiolino anteriore (ISOFIX)	Divano posteriore non sdoppiabile, schienale divisibile e ribaltabile, con appoggiabraccia centrale
Appoggiatesta per sedili anteriori	Terzo poggiatesta posteriore
Sedile conducente e passeggero regolabile in altezza	Senza dispositivo per il carico passante
Senza vani portaoggetti nel vano bagagli	Senza riscaldamento sedile
Mancorrenti neri	Parabrezza, vetro atermico
Insonorizzazione abitacolo particolare	KESSY FULL senza sistema SAFELOCK
Cinture posteriori laterali automatiche a 3 punti con etichetta ECE	Specchietto retrovisore interno autoanabbagliante
Sbloccaggio portellone/cofano posteriore dall'interno (elettr.)	Alzacristalli elettrici con attivazione comfort e limitazione pressione massima di chiusura
Chiusura di sicurezza per bambini, manuale	Airbag per la testa e laterali anteriori
"SUNSET"	Frequenza portante da 433,92 fino a 434,42 MHz
Modulo pavimento posteriore, versione 7	Pellicola di protezione con provvedimenti di protezione per il trasporto supplementari
Airbag per le ginocchia conducente	
Senza interventi speciali sulla carrozzeria	
Modanature nere	
Spoiler posteriore	
Inseri decorativi	

Fattori di svalutazione

Nr.	Posizione	Tipo di danno	Tipo di riparazione
1	Calotta retrovisore est. Sx	Rigato	Riparazione
2	Scomposizione paraurti	N/A	N/A

Danni da normale usura

Nr.	Posizione	Tipo di danno	Tipo di riparazione
1	Paraurti ant.	Rigato	Promemoria
2	Paraurti post. p/inf.	Rigato	Promemoria
3	Parafango ant. Dx	Ammaccato	Promemoria

Parti mancanti

Nr.	Posizione	Tipo di danno	Tipo di riparazione
-----	-----------	---------------	---------------------

Deprezzamento commerciale

Danni precedenti noti

NO

Danni precedenti rilevabili

NO

Riverniciatura effettuata

NO

Riverniciatura eseguita a regola d'arte

NO

Misurazione dello spessore vernice effettuata

NO

Note di perizia

Identificazione veicolo :	TMBJJ7NU8S5023537
Condizioni del veicolo :	Sporco
Condizioni di perizia :	Sereno
Prova motore eseguita :	SI
Dettagli e scopo della perizia :	Veicolo estremamente sporco, si pone riserva per eventuali danni occulti non rilevabili in fase di perizia