

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	9321NHF / WBA31EG0X05479816 / 5479816
----------	---------------------------------------

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 SDRIVE20D U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	28.282

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL
☐ MANUAL PROPIETARIO
☒ CARPETA MANUALES
☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9321NHF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	01/06/2026		
Comentarios:	VH INDICA REALIZAR SERVICIO DE INSPECCIÓN EN 1.700KM		

Daños no valorables:

9321NHF COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

9321NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Piloto intermitente retrovisor dr	-	REEMPLAZAR
7. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
9. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
10. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
12. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
15. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
16. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
17. Pilares - Montante Iz	-	PINTAR
18. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos
19. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
20. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
21. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
22. Puerta dl dr	-	SR Pintura
23. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
24. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
25. Puerta dl iz	-	SR Pintura