

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: FORD Mondeo 2,0 EcoBlue 110kW Trend Turnier Kombi 5-türig 1995 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -DD 8118	Fahrgestell-Nummer:	WF0FXXWPCFNL55603
Vertrags-Nummer:	86507080	Erstzulassung:	21.02.2022
Internes KZ:	15040405	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

FORD Mondeo 2,0 EcoBlue 110kW Trend Turnier Kombi 5-türig 1995 ccm 150 PS / 110KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Mondeo 2,0 EcoBlue 110kW Trend Turnier Kombi5-türig 1995 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1995
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	119
durchschn. Verbr./100 Km:	4,500	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,800
Leergewicht (kg):	1728	zul. Gewicht (kg):	2330

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 86507080
Amtliches Kennzeichen: HD -DD 8118
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Mondeo 2,0 EcoBlue 110kW Trend Turnier Kombi5-türig 1995 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
23.07.2023	9059857518	Panne	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 86507080
Amtliches Kennzeichen: HD -DD 8118
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp


FORD Mondeo 2,0 EcoBlue 110kW Trend Turnier Kombi5-türig 1995 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WF0FXXWPCFNL55603

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	70,799 km
Manufacturer	Ford	Next maintenance in	16,500 km
Type / Model	Mondeo	Main inspection (Report on hand)	03/2027
Vehicle Identification number	WF0FXXWPCFNL55603	Power / Engine displacement	110 kW / 1,995 ccm
First registration	21 Jan 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	07/2025, 57,299 km	Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Manual

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Loss in value
2	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Scratched - Smart repair
3	Sill - right side	Sill - Scratched - Smart repair

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/60 R16 99H	Michelin	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	215/60 R16 99H	Michelin	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/60 R16 95W	Continental	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	215/60 R16 95W	Continental	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 9 Jun 2026
Protocol number: 45852800
Delivery date: 9 Jun 2026



The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 9 Jun 2026
Protocol number: 45852800
Delivery date: 9 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Ford	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	Mondeo	Mileage (Read)	70,799 km
Vehicle Identification number	WF0FXXWPCFNL55603	First registration	21 Jan 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 9 Jun 2026
Protocol number: 45852800
Delivery date: 9 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.





Figure 23: Misc.


Pictures of damage



Damage #1: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Loss in value



Damage #1: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Loss in value




Damage #1: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Loss in value



Damage #2: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Smart repair



Damage #2: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Smart repair



Damage #3: Sill - right side: Sill - Scratched - Smart repair


TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 9 Jun 2026
Protocol number: 45852800
Delivery date: 9 Jun 2026



Damage #3: Sill - right side: Sill - Scratched - Smart repair



WF0FXXWPCFNL55603

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	70.799 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	16.500 km
Typ/Modell	Mondeo	HU (Bericht lag vor)	03/2027
Fahrgestellnummer	WF0FXXWPCFNL55603	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	21.01.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	07/2025, 57.299 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung
2	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Schweller rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R16 99H	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	215/60 R16 99H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R16 95W	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	215/60 R16 95W	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 09.06.2026
Protokollnummer: 45852800
Anlieferungsdatum: 09.06.2026



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 09.06.2026
Protokollnummer: 45852800
Anlieferungsdatum: 09.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Mondeo	Laufleistung (abgelesen)	70.799 km
Fahrgestellnummer	WF0FXXWPCFNL55603	Erstzulassung	21.01.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 09.06.2026
Protokollnummer: 45852800
Anlieferungsdatum: 09.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 09.06.2026
Protokollnummer: 45852800
Anlieferungsdatum: 09.06.2026



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott