



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10394715  
vom: 09.04.2026

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002376867  
**Besichtigt am:** 09.04.2026 15:00  
**Berichts-Nr:** 10394715  
**FIN:** WVVZZZCD6RW183155



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10394715  
vom: 09.04.2026

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Limousine
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Golf
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / COT
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	13.03.2024
<b>Laufleistung:</b>	28.757 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	Abgelesen
<b>Farbe:</b>	Uranograu
<b>Farbe Dach:</b>	Uranograu
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	140 kW (191 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	5
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Alcantara
<b>Interieurfarbe:</b>	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	03.2027
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	27.100 KM



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10394715  
vom: 09.04.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
3 Kopfstützen hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Ventura" 7,5 J x 17	Drehstromgenerator 140 A
4+1 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 140 kW	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Elektronische Differenzialsperre XDS
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasnorm EU6 AP	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Hintersitz Standard
Ambientebeleuchtung 30-farbig	ergoActive-Fahrersitz mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelauflage
App-Connect für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Auslieferung auf Winterködern	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fernlichtassistent "Light Assist"
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kältemittel R1234yf
Car2X	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Keine Aktionsausführung
Chromleiste an den Seitenfenstern unten	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Dachhimmel	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dämpfung hinten,Basis 1	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	



# Zustandsbericht

 Berichts-Nr: 10394715  
 vom: 09.04.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Navigationsgerät
Kurzheck	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser- Standanzeige
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar	Ohne Speedlimiter (LIM)
LED-Plus-Scheinwerfer	Ohne Sprachsteuerung
LED-Rückleuchten	Ohne Spurwechselassistent
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Ohne Trennwand
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne UNECE CS&SU
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtassistent "Light Assist"	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Linkslenker	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Zusatz-/Standheizung
Motorenstart Standard	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Radio "Composition"
Multifunktionskamera	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Radstand
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regensensor
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Normal-Lackierung	Reifen 225/45 R 17
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Reifenkontrollanzeige
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstausslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne 2. Batterie	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne Alcohol Interlock	Scheibenbremsen hinten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen vorn
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Aufkleber und Embleme	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe- Sicherung
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )
Ohne Dachreling	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Dynamic Drive Control	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Elektromotor ( Hybrid )	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies"ArtVelours"
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Feuerlöscher	Sport-Ausstattung
Ohne Head-Up Display	Sport-Komfortsitze vorn
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Stabilisator hinten
Ohne Ladekabel	Stabilisator vorn
Ohne Mode3 Ladekabel	Standard-Klimazonen



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10394715  
vom: 09.04.2026

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste  
Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung  
Typprüfand Deutschland  
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variante Grundausstattung  
Ventura 7,5 J x 17, Reifen 225/45 R 17  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Vierlenkerachse  
Volldach  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder  
"VW Connect" und "VW Connect Plus"  
Vordersitze beheizbar  
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperrung elektronisch  
Winterpaket  
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen  
205/55 R 16 H  
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen  
205/55 R 16 H, Radvollblenden



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10394715  
vom: 09.04.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	6,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	6,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	7,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	4,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	6,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10394715  
vom: 09.04.2026

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
3	Heckscheibe	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfängergitter vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Korrosion	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10394715  
vom: 09.04.2026

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10394715  
vom: 09.04.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZCD6RW183155

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10394715  
vom: 09.04.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10394715  
vom: 09.04.2026

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair





2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




3 - Heckscheibe - Kratzer - Optische Wertminderung



4 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken




5 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren



## GEBRAUCHSPUREN

1 - Lenkrad - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfängergitter vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Korrosion - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

