

03.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: AUDI Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle 5-türig 1984 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -UJ 0400E	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZFY1M2099904
Vertrags-Nummer:	87809078	Erstzulassung:	22.06.2021
Internes KZ:	15006909	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

AUDI Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle 5-türig 1984 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch 7-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	220 / 299	Hubraum:	1984
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	41
durchschn. Verbr./100 Km:	1,800	Tankinhalt:	54
Max. Km/h:	239	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,100
Leergewicht (kg):	2150	zul. Gewicht (kg):	2660

* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 87809078
Amtliches Kennzeichen: HD -UJ 0400E
Übersicht erstellt am: 03.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
31.03.2026	9059993780	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 87809078
Amtliches Kennzeichen: HD -UJ 0400E
Übersicht erstellt am: 03.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle5-türig 1984 ccm 299 PS / 220 KW Elektrisch 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
24.08.2022	28808	Wartungszusatzumfänge
24.08.2022	28808	Inspektion und Wartung
27.11.2023	59652	Bremsflüssigkeitswechsel
27.11.2023	59652	Getriebeöl
27.11.2023	59652	Getriebeölwechsel
27.11.2023	59652	Wartungszusatzumfänge
27.11.2023	59652	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WAUZZZFY1M2099904

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	125.449 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	15.700 km
Typ/Modell	Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle5-türig	HU	
Fahrgestellnummer	WAUZZZFY1M2099904	Leistung / Hubraum	/ 1.984 ccm
Erstzulassung	22.06.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf.	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug
2	Sitz vorn	Sitzbezug rechts - verschmutzt - reinigen
3	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
4	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - Smart Repair
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn links (Spoilerecke) - verkratzt / verschürft - erneuern
6	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung
8	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung
9	Stoßfänger vorn	Spoiler (Spoilerecke) - verkratzt / verschürft - erneuern
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren
12	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R17 108H	Goodyear	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	235/65 R17 108H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	335/60 R18 103W	Pirelli	Sommerreifen	5mm	i.O.	i.O.
	235/60 R18 103W	Pirelli	Sommerreifen	5mm	i.O.	i.O.
2	235/60 R18 103W	Continental	Sommerreifen	5mm	i.O.	i.O.
	235/60 R18 103V	Continental	Sommerreifen	4mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaanlage
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 18.05.2026
Protokollnummer: 45627401



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle5-türig	Laufleistung (abgelesen)	125.449 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZFY1M2099904	Erstzulassung	22.06.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: FIN




Abbildung 17: Zubehör



Abbildung 18: Zubehör



Abbildung 19: Zubehör



Abbildung 20: Zubehör



Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: Dokumente



Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Montierte Bereifung



Abbildung 26: Montierte Bereifung



Abbildung 27: Montierte Bereifung



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges




Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Besichtigungsdatum: 18.05.2026
Protokollnummer: 45627401




Abbildung 37: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #4: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn links (Spoilerecke) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn links (Spoilerecke) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn links (Spoilerecke) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #8: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #8: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #8: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #8: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Spoiler (Spoilerecke) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Spoiler (Spoilerecke) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Spoiler (Spoilerecke) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott



WAUZZZFY1M2099904

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	125,449 km
Manufacturer	Audi	Next maintenance in	15,700 km
Type / Model	Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle5-türig	Main inspection	
Vehicle Identification number	WAUZZZFY1M2099904	Power / Engine displacement	/ 1,984 ccm
First registration	22 Jun 2021	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	White
Fuel type	Hybrid P / E ext. charg.	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratch(es) - No deduction
2	Seat - front	Seat cover - right side - Soiled - Clean
3	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
4	Door - front left side	Door edge - Scratch(es) - Smart repair
5	Front bumper	Bumper - front left side (Spoilerecke) - Scratched - Replace
6	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - Loss in value
7	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratch(es) - Loss in value
8	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratch(es) - Loss in value
9	Front bumper	Spoiler (Spoilerecke) - Scratched - Replace
10	Rear bumper	Rear bumper - Scratch(es) - Repair and paint
11	Front bumper	Front bumper - Scratch(es) - Repair and paint
12	Door - rear right side	Door - Scratch(es) - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body - Stone chips - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction
3	Interior	Interior - Abrasion - No deduction

Missing parts

Missing part



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/65 R17 108H	Goodyear	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	o.k.
2	235/65 R17 108H	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	o.k.

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	335/60 R18 103W	Pirelli	Summer tyres	5mm	o.k.	o.k.
	235/60 R18 103W	Pirelli	Summer tyres	5mm	o.k.	o.k.
2	235/60 R18 103W	Continental	Summer tyres	5mm	o.k.	o.k.
	235/60 R18 103V	Continental	Summer tyres	4mm	o.k.	o.k.

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					05/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Air conditioning
Navigation unit with map view
Radio

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
 Techn. Änderungen vorbehalten
 Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
 elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 18 May 2026
Protocol number: 45627401



Vehicle details

Manufacturer	Audi	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports Utility Vehicle5-türig	Mileage (Read)	125,449 km
Vehicle Identification number	WAUZZZFY1M2099904	First registration	22 Jun 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior




Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 18 May 2026
Protocol number: 45627401




Figure 13: Interior



Figure 14: Interior



Figure 15: Interior



Figure 16: VIN



Figure 17: Accessories



Figure 18: Accessories



Figure 19: Accessories



Figure 20: Accessories



Figure 21: Documents



Figure 22: Documents



Figure 23: Documents



Figure 24: Mounted tyres



Figure 25: Mounted tyres



Figure 26: Mounted tyres



Figure 27: Mounted tyres



Figure 28: Misc.



Figure 29: Misc.




Figure 30: Misc.



Figure 31: Misc.



Figure 32: Misc.



Figure 33: Misc.



Figure 34: Misc.



Figure 35: Misc.



Figure 36: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 18 May 2026
Protocol number: 45627401




Figure 37: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratch(es) - No deduction




Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratch(es) - No deduction




Damage #2: Seat - front: Seat cover - right side - Soiled - Clean



Damage #2: Seat - front: Seat cover - right side - Soiled - Clean



Damage #3: Equipment: Tirefit filler - Expired - Replace



Damage #4: Door - front left side: Door edge - Scratch(es) - Smart repair



Damage #4: Door - front left side: Door edge - Scratch(es) - Smart repair




Damage #5: Front bumper: Bumper - front left side (Spoilerecke) - Scratched - Replace



Damage #5: Front bumper: Bumper - front left side (Spoilerecke) - Scratched - Replace



Damage #5: Front bumper: Bumper - front left side (Spoilerecke) - Scratched - Replace



Damage #6: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #6: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #6: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #7: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratch(es) - Loss in value



Damage #7: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratch(es) - Loss in value



Damage #7: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratch(es) - Loss in value



Damage #8: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratch(es) - Loss in value



Damage #8: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratch(es) - Loss in value



Damage #8: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratch(es) - Loss in value



Damage #8: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratch(es) - Loss in value




Damage #9: Front bumper: Spoiler (Spoilerecke) - Scratched - Replace



Damage #9: Front bumper: Spoiler (Spoilerecke) - Scratched - Replace



Damage #9: Front bumper: Spoiler (Spoilerecke) - Scratched - Replace



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #11: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 18 May 2026
Protocol number: 45627401



Damage #11: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #12: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Rep... and paint



Damage #12: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Repair a... paint