

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -RC 0106E	Fahrgestell-Nummer:	KMHKR81AFNU045145
Vertrags-Nummer:	33650080	Erstzulassung:	17.01.2022
Internes KZ:	15029795	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	160 / 218	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1985	zul. Gewicht (kg):	2430

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 33650080
Amtliches Kennzeichen: HD -RC 0106E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch
Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 33650080
Amtliches Kennzeichen: HD -RC 0106E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch
Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



KMHKR81AFNU045145

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	83,682 km
Manufacturer	Hyundai	Next maintenance in	6,318 km
Type / Model	IONIQ5	Main inspection (Report on hand)	02/2027
Vehicle Identification number	KMHKR81AFNU045145	Power / Engine displacement	53 kW
First registration	17 Jan 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	08/2025, 63,696 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - No deduction
2	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
3	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
4	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
5	Sill - right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
6	Vehicle glazing	Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace
7	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	255/45 R20 105W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	255/45 R20 105W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jun 2026
Protocol number: 46224495
Delivery date: 29 Jun 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105V	Michelin	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	235/55 R19 105V	Michelin	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					06/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jun 2026
Protocol number: 46224495
Delivery date: 29 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Hyundai	Inspection condition	sufficient
Type / Model	IONIQ5	Mileage (Read)	83,682 km
Vehicle Identification number	KMHKR81AFNU045145	First registration	17 Jan 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jun 2026
Protocol number: 46224495
Delivery date: 29 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.




Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.




Figure 23: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - No deduction




Damage #1: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value




Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #5: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #6: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #6: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



KMHKR81AFNU045145

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	83.682 km
Hersteller	Hyundai	Restlauf bis Service	6.318 km
Typ/Modell	IONIQ5	HU (Bericht lag vor)	02/2027
Fahrgestellnummer	KMHKR81AFNU045145	Leistung / Hubraum	53 kW
Erstzulassung	17.01.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	08/2025, 63.696 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/45 R20 105W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	255/45 R20 105W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105V	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	235/55 R19 105V	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					06/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46224495
Anlieferungsdatum: 29.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Hyundai	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	IONIQ5	Laufleistung (abgelesen)	83.682 km
Fahrgestellnummer	KMHKR81AFNU045145	Erstzulassung	17.01.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges





Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott