

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10939003
vom: 03.07.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002534028
Besichtigt am: 03.07.2026 16:27
Berichts-Nr: 10939003
FIN: WVGZZA1ZNK006014

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10939003
vom: 03.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Geländewagen
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / COG
Erstzulassungsdatum:	03.06.2022
Laufleistung:	29.816 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Silver Silk/Titanschwarz/ Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10939003
vom: 03.07.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
2 Lautsprecher	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
2 Türen	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, "Leaving home"- und manueller "Coming home"-Funktion
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GK-
4 Leichtmetallräder "Mayfield" 7 J x 17	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
6-Gang-Schaltgetriebe	Fensterheber elektrisch
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fertigungsablauf Standard
Abgasendrohr hinten (Standard)	Frontantrieb
Abgasnorm EU6 AP	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fußgängererkennung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fußhebelwerk "Standard"
Ambientebeleuchtung weiß	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder in deutsch	Halogen-Scheinwerfer
Außen-Sound Standard	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Kältemittel R1234yf
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Außenspiegel rechts, konvex	Keine Aktionsausführung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Batterie 320A (59Ah)	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Batterie/Generator Kapazität Standard	Komfortausstattung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Komfortsitze vorn
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kopf- und Seitenairbags vorn, kombiniert
Betriebsspannung 12 V	Kopfstützen hinten
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Bordwerkzeug und Wagenheber	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Bremsbelagverschleißanzeige	Lederlenkrad
Cabriolet	LED-Rückleuchten
Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern; Ausströmer mit Chromrahmen	Leuchtweitenregulierung
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Linkslenker
Dämpfung vorn	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Dekoreinlagen "Silver Silk" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn	Modul Boden hinten Ausführung 2
Digitaler Radioempfang DAB+	Müdigkeitserkennung
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Multifunktionsanzeige "Plus"
Drehstromgenerator 140 A	Multifunktionskamera
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	Nebelschlussleuchte
Einstiegshilfe "Easy Entry"	Nicht Heissland
Einton-Signalhorn	
Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10939003
vom: 03.07.2026

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist"

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)

Ohne Individualeinbau

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Lichtassistent

Ohne Mittelarmlehne vorn

Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Ohne Navigationsgerät

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzheizung

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Trennwand

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne Waschwasser-Standanzeige

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Radio "Composition"

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/55 R 17, rollwiderstandsoptimiert

Reifenkontrollanzeige

Rücksitzlehne symmetrisch geteilt umklappbar

Schaltgetriebe MQ200_GA

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen in Stoff "Style"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator hinten

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, Chromleiste im Kühlergrill

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Textilverdeck elektrisch-hydraulisch

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Türunterteile schwarz, mit Chromleiste

Typprüfand Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Vierlenkerachse

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Windschott

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6 J x 16, Winterreifen 205/60 R 16 H, Radvollblenden

Winterräder Stahl (zusätzlich), 6 J x 16, Winterreifen 205/60 R 16 H

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10939003
vom: 03.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Michelin			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Michelin			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Michelin			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10939003
vom: 03.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
4	Klimaanlage Funktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
5	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10939003
vom: 03.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10939003
vom: 03.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZNK006014

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10939003
vom: 03.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(03.07.2026 16:27) das Fahrzeug wird von der MAHAG abgemeldet

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10939003
vom: 03.07.2026



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10939003
vom: 03.07.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)




4 - Klimaanlage Funktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

kühlt nicht, Folgekosten möglich



5 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10939003
vom: 03.07.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

