



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10601176  
vom: 13.05.2026

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002447831  
**Besichtigt am:** 13.05.2026 08:01  
**Berichts-Nr:** 10601176  
**FIN:** WVVZZZE14R8002870



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10601176  
vom: 13.05.2026

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Limousine
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	ID 3
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CKV
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	02.05.2024
<b>Laufleistung:</b>	23.994 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	Abgelesen
<b>Farbe:</b>	Mondsteingrau
<b>Farbe Dach:</b>	Schwarz
<b>Antriebsart:</b>	Heckantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Elektrisch
<b>Hubraum:</b>	
<b>Leistung:</b>	150 kW (205 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	
<b>Schadstoffklasse:</b>	
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 1-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Grau Melange - Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/Soul-Schwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	05.2027
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10601176  
vom: 13.05.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	e-Sound
3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Durchlademöglichkeit, 2 Becherhalter	Fahrprofilauswahl
4+1 Lautsprecher	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abbiegebremsefunktion und Ausweichunterstützung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aktionsprämie	Fernlichtassistent "Light Assist"
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Fertigungsablauf Dresden
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Armaturentafel Standard	Gepäckraumboden
Armlehne für Vordersitze	Getriebe für Elektroantrieb ( 1-Gang )
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Getriebe Übersetzung 11,530
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse	Heckantrieb
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Hinterachsgewicht Standard
Batterie 320A (49Ah)	Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebserlaubnis Nachtrag	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Car2X	Keine Aktionsausführung
CCS-Ladedose	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung
Dachleiste sowie Lufteinlass und Schweller in Kontrastfarben	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dämpfung hinten, Basis 1	Kurzheck
Dämpfung vorn	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
DC/DC Wandler 3,0 KW	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Digitale Radioempfang DAB+	LED-Rückleuchten
Diversity-Antenne für FM-Empfang	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U	Leergewichtsbereich Standard
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer	Linkslenker
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie
Einton-Signalhorn	Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
Elektrische Luftzusatzheizung	Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, 2 Becherhalter
Elektro-Motor Aggr.0EH.A	Müdigkeitserkennung
Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07/TB7/T3D	Multifunktionslenkrad mit Touch-Bedienung
E-Mobilitäts-Bonus	Netzladekabel für Haushalts-Steckdose



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10601176  
vom: 13.05.2026

Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Sprachbedienung
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstausslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Spurhalteassistent "Lane Assist"
o.b.Abgas	Stabilisator hinten
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Stabilisator vorn
Ohne Anhängervorrichtung	Stahlräder 7,5 J x 18
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Standard-Klimazonen
Ohne Dekorfolien/Embleme	Stoßfänger Standard
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Telefonschnittstelle
Ohne Fast Lane Modell	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Fußmatten	Trommelbremsen hinten
Ohne Head-Up Display	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Typrüfstand Deutschland
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne Sitzheizung	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Spurwechselassistent	Verkehrszeichenerkennung
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Voldach
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Pro"
Ohne UNECE CS&SU	Vorbereitet für We Connect (Plus) oder VW Connect (Plus); Online-Update- Fähigkeit (außer für Sonderumbauten)
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Vordersitze mit Höheneinstellung
Ohne Zusatz-/Standheizung	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Ohne zusätzliche Bereifung	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design	Wegfahrsperre elektronisch
Plattformgruppenklasse 1	Zellmodul A
Pro	
Radio "Ready 2 Discover Max"	
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifen 215/55 R 18	
Reifenkontrollanzeige	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung	
Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff	
Softwareverbund Ausführung 12	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10601176  
vom: 13.05.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Stahl	215/55 R 18 95 T	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	215/55 R 18 95 T	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Stahl	215/55 R 18 95 T	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	215/55 R 18 95 T	5,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 02.2028

**Kompressor vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10601176  
vom: 13.05.2026

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Radkappe vorne rechts	Gebrochen	Ersetzen

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10601176  
vom: 13.05.2026

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 10601176  
vom: 13.05.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZE14R8002870

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10601176  
vom: 13.05.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10601176  
vom: 13.05.2026




Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment




Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



2 - Radkappe vorne rechts - Gebrochen - Ersetzen

