

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Crafter 50 2,0TDI 130kW mittel Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	OD -MX 6589	Fahrgestell-Nummer:	WV1ZZZSYZN9022511
Vertrags-Nummer:	61121076	Erstzulassung:	22.12.2021
Internes KZ:	14983247	Kilometer-Stand:	79532
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Crafter 50 2,0TDI 130kW mittel Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 177 PS /130 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Kirschrot

Polsterung: Stoff-Sitzbezüge "Austin" Titanschwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **45.665,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Ablagenpaket 2: Dachgalerie mit zwei 1-DIN Schächten und Leseleuchte	150,00
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	210,00
Anhängervorrichtung, starr (inklusive Gespannstabilisierung)	655,00
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	180,00
Bordwerkzeug und Wagenheber	0,00
Dachschienen für Dachlastträger	295,00
Elektrische Klemmleiste	86,00
Kirschrot	0,00
Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus	1.660,00
ParkPilot im Front- und Heckbereich	605,00
Radio "Composition Colour"	865,00
Reserverad (Stahlfelge) mit Fahrbereifung sowie Bordwerkzeug und Wagenheber	155,00
Schwingsitz "ergoComfort" links, in der 1. Sitzreihe	560,00
Schwingsitz "ergoComfort" rechts, in der 1. Sitzreihe	560,00
Seitenverkleidung im Laderaum aus Sperrholz, bis zum Dachrahmen	590,00
Seitliche Markierungsleuchten	96,00
Stoff-Sitzbezüge "Austin" Titanschwarz	0,00
Trittstufe hinten, über halbe Breite	103,00
Folie: MX_VW_Crafter_Flachdach	122,90
Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48-60	650,00
Würth: Variante 1 VW Crafter Front L2	2.435,00
Würth: Variante 1 VW Crafter Front L2	2.435,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **55.642,90**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **66.215,05**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 66.215,05

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Crafter 50 2,0TDI 130kW mittel Kastenwagen4-türig 1968 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	130 / 177	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	E6	CO2 (g/km):	230
durchschn. Verbrauch/100 Km:	8,800	Tankinhalt:	75
Max. Km/h:	90	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	2445	zul. Gewicht (kg):	5000

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 61121076

Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6589

Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Crafter 50 2,0TDI 130kW mittel Kastenwagen4-türig 1968 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
23.12.2022	9059834536	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 61121076
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6589
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Crafter 50 2,0TDI 130kW mittel Kastenwagen4-türig 1968 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
25.05.2023	0	TÜV/AU (MwSt-frei)
21.06.2024	30390	Inspektion und Wartung
21.06.2024	30390	Bremsflüssigkeitswechsel
18.07.2024	0	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
07.08.2025	61159	TÜV/AU (MwSt-frei)
10.11.2025	0	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	29.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	30966 Hemmingen, Max-von-Laue Strasse 4 - 18
Besichtigungsdatum	06.07.2026
Referenznummern	0031212516 - 0061121076

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	OD-MX 6589	Fzg.-Ident.-Nummer	WV1ZZZSYZN9022511
Fabrikat	VW	1. Zulassung	22.12.2021
Typ	Crafter 50 2,0TDI mittel Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Kirsch-Rot - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	79.227 km	Sitzplätze	2
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 5 Türier
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	10/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 130 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/75 R16C 110/108R M+S	9 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/75 R16C 110/108R M+S	9 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/75 R16C 110/108R M+S	3 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	205/75 R16C 110/108R M+S	3 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 21.06.2024 bei km 30.390.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
Zwillingsbereifung hinten: 205/75 R16C 110/108R M+S Uniroyal links und rechts 3mm Profil.
Aktuell montierte Winterreifen (gemäß Ausstattung nicht gelistet) mit niedrigerem Tragfähigkeitsindex gemäß ZB1.

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| ✓ Ablagenpaket 2: Dachgalerie mit zwei 1-DIN Schächten und Leseleuchte | ✓ Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung |
| ✓ Anhängervorrichtung, starr (inklusive Gespannstabilisierung) | ✓ Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar |
| ✓ Bordwerkzeug und Wagenheber | ✓ Dachschienen für Dachlastträger |
| ✓ Elektrische Klemmleiste | ✓ Kirschrot |
| ✓ Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus | ✓ ParkPilot im Front- und Heckbereich |
| ✓ Radio "Composition Colour" | ✓ Reserverad (Stahlfelge) mit Fahrbereifung sowie Bordwerkzeug und Wagenheber |
| ✓ Schwingsitz "ergoComfort" links, in der 1. Sitzreihe | ✓ Schwingsitz "ergoComfort" rechts, in der 1. Sitzreihe |
| ✓ Seitenverkleidung im Laderaum aus Sperrholz, bis zum Dachrahmen | ✓ Seitliche Markierungsleuchten |
| ✓ Stoff-Sitzbezüge "Austin" Titanschwarz | ✓ Trittstufe hinten, über halbe Breite |
| ✓ Würth: Variante 1 VW Crafter Front L | ✓ Folie: MX_VW_Crafter_Flachdach |
| ✓ Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48- | |

Zustand / Beschädigungen

Front

Motorhaube, verkratzt (Bild 38, Bild 39, Bild 40)

Dach

Dach Mitte, beschädigt (Bild 32, Bild 33, Bild 34)

Seite links

Tür vorne links, beschädigt (Bild 35, Bild 36, Bild 37)

Tür vorne links Einstieg, verkratzt (Bild 43, Bild 44)

Seite rechts

Seitenwand rechts Leiste, Radlauf, beschädigt (Bild 17, Bild 18)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt (Bild 19, Bild 20, Bild 21)

Hecktür rechts, beschädigt (Bild 22, Bild 23)

Hecktür rechts innen, beschädigt (Bild 26, Bild 27, Bild 28)

Hecktür rechts Innenverkleidung, beschädigt (Bild 24, Bild 25)

Hecktür links innen, beschädigt (Bild 29, Bild 30, Bild 31)

Reifen, Felgen, Radkappen

Radkappe(n) vorne links, gerissen (Bild 47)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 48, Bild 49)

Interieur

Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen (Bild 45, Bild 46)

Sitz vorne rechts Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt (Bild 12, Bild 13)

Trennwand, beschädigt (Bild 14, Bild 15, Bild 16)

Technik

Bremsbeläge vorne, Untermaß (Bild 41, Bild 42)

Sonstiges

Inspektion groß Transporter, fällig (Bild 11)

Ohne Zuordnung

Satz Sommerreifen fehlt - falsche Reifenart, teilweise Untermaß (Bild 50, Bild 51, Bild 52)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 52 Fotos.

Blumenthal, Daniel

Der Sachverständige, 07.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11. Inspektion groß, Transporter, fällig, durchführen



Bild 12. Sitz vorne rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, reinigen

Fotoanlage



Bild 13. Sitz vorne rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, reinigen



Bild 14. Trennwand, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 15. Trennwand, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 16. Trennwand, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Seitenwand rechts, Leiste, Radlauf, beschädigt, ersetzen



Bild 18. Seitenwand rechts, Leiste, Radlauf, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 20. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 22. Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24. Hecktür rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Hecktür rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 26. Hecktür rechts, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Hecktür rechts, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28. Hecktür rechts, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Hecktür links, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30. Hecktür links, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Hecktür links, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32. Dach, Mitte, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Dach, Mitte, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34. Dach, Mitte, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 35. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 37. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 38. Motorhaube, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 39. Motorhaube, verkratzt, lackieren



Bild 40. Motorhaube, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 41. Bremsbeläge, vorne, Untermaß, ersetzen



Bild 42. Bremsbeläge, vorne, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 43. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren



Bild 44. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 45. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, ersetzen



Bild 46. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 47. Radkappe(n), vorne links, gerissen, ersetzen



Bild 48. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 49. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 50. Satz Sommerreifen fehlt - falsche Reifenart, teilweise Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 51. Satz Sommerreifen fehlt - falsche Reifenart, teilweise Untermaß, ersetzen



Bild 52. Satz Sommerreifen fehlt - falsche Reifenart, teilweise Untermaß, ersetzen