


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002473221
Besichtigt am:	08.06.2026 13:05
Berichts-Nr:	10750048
FIN:	TMBEK6PJ6P4074382



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AXJ
Erstzulassungsdatum:	15.06.2023
Laufleistung:	41.364 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Style schwarz/grau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	16.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"SMART LINK"

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten
 2x USB vorne (typ C data)
 3. Kopfstützen hinten mitte
 4 Lautsprecher vorn + 2 hinten inkl. Tada Surround
 4 Türen
 4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D
 4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist:
 TJ7/N09/T9F/T57/T0D
 7-Gang-Automatikgetriebe
 Abgasendrohr hinten (Standard)
 Abgaskonzept, EU6 AP
 Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung
 Aktivkohlebehälter (EVAP)
 Akustik-Paket Standard
 Ambientelicht Ausführung 1
 Antenne nur für FM Empfang
 Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex
 Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe
 Ausströmer Komfort
 Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
 Batterie 380A (59Ah) EFB+
 Bauteilesatz,-Deutschland
 entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile
 Beheizbare Frontscheibe
 Berganfahrassistent
 Betriebserlaubnis Nachtrag
 Bluetooth
 Bordliteratur in Deutsch
 Brillen-Ablage/Halter
 Chrom-Paket
 Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
 DAB - Digitaler Radioempfang
 Dämpfung hinten
 Dämpfung vorn
 Dekor-Einlagen
 Drehstromgenerator 140 A
 Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
 Dreip. Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer
 und Höheneinstellung
 DRIVER ALERT - Müdigkeitserkennung
 E-Call+
 Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile
 --

Einton-Signalhorn

Elektrisch verstellbare und beheiz. Aussenspiegel - electrich
 anklappbar, automatisch abblendbar - nur Fahrer
 Elektrische Fensterheber vorn und hinten mit der Funktion auto
 up/down und Komfortbedienung
 Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
 Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VN-
 Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Fensterleiste in Chrom
 Fernlichtassistent
 Fertigungsablauf Standard
 Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
 Front Assist inkl. City ANB für ACC high
 FRONT ASSIST mit ACC
 Frontantrieb
 Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
 Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
 Fußhebelwerk "Standard"
 Gepäckraumabdeckung, klappbar
 Gepäckraumbeleuchtung
 Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine
 Bedarfsprognose
 Gurtanlagesignalisation für die vorderen und hinteren Sitze
 Handbremshebelgriff in Leder
 Handschuhfach Standard
 Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
 Heckspoiler
 Hinterachse "Standard"
 Hinterachsgewicht Ausführung 1
 Höhenverstellbarer Fahrer - und Beifahrersitze
 Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
 tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
 Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen
 Komfortsitze vorn
 Kopfstützen vorn
 Kraftstoffbehälter
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
 Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
 Kurzcheck
 Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung, abgedunkelt	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Sprachsteuerung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Spurwechselassistent
Leichtmetallräder "PROXIMA AERO" schwarzmet. lackiert 6J x 16" inkl. SUPER ROWI	Ohne Steckdose
Leichtmetallräder "PROXIMA" schwarz met. lackiert 6J x 16" - 4 Stk.	Ohne Trennwand
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Überföhrungsausrüstung
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	ohne USB im Innenspiegel
Linkslenker	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Luxusausstattung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Regenschirm	Ohne zus. Dichtungen außen
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mittelkonsole - Cupholder "Schneemann"	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelscheinwerfer - Glühbirne	Paket Funktion
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Pannen-Set
Nicht Heissland	PARK DISTANCE CONTROL (Parksensoren vorne+hinten) (PDC)
Nichtraucherausführung	Radio Bolero 8"
Normal-Lackierung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne "drive select"	Radstand
Ohne 2. Batterie	Radvollblenden
Ohne Ablagekasten	Rechtsverkehr
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Ablagenpaket/box	Reifen 195/55 R16 91V xl Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne Adapter	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifendruckkontrolle
Ohne Anhängervorrichtung	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Remote Access 1 Jahr
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	SBBR-Leuchte
Ohne Dekorfolien/Embleme	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne ECO-Funktion	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenbremse hinten
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Gepäckraumbodenbelag	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Halter	Scheinwerfer vorn: (Bi-LED Modul) + LED Tagfahrlicht + LED Corner Funktion
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Ladeboden	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Seitenairbag vorne mit Kopfairbags
Ohne Navigationsgerät	Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sitzlehne geteilt 60:40, Sitzgestell ungeteilt
 Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell
 Tankdeckel
 Textilfußmatten
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Überhang hinten, kurz
 Untere Dekor-Einlagen
 Variante co2
 Version Standard plus
 Virtual Cockpit
 Vorbereitung Dachlastträger
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperr elektronisch
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zus. Triebwerks-Unterschutz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	6,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	5,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	8,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Optische Wertminderung
2	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
3	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Kontrollleuchte Reifendruck	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
5	Tür vorne links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
6	Tür vorne rechts	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
7	Motorhaube	Kratzer	Polieren
8	Antenne	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Bremsscheiben hinten	Korrosion	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vorschaden		€ 6.578,56
Summe (ohne MwSt.):				€ 6.578,56

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	245,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBEK6PJ6P4074382

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10750048
vom: 08.06.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Heckklappe




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Optische Wertminderung



2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



3 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Kontrollleuchte Reifendruck - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich



5 - Tür vorne links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

Kommentar

Schadenerweiterung möglich



6 - Tür vorne rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

Kommentar


Schadenerweiterung möglich



7 - Motorhaube - Kratzer - Polieren





8 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Bremsscheiben hinten - Korrosion - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

