



# Zustandsbericht

Protokollnummer: 46093770  
Auftrags-Nr / Referenz: 26628675  
Besichtigungsdatum: 03.06.2026

## Angaben zum Fahrzeug

|                         |                                            |                          |                   |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Hersteller / Modell     | MAXUS Deliver 9 2.0 Transporter RWD LUXURY |                          |                   |
| Kennzeichen             |                                            | Fahrgestellnummer        | LSH14J7C6PA105872 |
| Erstzulassung           | 24.05.2024                                 | Laufleistung (abgelesen) | 22.895 km         |
| HSN/TSN                 | 2184 / AAH 00015                           | Kraftstoffart / Zylinder | Diesel / 4        |
| Fahrzeugart             | Transporter                                | Antriebsart              | Heckantrieb       |
| Schadstoffklasse        | EUROVI; E; M, N                            | Getriebe / Anzahl Gänge  | Manuell           |
| Farbe                   | Silber Metallic                            | Besichtigungszustand     | ausreichend       |
| Leistung / Hubraum      | 109 kW / 1.996 ccm                         | Nächste HU               | 05/2026           |
| Wartungsheft / Nachweis | vorhanden / unvollständig                  | Restlauf bis Service     | 0 km              |
| Letzte Wartung          |                                            | Polsterart               | Stoff             |
| Vorschaden              | Keine Feststellbar                         | Polsterfarbe             | Schwarz-Grau      |
| Nachlackierung          | Keine Feststellbar                         | zul. Gesamtgewicht       | 3.500 kg          |
| Dokumente               | ZB   vorhanden                             | Anzahl Halter            | unbekannt         |
| Schlüssel soll/ist      | 2/2                                        | Anzahl Sitze / Türen     | 3 / 4             |
| Vertragsnummer          | 50155513                                   | Re-Import                | Nein              |

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße     | Reifentyp                     | Hersteller | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|-------|-----------------|-------------------------------|------------|-------------|----------------------|
| 1     | 235/65 R16 121S | Sommerreifen auf Leichtmetall | Hankook    | 8mm / 8mm   | i.O.                 |
| 2     | 235/65 R16 121S | Sommerreifen auf Leichtmetall | Hankook    | 8mm / 8mm   | i.O.                 |

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ersatz

| Typ       | Reifengröße     | Reifentyp              | Hersteller | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|-----------|-----------------|------------------------|------------|-------------|-------------|
| Ersatzrad | 235/65 R16 121S | Sommerreifen auf Stahl | Hankook    | 8           |             |

## Ausstattung

### Serienausstattung

| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-Zoll-Touchscreen mit Apple CarPlay und Android Auto                                                                                                                                                                       |
| Airbag: Fahrer- und Beifahrerairbag                                                                                                                                                                                          |
| Airbag: Seitenairbags                                                                                                                                                                                                        |
| Airbag: Vorhangairbags                                                                                                                                                                                                       |
| Alarm                                                                                                                                                                                                                        |
| Audiosystem mit MP3-Funktion                                                                                                                                                                                                 |
| Automatische Türenergiegelung                                                                                                                                                                                                |
| Automatisches Notbremsssystem (AEBS) Wenn ein Fußgänger oder ein anderes Fahrzeug auf Ihrer Straße erkannt wird, deaktiviert AEBS das Gaspedal und betätigt die Bremsen, um das Risiko eines schweren Unfalls zu verringern. |



| Bezeichnung                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Außenspiegel mit integriertem Totwinkelspiegel und Blinkleuchte                  |
| Außenspiegel, elektrisch verstellbar und beheizbar                               |
| Berganfahrhilfe (HHC)                                                            |
| Bluetooth- Freisprecheinrichtung                                                 |
| Bordcomputer                                                                     |
| Bremsleuchte, dritte                                                             |
| Chromzierleisten in den Türen                                                    |
| Dieselpartikelfilter DPF                                                         |
| Doppelte LED-Innenbeleuchtung im Laderaum                                        |
| Drehzahlmesser                                                                   |
| eCall Automatischer Notruf bei Unfall                                            |
| Einparkhilfe hinten                                                              |
| Einparkhilfe vorn                                                                |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)                                         |
| Fahrmodusschalter (Power/Normal/Eco)                                             |
| Fensterheber elektrisch                                                          |
| Garantie: 3 Jahre Herstellergarantie oder 160.000 km - das zuerst Erreichte gilt |
| Geschwindigkeitsregelanlage                                                      |
| Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe                                                  |
| Gummibodenbelag im Passagier- und Laderaum Laderaumverkleidung halbhoch          |
| Heckstoßfänger Vordere und hintere Stoßstange, teillackiert in Karosseriefarbe   |
| Innentürverkleidung                                                              |
| Instrumententräger mit Dekorelementen im Carbon Look                             |
| Keyless-System mit 2 SmartKeys                                                   |
| Klimaanlage                                                                      |
| Kopfstützen (3)                                                                  |
| Laderaumverkleidung (halbhoch)                                                   |
| LED-Scheinwerfer                                                                 |
| Lenkrad höhenverstellbar                                                         |
| Lenkradfernbedienung für Audiosystem                                             |
| Lichtsensoren                                                                    |
| Multifunktionslenkrad                                                            |
| Nebelscheinwerfer                                                                |
| Nebenantrieb: PTO / Nebenantrieb am Getriebe                                     |
| Polster: Stoff                                                                   |
| Regensensor                                                                      |
| Reifendruckkontrollsystem                                                        |
| Räder: Leichtmetallfelgen 16" mit Reifen 235/65 R16C                             |
| Räder: Vollwertiges Reserverad unter dem Fahrzeug                                |
| Rückfahrkamera                                                                   |
| Rückleuchten LED                                                                 |
| Servolenkung elektrisch                                                          |
| Sitze: Beifahrerdoppelsitzbank                                                   |
| Sitze: Fahrersitz 8-fach verstellbar mit einer verstellbaren Armlehne            |



| Bezeichnung                                             |
|---------------------------------------------------------|
| Spurverlassenswarner (LDW)                              |
| Spurwechselassistent (LCA) und Totwinkelassistent (BSD) |
| Start-Stopp-System                                      |
| Tagfahrlicht LED                                        |
| Tür: Heckflügeltüren mit 263° Öffnungswinkel            |
| Tür: Schiebetür rechts                                  |
| Wegfahrsperre                                           |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung                   |

## Sonderausstattung

| Bezeichnung          |
|----------------------|
| Lackierung: Metallic |

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe     | Beschreibung                                                       |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | Blinkleuchte      | Spiegel rechts - gebrochen / gerissen - erneuern                   |
| 2   | Seitenwand rechts | Seitenwand - Kratzer - Smart Repair                                |
| 3   | Sonstiges         | Hauptuntersuchung - fällig - durchführen                           |
| 4   | Ausrüstung        | Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt - erneuern                |
| 5   | Heckbereich       | Heckblech - Delle / Lackschaden - Smart Repair                     |
| 6   | Heckklappe/-tür   | Scharnier unten - Kratzer - lackieren                              |
| 7   | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten (unlackiert) - beschädigt - erneuern             |
| 8   | Heckleuchte       | Heckleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern               |
| 9   | Sonstiges         | Inspektion/Wartung - fällig - durchführen                          |
| 10  | Unterlagen        | Serviceheft - unvollständig - Wertminderung                        |
| 11  | Schweller rechts  | Schweller - verformt - erneuern                                    |
| 12  | Heckklappe/-tür   | Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren  |
| 13  | Heckklappe/-tür   | Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren |
| 14  | Schiebetür rechts | Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren     |
| 15  | Seitenwand links  | Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren                |
| 16  | Kotflügel links   | Kotflügel links - verformt - erneuern                              |

## Gebrauchsspuren

| Nr.                                                                              | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. |               |              |

## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr.                | Ort | Wertminderung |
|--------------------|-----|---------------|
| Keine feststellbar |     |               |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



## **Hinweise zum Gutachten**

### **Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### **Fahrzeug-Identifizierung:**

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### **Besichtigungsbedingungen:**

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

### **Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:**

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### **Vorschäden:**

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

### **Weitere Hinweise und Feststellungen:**

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Laderaum



**Abbildung 6:** Motorraum





### Abbildung 7: FIN



**Abbildung 8: Innenraum vorne**




### Abbildung 9: Kombiinstrument



### Abbildung 10: Laufleistung



**Abbildung 11: Instrumententafel**



**Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)**



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Blinkleuchte: Spiegel rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #1:** Blinkleuchte: Spiegel rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #2:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #2:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #5:** Heckbereich: Heckblech - Delle / Lackschaden - Smart Repair





**Beschädigung #5:** Heckbereich: Heckblech - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Heckklappe/-tür: Scharnier unten - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #6:** Heckklappe/-tür: Scharnier unten - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #8:** Heckleuchte: Heckleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern

[illegible]

A close-up, low-angle shot of the underside of a vehicle chassis. The image shows the rear suspension components, including the rear axle and wheels. A large, dark, cylindrical exhaust pipe runs horizontally along the side of the chassis. The vehicle is parked on a dark asphalt surface. In the background, another vehicle is partially visible, and some greenery can be seen in the distance.

The image shows the rear of a silver Mercedes-Benz Sprinter van. The van has a black bumper and a black license plate. The Mercedes-Benz logo is visible in the center of the rear window. The text "Sprinter" is visible on the right side of the rear door, and "DELIVER" is visible on the left side. The van is parked on a paved surface.

Seite 10 / 12






**Beschädigung #13:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #13:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #13:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #13:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #14:** Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #14:** Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #15:** Seitenwand links: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #15:** Seitenwand links: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #16:** Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - erneuern



**Beschädigung #16:** Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - erneuern