

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Other (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG/LPG (L)/(m ³)	Other (L)	
Low:	155	---	---	6.8	---	---	-----
Medium:	116	---	---	5.1	---	---	-----
High:	103	---	---	4.5	---	---	-----
Extra High:	123	---	---	5.4	---	---	-----
Combined:	120	---	---	5.3	---	---	-----

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: ---- Electric range city [km]: ----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

yes

3.1. General code of the eco-innovation(s):

e9 29

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.18 Gas (CNG/LPG): ---- Others: ----

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO ₂ and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO ₂ emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m ³)/(L)	Other (L)	
Low	----	----	----	----	----	----	-----
Medium	----	----	----	----	----	----	-----
High	----	----	----	----	----	----	-----
Extra High	----	----	----	----	----	----	-----
City	----	----	----	----	----	----	-----
Combined (sustaining)	----	----	----	----	----	----	-----
Combined (depleting)	----	----	----	----	----	----	-----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----	-----

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range (EAER): ---- (EAER city): ----

All Electric Range [km]: (AER): ---- (AER city): ----

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: -----

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+0 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##185/65 R15 88H#5,5JX15 ET40;

##185/65 R15 88V#5,5JX15 ET40;##195/55 R16 91V XL#6,5JX16 ET47;##195/55 R16 91V

XL#6,0JX16 ET45;##215/40 R18 89W XL#7,0JX18 ET51;##215/45 R17 91W XL#7,0JX17 ET5

1;##185/60 R16 86H M+S#6,5JX16 ET47;##185/60 R16 86H M+S#6,0JX16 ET45;##

Certificate of Conformity

046CC0151155



www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	SEAT
0.2.	Type:	Variant:
	KJ	BDLAC
		FM5SFM5DF0084BI2A1AACABD
0.2.1.	Commercial name:	IBIZA
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass [kg]:	-----
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:	-----
	Frontal area for final vehicle [cm ²]:	-----
	Rolling resistance [kg/t]:	-----
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm ²]:	-----
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB27ZZ_A0_0529-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-2Q0_0V_0234_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KJ_DLAC_FM5_A_B-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-MQ200_5F_20_001-WWW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	-----
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-VW_00219_00_000-WWW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-AW_DGW_D_ALACAA-WWW-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A., Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	
	On the right B-pillar,glued or bonded	
	Location of the vehicle identification number:	
	In the engine compartment,right	
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:	-----
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZKJ9PR116230
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2023-03-30

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3134*39 granted on 2022-10-20 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-03-30

Martorell, 2023-03-30

Daniel Cortina Munuera
Director Quality AssuranceRobin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data



VSSZZKJ9PR116230

1. Number of axles / wheels: 2 / 4

3. Powered axles (number, position): 1, Axle 1

Interconnection of powered axles: -----

3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated: non-automated

4. Wheelbase[mm]: 2548

4.1. Axle spacing [mm]: 2548

5. Length [mm]: 4059

6. Width [mm]: 1780

7. Height [mm]: 1444

13. Mass in running order [kg]: 1154

13.2. Actual mass of the vehicle [kg]: 1169

16. Technically permissible maximum masses:

16.1. Technically permissible maximum laden mass [kg]: 1595

16.2. Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]: 860 / 785

16.4. Technically permissible maximum mass of the combination [kg]: 2595

18. Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1. Drawbar trailer [kg]: -----

18.3. Centre-axle trailer [kg]: 1000

18.4. Unbraked trailer [kg]: 570

19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]: 50

20. Manufacturer of the engine: Volkswagen AG

21. Engine code as marked on the engine: DLA

22. Working principle: Positive ignition / 4 stroke

23. Pure electric: no

23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle: -----

24. Number and arrangement of cylinders: 3; in Line

25. Engine capacity [cm³]: 999

26. Fuel: petrol

26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel: mono fuel vehicle

26.2. Type of dual fuel engine: -----

27. Maximum power

27.1. Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine): 70.00 / 5000

27.3. Maximum net power [kW] (electric motor): -----

27.4. Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor): -----

28. Gearbox (type): manual

Gear	1	2	3	4	5	-----	-----	-----	-----
28.1. Gearbox ratios:	3.769	1.955	1.281	0.881	0.673	-----	-----	-----	-----
28.1.2. Final drive ratio:	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933	-----	-----	-----	-----

29. Maximum speed [km/h]: 186

30. Axle(s) track (1./2.) [mm]: 1499 / 1479

35. Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO₂ determination:

Axle 1: 185/65 R15 88H / 5,5JX15 ET40 / A / C1

Axle 2: 185/65 R15 88H / 5,5JX15 ET40 / A / C1

36. Trailer brake connections: -----

38. Code for bodywork: AB

40. Colour of vehicle: BLACK

41. Number and configuration of doors: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Number of seating positions (including the driver): 5

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: ---

42.3. Number of wheelchair user accessible position: ---

46. Sound level

Stationary [dB(A) at min⁻¹]: 72.00 / 3750

Drive-by [dB(A)]: 66.00

47. Exhaust emission level: EURO 6 AP

47.1. Parameters for emission testing of V_{ind}:

47.1.1. Test mass [kg]: 1243

47.1.2. Frontal area [m²]: -----

47.1.3. Road load coefficients	47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
	70.8	0.514	0.02916

47.2. Driving cycle:

47.2.1. Driving cycle class: 3b

47.2.2. Downscaling factor (f_{dis}): -----

47.2.3. Capped speed: no

48. Exhaust emissions: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Particulates	Particles #
	226.3	31.8	28.6	40.5	-----	-----	1.1200	0.38E11
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particulates	Particles #
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]: -----

48.2. Declared maximum RDE values (if applicable): NO_x [mg/km] Particles (number) with exponent (#/km)

Complete RDE trip: 60.0 6.00 E11

Urban RDE trip: 60.0 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Leichtmetallfelge Winterradsatz vorn rechts und hinten rechts verschrammt (Gebrauchsspur)




Bild 15 : Leichtmetallfelge Winterradsatz vorn rechts und hinten rechts verschrammt (Gebrauchsspur)




Bild 16 : Schlauch Kurbelgehäuse Ventildeckel Tierverbiss




Bild 17 : Kotflügel vorn links eingedellt (Gebrauchsspur)



Bild 18 : Tür vorn links eingedellt (Gebrauchsspur)




Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Antennenstab Tierversbiss




Bild 23 : Heckdeckel Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Stossfänger vorn unterhalb links verkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 413538
Hersteller Seat
Model Ibiza
Variante Style 1.0 TSI
Listenpreis 19.865,55
VIN VSSZZZKJ9PR116230
Erstzulassungsdatum 1.5.2023
Kennzeichen M SP7267

Schadensfälle der int. Belegnummer: 413538

10.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024113311	10.09.2024	Fahrerseite Seitenteil hinten	1.286,34
2025104544	09.03.2025	Beifahrerseite Seitenteil hinten Beifahrerseite Tür hinten Stoßfänger hinten rechts	4.721,25
2026109320	10.06.2026	Beifahrerseite Seitenteil hinten Stoßfänger hinten	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 79 µm bis 405 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- > Tür hinten rechts mit bis zu 170µm
- > Seitenwand links mit bis zu 175µm
- > Seitenwand rechts mit bis zu 405µm
- > Tür hinten links mit bis zu 171 µm

Die Frontscheibe weist punktuelle, oberflächige Glasabplatzungen und Verschleißspuren auf, welche bezogen auf Alter und Nutzung, dem üblichen Gebrauchszustand entsprechen.

Winterradsatz Zubehör fehlen. Keine ABE im Fahrzeug vorhanden

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.05.2023	Letzte Zulassung	15.05.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SEAT
Typ / Verkaufsbez.	Ibiza 1.0 TSI S&S Style	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKJ9PR116230	HSN / TSN	7593 / ANG
Schlüssel-Nr.	10192315	Km-Stand abgelesen	40100
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	70
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Mitternachtsschwarz / 2-Schicht / OE, LY9T
Polster / Farbe	Sitzbezüge in Stoff / Grau-Schwarz-Swing Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 65 R 15 88 H	Kumho / Ecowing ES01 KH27	S /O	7 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 H	Kumho / Ecowing ES01 KH27	S /O	7 mm
2 links	185 / 65 R 15 88 H	Kumho / Ecowing ES01 KH27	S /O	7 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 H	Kumho / Ecowing ES01 KH27	S /O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 28.02.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
185 / 65 R 15 88 T	Dunlop / Winter Response 2 MS	W /O	7 mm
185 / 65 R 15 88 T	Dunlop / Winter Response 2 MS	W /O	7 mm
185 / 65 R 15 88 T	Dunlop / Winter Response 2 MS	W /O	7 mm
185 / 65 R 15 88 T	Dunlop / Winter Response 2 MS	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in den vorderen Türen, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Fahrer und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbag-System, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Berganfahrassistent, Blinkleuchten in den Außenspiegeln integriert, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS), Fensterheber elektrisch vorn, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 5-Gang-Schaltung, Getränkehalter, 2 vorne, Handbremse in Lederoptik, Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben Wisch/Wasch-Anlage, Heiz- und Frischluftsystem mit 4-stufigem Gebläse und Umluftschaltung, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem in der 2. Sitzreihe links und rechts, Karosserie verzinkt, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaanlage, Kofferraumbeleuchtung, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Technologie für Scheinwerfer und Tagfahrlicht, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Nappaleder, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Leseleuchte vorne, Lichtsensor, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Pollenfilter, Polster: Stoff, Radio: Media System 8,25", Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Räder: Leichtmetallfelgen (4) 5,5 J x 15 "Enjoy 20/1", Räder: Reifenkontrollanzeige, Räder: Tyre fit, Rücksitzlehne 1/3 zu 2/3 geteilt umlegbar, Scheibenwischer vorne mit Intervallschaltung, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik vorne und hinten, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sonnenblende auf Beifahrerseite mit Make-up Spiegel, Sonnenblende auf Fahrerseite mit Einschub für Parkscheibe und Make-up Spiegel, Spurhalteassistent, Start-Stopp-System, Steckdose 12-V vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Trommelbremsen hinten, Türgriffe in Wagenfarbe, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, Virtual Cockpit, Warnblinkautomatik bei Vollbremsung, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Komfortschlüssel

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
P30	Paket: COMFORT
PAC	Paket: Fahrassistent-Paket M
P36	Paket: Infotain


Einparkhilfe vorn und hinten

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 12.100 km oder 391 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Schlauch Kurbelgehäuse Ventildeckel
Tierversbiss, erneuern (Bild 16)
2. Antennenstab Tierversbiss, erneuern
(Bild 22)
3. Stossfänger vorn unterhalb links
verkratzt, smart repair (Bild 24)
4. Seitenteil hinten rechts eingedellt und
verschrammt, Stossfänger hinten
verschrammt, lackieren mit
Lackaufbau
5. Heckdeckel Lackierung, verschrammt,
lackieren mit Lackaufbau

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Leichtmetallfelge Winterradsatz vorn rechts
und hinten rechts verschrammt,
Kotflügel vorn links eingedellt,
Tür vorn links eingedellt,