

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

5032NGW / WBA31GN0105468332 / 5468332

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 sDrive18d U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 sDrive18d U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	14.391

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

 CARPETA MANUALES

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5032NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
DI	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
TI	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	06/05/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

5032NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
1. Emblema tr	-	REEMPLAZAR
2. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR
3. Anagrama tr motor	-	REEMPLAZAR
4. Neumático dl iz - Nueva	-	REEMPLAZAR
5. Piloto dr portón/capó tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
6. Piloto iz portón/capó tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Moldura retrovisor puerta dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
9. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
10. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
13. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada adyacente	-
14. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA