

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

0928NJK / WBA11FZ090FV83542 / FV83542

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	318d sDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	318d sDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	15.146

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0928NJK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
DI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
TI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	07/07/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

0928NJK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
0928NJK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Neumático dl dr - HANKOOK S1 HRS - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
9. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada adyacente	REPARAR
10. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	-
13. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
14. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
15. Tobera dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
16. Puerta dl dr	-	PULIR
17. Luna techo solar	-	SR Cristales
18. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
19. Capó dl	-	SR Pintura
20. Anagrama acabado aleta dl iz	-	SIN ESPECIFICAR