

DEKRA Automobil GmbH
Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Ulm
Herrlinger Str. 72
89081 Ulm
Telefon 0731 / 9372-0
Fax 0731 / 9372-72
E-Mail ulm.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Dominic Wizemann
Tel. direkt 07319372-0
Tel. mobil 015222892226

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

A X2377E

FIN

KNAC481AFR5199117

Vertragsnummer	13078172
Auftragsnummer	ELSRM004495
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	15.05.2026, telefonisch
Besichtigung	19.05.2026 um 14:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Ulm, Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 19.05.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	23.529,41 EUR	28.000,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	27.478,99 EUR	32.700,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 15.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 19.05.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 19.05.2026 um 14:00 Uhr durch Herrn Dominic Wizemann bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Ulm, Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm, im Beisein von Herr Richter.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 99 µm bis 131 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	A X2377E
Tag der Erstzulassung	05.06.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia (ROK)
Typ / Verkaufsbezeichnung	CV / EV6 77,4-kWh AWD
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	2233 / ABA
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAC481AFR5199117

Farbe	YACHT BLUE
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung / Hubraum	56 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	13.922

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S /O	6 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S /O	6 mm
2 links	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S /O	6 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Ganzjahresreifen montiert Original Sommerreifen im Fahrzeug

Ausstattung

"Blind Spot Monitoring System", 1-Gang elektrisch Z, 2-Schicht-Mica, 255/45 R 20 .. H, 8 J x 20 Alu Typ A, Ambiente-Innenraumbeleuchtung, Anhängervorrichtung, Aussengriff Intelligent, Aussenspiegel elektrisch mit Memory, Aussenspiegel mit Kamera, Ausstattung Leder, Batterie 58kWh, Bremscheibe hinten 18", Bremsscheiben vorn 18", Dual-Klimaautomatik, Dynamischem Blinkleuchten, ECALL System, Eckenradar im Stossfänger vorn, Einparksystem automatisch (RSPA), Elektromotor hinten 165/168kW ZH, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC), Fahrersitz elektrisch verstellbar, Fahrkamera 360 Grad, Fensterheber hinten elektrisch mit Impulsfunktion, Frontkamera, Frontscheibe Sunprotect, GLS, GT Line, Glasschiebe-/Hebedach elektrisch, Head up Display, Heckantrieb, Heckklappe elektrisch, Heckradar, Heckscheibe dunkel getönt (Privacy Glas), Heizung, Heizung Intelligent, Innenspiegel automatisch abblendend, Kabelloses Ladeger, Kindersicherung elektrisch, Kofferraum Abteil, Kühlung alternativ, LED Intelligent Light System, LED-Heckleuchten, Ladergerät Batterie Typ Europa, Lenkrad heizbar, Meridian Audio System, Modelljahr Paket 24, Navigationssystem, Pedal Metal, Radar vorn, Scheibenwischer Füllstandsensoren, Seitenairbag mitte, Sitze vorn Belüftet, Sitze vorn mit Lendenwirbelstütze, Sitze vorn mit Massagefunktion, Sitze vorn mit Memory, Sitzheizung, Tuerschieben Akustikverglasung, Türleuchte, Türscheiben hinten/Seitenscheiben dunkel getönt (Privacy Glas), Wärmepumpe, ab 12.2023

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Felge vorn rechts beschädigt Glanzgedreht, erneuern (Bild 8, 9, 10); Wartung fällig, erneuern (Bild 11).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Dominic Wizemann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssell und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Felge vorn rechts beschädigt Glanzgedreht



Bild 9 : Felge vorn rechts beschädigt Glanzgedreht



Bild 10 : Felge vorn rechts beschädigt Glanzgedreht




Bild 11 : Wartung fällig

DEKRA Automobil GmbH
Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Ulm
Herrlinger Str. 72
89081 Ulm
Telefon 0731 / 9372-0
Fax 0731 / 9372-72
E-Mail ulm.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Dominic Wizemann
Tel. direkt 07319372-0
Tel. mobil 015222892226

Bewertungsgutachten / Rechen Daten

Kennzeichen **A X2377E** **FIN** **KNAC481AFR5199117**

Vorgang

Kunden-Nr.	0213605354
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	15.05.2026, telefonisch.
Besichtigung	19.05.2026, 14:00 Uhr, durch Herrn Dominic Wizemann bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Ulm, Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm, im Beisein von Herr Richter.
Bewertet auf	19.05.2026
Betrifft	Vertragsnummer 13078172 Auftragsnummer ELSRM004495 Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 99 µm bis 131 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Ganzjahresreifen montiert Original Sommerreifen im Fahrzeug
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.06.2024	Hersteller	KIA
Typ / Verkaufsbez.	EV6 77,4-kWh AWD	Aufbauart	Kombi
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAC481AFR5199117	HSN / TSN	2233 / ABA
Schlüssel-Nr.	10800625	Km-Stand abgelesen	13922
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	56	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Felgen	Leichtmetall	Farbe	YACHT BLUE
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
2 links	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	55.990 EUR	Fz. Notierung	32.400 EUR
Fz. Grundwert: (24 Mon): AA			32.751 EUR

Serienausstattung

Zwischenwert 1	32.751 EUR
----------------	------------

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 0 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Km-Korrektur

Km = 13922	Kateg.: 32 = 29144	Diff. = 15222	
BZ2K = 4.00836	(AS = 0.7633 BS = -0.010014)		1.313 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Felge vorn rechts beschädigt Glanzgedreht, erneuern (Bild 8, 9, 10)	1.174	voll	-1.174	
2. Wartung fällig, erneuern (Bild 11)	250	voll	-250	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.424			-1.424 EUR

Zwischenwert 2	32.640 EUR
----------------	------------

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-450 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				738 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	6 mm	SO	-61 EUR
	vorne rechts	6 mm	SO	-61 EUR
	hinten links	6 mm	SO	-61 EUR
	hinten rechts	6 mm	SO	-61 EUR

Legende

S/ Sommer /O Original /F Runflat

44 EUR

Zwischenwert 3

32.684 EUR

Zwischenwert 4

32.684 EUR

Rechn. Ergebnis:

EK= 28.002,00 EUR

WD= 4.682,00 EUR

VK= 32.684,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	23.529,41 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	4.470,59 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	28.000,00 EUR

Verkaufswert	ohne MwSt.	27.478,99 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	5.221,01 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	32.700,00 EUR

Der Sachverständige
Dominic Wizemann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.