

L6TCX2E75NE024638

## Angaben zum Fahrzeug

|                   |                   |                          |                              |
|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| Halter            |                   | Besichtigungszustand     | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| Kennzeichen       |                   | Laufleistung (abgelesen) | 70.762 km                    |
| Hersteller        | LYNC & CO         | Restlauf bis Service     | 0 km                         |
| Typ/Modell        | LYNK 01           | HU                       |                              |
| Fahrgestellnummer | L6TCX2E75NE024638 | Leistung / Hubraum       | 192 kW / 1.477 ccm           |
| Erstzulassung     | 15.12.2022        | Polster/Farbe            | Stoff / Anthrazit            |
| Letzte Wartung    |                   | Lackierung               | Blau                         |
| Kraftstoffart     | Hybr.B/E ext.auf. | Getriebe                 | Automatik                    |

## Zustandsbericht "Light"

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe   | Beschreibung                                                             |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Rad/Reifen      | Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung   |
| 2   | Rad/Reifen      | Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung  |
| 3   | Sonstiges       | Inspektion/Wartung - kein Nachweis - erneuern                            |
| 4   | Stoßfänger vorn | Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren <b>Smart Repair</b> |
| 5   | Verglasung      | Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern                           |

### Gebrauchsspuren

| Nr.                                                                              | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. |               |              |

### Fehlteile

| Fehlteil                                      |
|-----------------------------------------------|
| Unterlagen - Bordbuchmappe (inklusive Inhalt) |

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr.                | Ort |
|--------------------|-----|
| Keine feststellbar |     |

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße     | Hersteller | Reifentyp        | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|------------|------------------|-------------|----------|------|
| 1     | 235/45 R20 100W | Goodyear   | Ganzjahresreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     | i.O. |
| 2     | 235/45 R20 100W | Goodyear   | Ganzjahresreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     | i.O. |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

---

## **Bemerkungen**

FIN Abfrage nicht möglich

Zweitschlüssel ist zentral eingelagert

---

## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |                              |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Hersteller</b>        | LYNC & CO         | <b>Besichtigungszustand</b>     | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| <b>Typ/Modell</b>        | LYNK 01           | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 70.762 km                    |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | L6TCX2E75NE024638 | <b>Erstzulassung</b>            | 15.12.2022                   |

## Lackschichtdicke

| Nr. | Ort               | Messung |
|-----|-------------------|---------|
| 1   | Dach              | 166 µm  |
| 2   | Dachholm links    | 163 µm  |
| 3   | Dachholm rechts   | 169 µm  |
| 4   | Heckklappe/-tür   | 116 µm  |
| 5   | Kotflügel links   | 113 µm  |
| 6   | Kotflügel rechts  | 113 µm  |
| 7   | Motorhaube        | 119 µm  |
| 8   | Seitenwand links  | 116 µm  |
| 9   | Seitenwand rechts | 118 µm  |
| 10  | Tür hinten links  | 113 µm  |
| 11  | Tür hinten rechts | 117 µm  |
| 12  | Tür vorne links   | 118 µm  |
| 13  | Tür vorne rechts  | 114 µm  |

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




**Abbildung 7:** Innenraum




**Abbildung 8:** Innenraum




**Abbildung 9:** Innenraum



**Abbildung 10:** Innenraum



**Abbildung 11:** Innenraum



**Abbildung 12:** Innenraum



**Abbildung 13:** Schweller



**Abbildung 14:** Schweller



**Abbildung 15:** Typschild



**Abbildung 16:** Montierte Bereifung



**Abbildung 17:** Montierte Bereifung



**Abbildung 18:** Montierte Bereifung



**Abbildung 19:** Montierte Bereifung



**Abbildung 20:** Dokumente



**Abbildung 21:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos




**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #2:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #2:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #4:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #4:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #5:** Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #5:** Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern