

## DEKRA Automotive Solutions

## Fahrzeugdetails

|                      |                                |                       |             |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|
| Fahrgestell-Nr.      | VXKCMZYA8 ST084652             | Erstzulassung         | 25.06.2025  | Außenfarbe           | Diamant Schwarz/Karbon Schwarz |
| Hersteller           | OPEL                           | Kennzeichen           | M-GH1870E   | Laufleistung         | 8 387 km                       |
| Modell               | FRONTERA ELECTRIC C GS 83KW AT | Fahrzeugzustand       | Mit Schaden |                      |                                |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt                      | Höhe Vorschaden netto | -           | Vorschaden kommentar |                                |

## Auftragsdaten

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagerplatz                                                                          | Frankenbach Schweinfurt                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |
|  |  |  |  |  |  |


## Lose Teile

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nothilfekit Reserverad | ✓ |
| Bordwerkzeug           | ✓ |
| Hutablage              | ✓ |
| Induktionsladeschale   | ✓ |

## Fahrzeugdokumente / Schlüssel

|           |   |
|-----------|---|
| Schlüssel | ✓ |
|-----------|---|

## Reifen

Goodyear 215/60/17 V  
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 V  
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 V  
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 V  
Ganzjahresreifen 7.0 mm

## Außenschäden

|   |                                                                                     |              |              |   |                                                                                      |              |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 |  | Bauteil      | Kotflügel    | 2 |  | Bauteil      | Scheinwerfer |
|   |                                                                                     | Position     | Vorne rechts |   |                                                                                      | Position     | Vorne rechts |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Ersetzen     |   |                                                                                      | Beschreibung | Ersetzen     |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -            |   |                                                                                      | Anmerkungen  | -            |

|    |                                                                                     |                                                                                                    |    |                                                                                      |                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  |    | Bauteil Stoßfängerhalter<br>Position Vorne rechts<br>Beschreibung Ersetzen<br>Anmerkungen -        | 4  |    | Bauteil Kotflügelverbreiterung<br>Position Vorne rechts<br>Beschreibung Ersetzen<br>Anmerkungen -      |
| 5  |    | Bauteil Andere Karosserieteile<br>Position Vorne rechts<br>Beschreibung Ersetzen<br>Anmerkungen -  | 6  |    | Bauteil Radhausschale<br>Position Vorne rechts<br>Beschreibung Ersetzen<br>Anmerkungen -               |
| 7  |    | Bauteil Stoßfänger<br>Position Vorne<br>Beschreibung Ersetzen<br>Anmerkungen -                     | 8  |    | Bauteil Stoßfängergrill<br>Position Vorne<br>Beschreibung Ersetzen<br>Anmerkungen -                    |
| 9  |   | Bauteil Pralldämpfer Stoßfänger<br>Position Vorne rechts<br>Beschreibung Ersetzen<br>Anmerkungen - | 10 |   | Bauteil Andere Karosserieteile<br>Position Vorne rechts<br>Beschreibung Ersetzen<br>Anmerkungen -      |
| 11 |  | Bauteil Stoßfängerverstärkung<br>Position Vorne rechts<br>Beschreibung Ersetzen<br>Anmerkungen -   | 12 |  | Bauteil Scheinwerfer<br>Position Vorne links<br>Beschreibung Ersetzen<br>Anmerkungen -                 |
| 13 |  | Bauteil Motorhaube<br>Position -<br>Beschreibung Kratzer<br>Anmerkungen -                          | 14 |  | Bauteil Schwellerverkleidung<br>Position Seitlich rechts<br>Beschreibung Smart Repair<br>Anmerkungen - |
| 15 |  | Bauteil Tür unterhalb<br>Position Hinten rechts<br>Beschreibung Delle<br>Anmerkungen -             | 16 |  | Bauteil Türeinstieg<br>Position Hinten rechts<br>Beschreibung SR Kratzer<br>Anmerkungen -              |
| 17 |  | Bauteil Kotflügelverbreiterung<br>Position Hinten rechts<br>Beschreibung Ersetzen<br>Anmerkungen - | 18 |  | Bauteil Türgriff Außen<br>Position Hinten rechts<br>Beschreibung Kratzer<br>Anmerkungen -              |

DEKRA Automotive Solutions

19



|              |             |
|--------------|-------------|
| Bauteil      | Kotflügel   |
| Position     | Vorne links |
| Beschreibung | Delle       |
| Anmerkungen  | -           |

Sonstiges

20



|              |                  |
|--------------|------------------|
| Bauteil      | Lackvorbereitung |
| Position     | -                |
| Beschreibung | Lackierung       |
| Anmerkungen  | -                |

| Geschätzte Reparaturkosten |           |
|----------------------------|-----------|
| Gesamt netto               | 3.600,73€ |