

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651516
vom: 21.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002467983
Besichtigt am: 12.05.2026 09:26
Berichts-Nr: 10651516
FIN: TMBGK9NW1N3098004

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651516
vom: 21.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kam iq
HSN / TSN:	8004 / AUG
Erstzulassungsdatum:	19.05.2022
Laufleistung:	45.923 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Race-Blau Metallic
Farbe Dach:	Race-Blau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Satin schwarz/grau Formhimmel
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	09.04.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	44.853 km
Restlauf bis Service:	29.000 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651516
vom: 21.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"DRIVE MODE SELECT"	DAB - Digitaler Radioempfang
"FRONT ASSIST" inkl. adaptive cruise control	Dachhimmel grau
"PARK PILOT"	Dachreling, schwarz
"Virtual Cockpit"	Dämpfung hinten
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung vorn
2 USB Typ-C vorne	Dekor-Einlagen
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
7-Gang-Automatikgetriebe	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
8 Lautsprecher (passiv)	Drive Mode Select ohne Chassis Presets
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Durchladefunktion bei Beifahrersitz (nur LL)
Abgaskonzept, EU6 AP	Ebener Ladeboden hinten
Adaptiv cruise control (f}r DSG) mit Speedlimiter	ECO-Funktion
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
AM TOUR DE	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ambientebeleuchtung Wei~	Einton-Signalhorn
Ambition	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Embleme
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Fahrerkniefairbag
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 26 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aussenspiegel und T}rgriffe in Wagenfarbe	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel, Fahrerseite automatisch abblendbar; elektrisch anklapp-/einstell/beheizbar	Fernlichtassistent
Batterie 320A (59Ah)	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz,-Deutschland	Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter
entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile	Frontantrieb
Berganfahrassistent	Frontscheibe in Wärmeschutzglas beheizbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Black Piano	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bluetooth mit Wireless Charging (LTE)	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch	Fußmatten vorn und hinten
Bordwerkzeug	Gepäckraumabdeckung
Brillen-Ablage/Halter	Gepäckraumbodenbelag, Wendematte (Gummi/Stoff)
Business & Reise f}r SoMo	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Care Connect + Infotainment Online	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Care connect + Infotainment online 3 Jahre	Halbleiter
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Handschuhfachklappe,mit Leuchte
Crew Protect Assist	Heckklappe Standard
Crossover	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651516
vom: 21.05.2026

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung	Notrufsystem eCall+
Hinterachse "Standard"	Ohne 2. Batterie
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne Abfalleimer
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne Adapter
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Interieurleisten und Ausströmmerrahmen Chrom	Ohne Anhängervorrichtung
Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne elektrische Betätigung der Heckklappe
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kofferraumnetz	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen für Vordersitze, höhenein- stellbar	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Spurwechselassistent
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Überföhrungsausrüstung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lane assist +	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leergewichtsbereich 1	Radschrauben Standard
Lehnenentriegelung für rechten Vorder- sitz	Radstand
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Rechtsverkehr
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Regionscode " ECE " für Radio
Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Licht & Sicht	Reifendruckkontrolle
Linkslenker	Reserverad, platzsparend
Mit Blende	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Mit Halter	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Mit Multifunktionskamera	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Mit Rückföhrkamerasystem	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Mit Regenschirm	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Mit Verkehrszeichenerkennung	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Scheinwerferreinigungsanlage
Mittelkonsole	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Schriftzugsatz in Grundausführung
Müdigkeitserkennung	Schubladen unter den Vordersitzen
Navi Amundsen 9,2"	Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
Nebelscheinwerfer (integriert)	Seitenschutzleiste
Netztrennwand	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Nicht Heissland	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Nichtraucherausführung	Servolenkung
Normal-Lackierung	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
	Simply clever Paket+



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651516
vom: 21.05.2026

Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sondermodell 2022
Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
Label auf Sonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Stahlnotrad, Wagenheber, Radschraubenschlüssel
Standard Sitze
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Sunset
Türverkleidung Insert - Stoff
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, kurz
Variante Grundausstattung
Verlängerte Garantie für 5 Jahre, bis 50 000 km
Version Standard plus
Voll LED Hauptscheinwerfer mit AFS, Nebelfunktion und
Kurvenfahrlicht
Voll LED SBBR Leuchte, Fahrtrichtungsanzeiger animiert
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Web Radio
Wegfahrsperre elektronisch
Wired & Wireless Smart Link+
Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Zierleisten Standard
Zus. Triebwerks-Unterschutz
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651516
vom: 21.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651516
vom: 21.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651516
vom: 21.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.672,52
Summe (ohne MwSt.):				€ 4.672,52

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	173,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651516
vom: 21.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBGK9NW1N3098004

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651516
vom: 21.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(12.05.2026 09:26)

Klima und Navigation und Elektronische Systeme i.O. Automatikgetriebe bedingt prüfbar Folgekosten möglich. Winterräder gehören nicht zur Ausstattung.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651516
vom: 21.05.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10651516
vom: 21.05.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Heckklappe



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Deformiert - Ersetzen und lackieren




2 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren





3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10651516
vom: 21.05.2026

3 - Heckklappe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

