

NOx:	17.2	mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:	0.22	mg/km
Partikelzahl:	1.01	*10 ⁹ /km ³
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ /km ³
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ /km ³

49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	174 g/km	7.6 l/100km
Außerorts:	127 g/km	5.5 l/100km
Kombiniert:	144 g/km	6.3 l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km
Abweichungsfaktor:		-
Differenzierungsfaktor:		-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	- Wh/km	
Elektrische Reichweite	- km	
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	ja	
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e24 28 29	
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen		
Benzin/Diesel		
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:	- g/km	
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	2.1 g/km	

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151		
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	228 g/km	10.0 l/100km
Mittel	161 g/km	7.1 l/100km
Hoch	135 g/km	5.9 l/100km
Höchstwert	159 g/km	7.0 l/100km
Kombiniert	161 g/km	7.1 l/100km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151		
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge		
Stromverbrauch	- Wh/km	

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km
5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge	
Stromverbrauch (ECAC, weighted)	- Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	- km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	- km
Sonstiges	
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:	

52. Anmerkungen:
Zu Nr. 16.2: +120 Achse 2 bei Antriebsbetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/55 R18 96H M+S 6 1/2Jx18 ET41* 1/2: 205/60 R17 93H M+S 6 1/2Jx17 ET39* 1/2: 225/40 R20 94Y 8Jx20 ET50* 1/2: 225/45 R19 96V M+S 8Jx19 ET47* 1/2: 225/45 R19 96W 8Jx19 ET47* 1/2: 225/45 R19 96Y 8Jx19 ET47* 1/2: 225/50 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET51* 1/2: 225/50 R18 95W 7 1/2Jx18 ET51* 1/2: 225/50 R18 99W 7 1/2Jx18 ET51* 1/2: 225/55 R17 97H M +S 7 1/2Jx17 ET52* 1/2: 225/55 R17 97W 7 1/2Jx17 ET52*

Zulassungsbescheinigung Teil II Nr. **GT649289**
ausgegeben am **03.11.2017**
Landratsamt Rosenheim
Kfz-Zulassungsbehörde



EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN 0005 ASN 000464 VVS 00046 4 TSN DCV
DE 00 001872 WBA11AB0205U74262 2811593





Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige
Archiv 1




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Motorhaube, eingedellt




Bild 15 : Motorhaube, eingedellt



Bild 16 : Kombiinstrument, Fehlermeldung



Bild 17 : Türe vorne links, eingedellt



Bild 18 : Leichtmetall-Felge, verschrammt



Bild 19 : Leichtmetall-Felge, verschrammt



Bild 20 : Stoßstange vorne, verschrammt



Bild 21 : Radlaufblende hinten rechts, Nieten, fehlen



Bild 22 : Stoßstange hinten, Spoiler, mehrfach eingekerbt



Bild 23 : Stoßstange hinten, Spoiler, mehrfach eingekerbt



Bild 24 : Stoßstange hinten, Spoiler, mehrfach eingekerbt




Bild 25 : Türe vorne links, Steinschläge




Bild 26 : Türe vorne links, Steinschläge



Bild 27 : Türe vorne links, Steinschläge




Bild 28 : Türe vorne links, Steinschläge

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
03.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Dem Sachverständigen wurde kein zweiter Radsatz vorgelegt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.07.2022	Letzte Zulassung	21.07.2022
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	X1 xDrive20i Aut. M Sport	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA11AB0205U74262
HSN / TSN	0005 / DCV	Schlüssel-Nr.	10137405
Km-Stand abgelesen	31472	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	131	Hubraum (ccm)	1998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Alpinweiss Uni (300) / Uni / 2-Schicht	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 19 96 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 * FP S /O		6 mm
rechts	225 / 45 R 19 96 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 * FP S /O		6 mm
2 links	225 / 45 R 19 96 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 * FP S /O		6 mm
rechts	225 / 45 R 19 96 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 * FP S /O		6 mm
Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Active Guard, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Allradantrieb xDrive, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynami.Bremsleuchten sowie Multikollisionsbremse, Armauflage vorn, Armauflagen hinten, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel mit integrierter Zusatzblinkleuchte in LED-Technik, Bergabfahrtskontrolle (Hill-Descent-Control, HDC), Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dachhimmel BMW Individual anthrazit, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Exterieurumfänge in Aluminium satiniert, Fahrwerk: Sportfahrwerk M, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe mit Steptronic, Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Aluminium Hexagon mit Akzentleiste Estoril Blau matt, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kraftstofftank, größer, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Alpinweiß, Lenkrad: M Lederlenkrad, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge, M Dachreling Hochglanz Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, Media, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Lichtpaket, Paket: M Aerodynamik, Paket: M Sport, Park Distance Control (PDC), hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Performance Control, Personal Profile, Polster: Stoff-/Sensatec Kombination Micro Hexagon, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Remote Services, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servolenkung: M Sportlenkung, Servotronic, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsanzeige, Steckdosen (12V), TeleServices, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperr, Wärmeschutzglas grün, rundum, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
431	Innenspiegel, automatisch abblendend
6UN	Navigation
313	Paket: Außenspiegel
9BD	Paket: Business Package
9D5	Paket: Entertainment
402	Panorama Glasdach
508	Park Distance Control (PDC), vorn und hinten inkl. Parkassistent
676	Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem
6AM	Real Time Traffic Information
1RS	Räder: 19" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 816 M Bicolor
3AG	Rückfahrkamera
6CP	Telefon: Smartphone Integration (Apple CarPlay)
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 22.12.2025 bei Kilometerstand 26.867
nächste Wartung:	am 22.12.2027
bis Wartung verbleiben:	25.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorhaube, eingedellt, drücken (Bild 14, 15)
2. Kombiinstrument, Fehlermeldung, Schadenerweiterung möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
3. Türe vorne links, eingedellt, drücken (Bild 17)
4. Leichtmetall-Felge vorne links, verschrammt, smart repair
5. Stoßstange vorne, verschrammt, smart repair (Bild 20)
6. Radlaufblende hinten rechts, Nieten, fehlen, erneuern (Bild 21)
7. Stoßstange hinten, Spoiler, mehrfach eingekerbt, erneuern (Bild 22, 23, 24)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Fahrzeugfront, Steinschläge,
Türe vorne links, Steinschläge, (Bild 25, 26, 27, 28)