



SKODA

NW

ABCDPCAX0

MFD7FD7CW0024B1STNH4C1B2B

KAMIQ

IP-MQB27SZ_B0_0546-TMB-1

AT-2Q0_0V_0284_000-TMB-1

08-SKx-715W_NW_DPCA_FD7_0_B_1_5-000

RL-DQ200_7F_17_012-WWW-1

PR-VW_00221_00_000-WWW-1

EV-NW_DGW_D_AKACAA-TMB-1

M1

SKODA AUTO a.s.

tr. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav II

293 01 Mladá Boleslav

Czech Republic

On the left or right B-pillar,

glued or bonded

In the engine compartment,

right

TMBGK9NW9N3059161

12.01.2022

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e8*2007/46*0349*14, erteilt am 07.10.2021
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 12.01.2022

hannu

Dr.-Ing. Florian Weymar
Leiter Qualitätssicherung

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.2. Variante:

0.2. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der

vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-

Identifizierungsnummer:

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

Mlada Boleslav, 12.01.2022

hannu

Ing. Milan Haken
Leiter Typprüfung

Interne Herstellerdaten



GG220547

542

16000

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEZF-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch l/100 km		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l] / [L]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]	Sonstige [L]
Innerorts	148			6.5		
Außerorts	97			4.3		
Kombiniert	116			5.1		
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e8 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEZF-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]: 1.91

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch l/100km		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l] / [L]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]	Sonstige [L]
Niedrig	191			8.4		
Mittel	140			6.2		
Hoch	122			5.4		
Extra hoch	143			6.3		
Kombiniert	142			6.3		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC_{ck,weighted}) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1534##NO.30: A2 max 1517##NO.16.2.: with trailer axle 2-+76 kg##NO.35.##205/55 R17 91V#6.5JX17

ET40##205/60 R16 92V#6.0JX16 ET38##205/60 R16 92V#6.0JX16 ET35##215/45 R18 89V#7.0JX18 ET39##195/60 R16

89H M-S#6.0JX16 ET35##205/55 R17 95V M-S#6.5JX17 ET40##NEDC values are stated beyond the legislative requirements##

1.	Anzahl der Achsen / Räder:	2	/ 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage): Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	1	, Achse 1
3.1.	Automatisierungsgrad des Fahrzeugs:	non-automated	
4.	Radstand [mm]:	2639	
4.1.	Achsbstand [mm]:	2639	
5.	Länge [mm]:	4292	
6.	Breite [mm]:	1793	
7.	Höhe [mm]:	1548	
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1289	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1393	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1800	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	940	/ 890
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3050	
18.	Technisch zulässige max. Anhängermasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers [kg]:		
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1250	
18.4.	Ungelenkten Anhängers [kg]:	640	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	75	
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DPC	
22.	Arbeitsweise:	Positive ignition / 4 stroke	
23.	Reiner Elektroantrieb:	no	
23.1.	Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs:		
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Line	
25.	Hubraum [cm³]:	1498	
26.	Kraftstoff:	petrol	
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	mono fuel vehicle	
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:		
27.	Höchstleistung:		
27.1.	Höchste Nennleistung [kW bei min ⁻¹] (Verbrennungsmotor):	110.00	bei 5000
27.3.	Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):		

28.	Getriebe (Typ):	automatic							
	Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:								
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:								
28.1.3.	Gesamtübersetzung:								

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	218							
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1521					/ 1506		
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen:								
	Achse 1:	215/45 R18 89V			/ 7.0JX18 ET39		/ B		/ C1
	Achse 2:	215/45 R18 89V			/ 7.0JX18 ET39		/ B		/ C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	AB							
38.	Code des Aufbaus:	black							
40.	Farbe des Fahrzeugs:	5 / le. 2; ri. 2; ba. 1							
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5							
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahreritz):								
42.1.	Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:								
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:								
46.	Geräuschpegel								
	Standgeräusch [dB(A)] bei min ⁻¹ :	71.00					bei 3750		
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	69.00							
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP							
47.1.	Parameter für Emissionsmessung von V _{med} :								
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1468							
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:								
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h)²]:	f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)					
		127.2	0.132	0.03607					

47.2.	Fahrzyklus:	3b	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:		
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{acc}):		
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	no	
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP	

1.2. Prüfverfahren:		Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]							
		CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	CO	159.2	26.7	23.3	21.5	*****	*****	0.0900	0.07E11
Diesel	THC	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Gas	THC	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
andere	THC	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

2.2. Prüfverfahren:		Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]							
		CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	CO	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Diesel	THC	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Gas	THC	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
andere	THC	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m ⁻¹]:	*****	
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO _x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [# / km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz

Volkswagen Automobile Berlin

SKODA

Werkstatt

Reparatur-Auftrag
Auftragnummer:
2023013735/1

Auftragstermin:
13.05.2025 08:19

Auftragssort:
Haupt-Service

Handlung:
Haupt-Service-Str. 8
81378 Marien

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Auftragstermin:
13.05.2025 08:19

Auftragssort:
Haupt-Service

Handlung:
Haupt-Service-Str. 8
81378 Marien

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Auftragstermin:
13.05.2025 08:19

Auftragssort:
Haupt-Service

Handlung:
Haupt-Service-Str. 8
81378 Marien

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Auftragstermin:
13.05.2025 08:19

Auftragssort:
Haupt-Service

Handlung:
Haupt-Service-Str. 8
81378 Marien

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Auftragstermin:
13.05.2025 08:19

Auftragssort:
Haupt-Service

Handlung:
Haupt-Service-Str. 8
81378 Marien

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Auftragstermin:
13.05.2025 08:19

Auftragssort:
Haupt-Service

Handlung:
Haupt-Service-Str. 8
81378 Marien

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Auftragstermin:
13.05.2025 08:19

Auftragssort:
Haupt-Service

Handlung:
Haupt-Service-Str. 8
81378 Marien

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Freigegeben:

14.05.2025 18:00

Bild 14 : Servicenachweis



Bild 15 : Schaltknauf, Entriegelungsgriff lose




Bild 16 : Frontscheibe, stark zerkratzt




Bild 17 : Frontscheibe, stark zerkratzt




Bild 18 : Heckscheibe, stark zerkratzt




Bild 19 : Heckscheibe, stark zerkratzt




Bild 20 : Türscheibe hinten rechts, stark zerkratzt



Bild 21 : Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 22 : glanzgedrehte Felge vorne links, zerkratzt




Bild 23 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 24 : Fußmatte vorne links, verschlissen




Bild 25 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 26 : glanzgedrehte Felge hinten rechts, zerkratzt




Bild 27 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 28 : glanzgedrehte Felge vorne rechts, zerkratzt




Bild 29 : Allwetterreifen vorne rechts, beschädigt




Bild 30 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 31 : Frontspoiler, eingedrückt



Bild 32 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
06.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 101 µm bis 122 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.02.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Skoda	Typ / Verkaufsbez.	Kamq (NW4)(07.2019->) / Kamq 1.5 TSI Monte Carlo OPF (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBGK9NW9N3059161
HSN / TSN	8004 / AUG	DAT Europa-Code®	018000950150006
DAT Marktindex	DE007 6253	Km-Stand abgelesen	60322
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Black Magic Pearlescent (F9R) / 1Z, LF9R
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 45 R 16 93 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO FP A /O		5 mm
rechts	215 / 45 R 16 93 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO FP A /S		5 mm
2 links	215 / 45 R 16 93 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO FP A /O		6 mm
rechts	215 / 45 R 16 93 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO FP A /O		6 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original; /S Schaden;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 45 R 18 89 V	Hankook / Ventus Prime3 K125 FSL	S /O	5 mm
215 / 45 R 18 89 V	Hankook / Ventus Prime3 K125 FSL	S /O	5 mm
215 / 45 R 18 89 V	Hankook / Ventus Prime3 K125 FSL	S /O	5 mm
215 / 45 R 18 89 V	Hankook / Ventus Prime3 K125 FSL	S /O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: nicht vorhanden (nur Reifen)

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte LED, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung LED in weiß, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel schwarz lackiert, Batterie 59 Ah, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Bremsenergieerückgewinnung, Bremsscheiben hinten (230 mm x 9 mm), Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm), Edelstahlpedale Sportdesign, Elektr. Bremskraftverteilung (EBV), Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth, Generator 110 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht, Heckscheibe heizbar, Infotainment-Paket Basic, Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Carbon, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Kofferraumbeleuchtung, Kopf-Airbag-System, LM-Felgen 7x18 (Vega Monte Carlo), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Modell Monte Carlo, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, Multifunktionsanzeige, Netzprogramm im Kofferraum, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Panoramadach fest (Glas), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2651 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS), Schwellerabdeckung / -verkleidung schwarz glänzend, Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet), Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Stoßfängerabdeckung vorn und hinten, Platin-Grau, Tagfahrlicht LED, Textilfußmatten, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C), Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Wartung: Longlife-Service, Winter-Paket, Zentralverriegelung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
83250	Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT KAT (DADA)
14308	Anhängerkupplung Vorbereitung
2004	Ausstattungs-Paket: Reise
15204	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
2707	Business-Paket
27873	Ebene Ladefläche (Flat-Floor)
22707	Frontscheibe heizbar
1505	Komfort-Paket
2403	Licht- und Sicht-Paket
27300	Mittelarmlehne hinten
11109	Perleffekt-Lackierung
68707	Reserverad als Notrad
35509	Schließ-/Startsystem Kessy inkl. Diebstahl-Warnanlage
30024	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style Beige
24633	Sound-System mit 10 Lautsprecher
25084	USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten
28201	Wendematte Gepäckraum

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 14.05.2025 bei Kilometerstand 45.860
 bis Wartung verbleiben: 312 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontscheibe, stark zerkratzt, erneuern
(Bild 16, 17)
2. Heckscheibe, stark zerkratzt, erneuern
(Bild 18, 19)
3. Türscheibe hinten rechts, stark

- zerkratzt, erneuern (Bild 20)
- 4. Türscheibe hinten links, stark zerkratzt, erneuern
- 5. glanzgedrehte Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 28)
- 6. glanzgedrehte Felge vorne links, zerkratzt, erneuern (Bild 22)
- 7. glanzgedrehte Felge hinten rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 26)
- 8. Frontspoiler, eingedrückt, erneuern (Bild 31)
- 9. Fußmatte vorne links, verschlissen, erneuern (Bild 24)
- 10. Schaltknauf, Entriegelungsgriff lose, erneuern (Bild 15)
- 11. Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 27)
- 12. Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 25)
- 13. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 32)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 30)
 Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 23)
 Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 21)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne rechts	5 mm	AS
Legende		A/ Ganzjahres /O Original /S Schaden