

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO** 4951NGW / WBA31EG0905466782 / 5466782

### Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 SDRIVE20D U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	32.555

### Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

CARPETA MANUALES

DOCUMENTACION ORIGINAL

MANUAL PROPIETARIO

TUERCA ANTIRROBO

### Información neumáticos

4951NGW   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-

### Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	12/05/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

4951NGW   COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

4951NGW   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Emblema capó dl	-	REEMPLAZAR
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Moldura retrovisor puerta dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
10. Moldura contorno aleta dl iz	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
11. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
12. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
13. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
14. Puerta tr iz	-	SR Carrocero
15. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA