


Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Business Solution Luxury 80 kWh, SoH 92.79%, dec-20, 133.040 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	W1K2938901F016062
Eerste toelating	31-12-2020
Eerste afgifte NL	31-12-2020
Europese typegoedkeuring	e1*2001/116*0480*39
Afgelezen tellerstand	133.040 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	2395 kg
Deuren	5
Vermogen	300 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	287
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	80 kWh
Actierradius	411 km
Accu gezondheid	93 %
Oplaadkabels Type	
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Zwart
Land van registratie	Nederland

Op voertuig aanwezige accessoires

 360 graden camera	 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Metallic lak
 Achterklep elektrisch bediend	 Elektrische ramen voor en achter	 Navigatie
 Adaptieve cruisecontrol	 Elektrisch verstelbare stoelen	 Parkeersensoren voor en achter
 Apple CarPl./Android Auto	 Elektrisch schuifdak	 Regensensor
 Audio installatie	 LED verlichting	 Stuurbekrachtiging
 Automatische airconditioning ECC	 Lederen bekleding	 Verwarmde voorstoelen
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Lichtmetalen velgen	



Staat van het voertuig

APK vervaldatum	31-12-2026	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig



Technische staat

Groep	Constatering	Opmerkingen
Geen informatie		

Banden

Velggrootte	20"	Type	Profiel diepte
Wiel	Merk		
Linker voorwiel	Continental	Zomerband	3 mm
Rechter voorwiel	Continental	Zomerband	3 mm
Linker achterwiel	Continental	Zomerband	3 mm
Rechter achterwiel	Continental	Zomerband	3 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Acceptabele schade		
1	Voorzijde	steenslag
Niet acceptabele schade		
2	Band linksvoor	hap eruit
3	Velg linksvoor	geschaafd
4	Voorbumper	kras(sen) bumper
5	Motorkap	hagelschade >10 deukjes per deel
6	Rechter achterportier	krasdeuk
7	Rechter achterscherf	krasdeuk
8	Achterbumper	kras(sen) bumper
9	Kofferdeksel	kras(sen)
10	Velg rechtsvoor	geschaafd
11	Velg rechtsachter	geschaafd
12	Velg linksachter	geschaafd
13	Linker achterportier	kras(sen)
14	Linker achterscherf	krasje(s)
15	Dakstijl rechts	kras(sen)

16



Dakstijl links

deukje(s)

17



Voorruit

sterretje(s)