

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 22/05/2023	Color	AZUL ECLIPSE
Marca	CITROEN	Matrícula	Cuentakilómetros	53 827 km
Modelo	C5 Aircross Plug-In Hybrid 225 e-EAT8 Shine Pack	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
Comentarios				

Detalles de Inspección


Parque



Elemento extraíble







Kit rueda de repuesto completo	✓
Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓











Documento técnico




Neumáticos

Daños externos

2		Elemento	Neumático	3		Elemento	Neumático
		Posición	Delantero Izquierdo			Posición	Delantero Derecho
		Daños	Desgastado			Daños	Desgastado
		Comentarios	-			Comentarios	-
4		Elemento	Neumático	5		Elemento	Neumático
		Posición	Trasero Izquierdo			Posición	Trasero Derecho
		Daños	Desgastado			Daños	Desgastado
		Comentarios	-			Comentarios	-
6		Elemento	Paragolpes	7		Elemento	Capó
		Posición	Delantero			Posición	Delantero
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Parabrisas</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Parabrisas	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Placa matrícula</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Placa matrícula	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Parabrisas																				
Posición	Delantero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Placa matrícula																				
Posición	Delantero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Intermitente lateral</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Intermitente lateral	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-	11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Intermitente lateral																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-	13		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Moldura de aleta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Moldura de aleta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
14		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	15		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Alojamiento de puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Alojamiento de puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Alojamiento de puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
16		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Guarnecido de alojamiento de puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Guarnecido de alojamiento de puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	17		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Descuento piezas adyacentes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Descuento piezas adyacentes	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Guarnecido de alojamiento de puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Descuento piezas adyacentes																				
Posición	-																				
Daños	-																				
Comentarios	-																				

Daños internos

1		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Manual de usuario</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Manual de usuario	Posición	-	Daños	Falta	Comentarios	-
Elemento	Manual de usuario									
Posición	-									
Daños	Falta									
Comentarios	-									

Otros Daños

18		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Tiempo auxiliar</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Tiempo auxiliar	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Tiempo auxiliar									
Posición	-									
Daños	-									
Comentarios	-									