



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46631398
Auftrags-Nr / Referenz: 50152228
Besichtigungsdatum: 15.07.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Renault ZOE (mit Batterie) Z.E. 50 INTENS		
Kennzeichen	MG-RC 182E	Fahrgestellnummer	VF1AG000167847477
Erstzulassung	26.08.2021	Laufleistung (abgelesen)	44.373 km
HSN/TSN	3333 / BMT 00022	Kraftstoffart	Elektro
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Arktis-Weiß	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	51 kW	Nächste HU	10/2025
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Dunkelgrau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.988 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	2
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	4 / 5
Vertragsnummer	50152228	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	195/55 R16 91H	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	195/55 R16 91H	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					08/2026

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
2 USB-Anschlüsse für die Rücksitze
Airbag: Anti Submarining Airbags in den Vordersitzen
Airbag: Front-und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer - Frontairbag für Beifahrer manuell deaktivierbar
Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV) und Bremsassistent
Automatische Aktivierung der Warnblinkanlage bei einer Notbremsung
Automatische Türverriegelung nach dem Anfahren und Automatische Türentriegelung im Falle eines Unfalls
Außenspiegel (2) elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar
Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert
Berganfahrhilfe (Hill Start Assit)



Bezeichnung
Bordcomputer Z.E. - zeigt die zurückgelegte Strecke, die Durchschnittsgeschwindigkeit, den durchschnittlichen und aktuellen Energieverbrauch, die Energierückgewinnung und die verbleibende Reichweite an
Bremsleuchte dritte
Digitale Instrumententafel mit 10-Zoll-Display im Cockpit
ECO Modus Reduzierung des Motordrehmoments und der Klimatisierungs- und Heizleistung zur Erhöhung der Reichweite
Einparkhilfe vorn und hinten
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) und Untersteuerungskontrolle (USC)
Fernlichtassistent
Geräuschsimulator Z.E. Voice, geschwindigkeitsabhängig - zur akustischen Warnung anderer Verkehrsteilnehmer und Fußgänger bis 30 km/h
Getriebe: Direktantrieb
Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer
Innenspiegel automatisch abblendend
Isofix-Kindersitzbefestigung auf dem Beifahrersitz und auf den hinteren Außenplätzen
Keycard Handsfree: - automatische Entriegelung von Türen und / oder Heckklappe bei Annäherung - Starten per Knopfdruck ohne Eingabe der Karte in das Lesegerät möglich - Zentralverriegelung
Kindersicherung hinten
Klimaautomatik
Kopfstützen (2) vorne integriert
Kopfstützen (3) hinten höhenverstellbar
Ladeanschluss IEC Typ 2 Stecker für Standardladung
Ladekabel (5,6 m) mit IEC Typ 2 für Standard- und beschleunigte Ladung Für alle Lademodi zwischen 230 V AC/10 A/2,3 kW 1-phasig und 400 V AC/32 A/22 kW 3-phasig, je nach Netzverfügbarkeit.
Ladesystem CHAMELEON CHARGER - Lademodi von 2,3 bis 22 kW AC
LED-Heckleuchten mit dynamischen Blinkern
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad: Lenkrad in Lederoptik, höhen- und längsverstellbar
Licht- und Regensensor
Mittelkonsole vorne mit Ablagen
Nebelscheinwerfer in LED-Technik mit Chromeinfassung
Notbremsassistent mit Fußgängererkennung
Paket: Komfort -Elektrische Fensterheber hinten -Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsschaltung und Einklemmschutz fahrerseitig
Paket: Techno-Paket - Online-Multimediasystem EASY LINK mit 7-Zoll-Touchscreen und Navigation - Navigation TOMTOM Live mit TMC und Live Services - Kartenmaterial für Europa - Smartphone-Integration via Android Auto und Apple CarPlay - Digitalradio DAB+, UKW- und MW-Radio - 6 Lautsprecher - Bluetooth-Freisprecheinrichtung - AUX- und USB-Anschluss, Audiostreaming - Sprachsteuerung - Bedienungssatellit am Lenkrad - Geschwindigkeitswarner - Klimaautomatik
Parkbremse elektronisch mit Auto-Hold-Funktion
Polster: Stoff aus 100% recycelten Materialien
Range OptimiZEr. energiesparende 2- Kreis- Wärmepumpe für Heizung und Klimatisierung, Energierückgewinnung im Schiebetrieb und beim Bremsvorgang und Bimodales Bremssystem
Reifen: Mobilitäts-Set - 12V-Kompressor - Reifendichtmittel
Reifen: Reifen mit optimierten Rollwiderstand Michelin Primacy 4
Reifendruckkontrolle
Räder: 16" Leichtmetallräder ELECTIVE - Bereifung 195/55 R16

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Rückfahrkamera
Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar (1/3, 2/3)
Rücksitzlehne mit verstellbarem Neigungswinkel
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
Servolenkung, elektrisch
Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbar Drei-Punkt-Gurtsystem mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern für Fahrer und Beifahrer Drei-Punkt-Gurtsystem hinten mit Gurtkraftbegrenzern auf den Außenplätzen
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz längsverstellbar - mit einstellbarer Rückenlehne
Spurhalte-Warner
Spurhalteassistent
Steckdose 12 Volt in der Mittelkonsole
Tempopilot und Geschwindigkeitsbegrenzer
Toter-Winkel-Warner
Verglasung: Akustikverglasung der Windschutzscheibe
Verkehrszeichenerkennung
Voll-LED-Scheinwerfer LED Pure Vision - LED-Technik für Fern- und Abblendlicht - integriertes LED-Tagfahrlicht in C-Form
Wegfahrsperrung elektronisch

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Uni
Navigationssystem: EASY LINK - Online-Multimediasystem mit 9,3-Zoll-Touchscreen - Navigation TomTom Live mit TMC und Live Services - Kartenmaterial Europa - Smartphone -Integration via Android Auto und Apple CarPlay - Digitalradio DAB+, UKW- und MW-Radio - Bluetooth -Freisprecheinrichtung - AUX- und USB-Anschluss, Audiostreaming - Sprachsteuerung - Bedienungssatellit am Lenkrad
Reifen: Ganzjahresreifen Michelin Crossclimate 195/55 R16

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Teppichboden vorn links - gebrochen / gerissen - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
6	Schweller links	Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren
7	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren
8	Unterlagen	Serviceheft (fehlt - Wartung - kein Nachweis) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Instrumententafel




Abbildung 14: Innenraum hinten



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung



Beschädigung #1: Interieur: Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - gebrochen / gerissen - Smart Repair



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - gebrochen / gerissen - Smart Repair



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - gebrochen / gerissen - Smart Repair




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #6: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft... lackieren



Beschädigung #6: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft... lackieren



Beschädigung #7: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Unterlagen: Serviceheft (fehlt - Wartung - kein Nachweis) - entspricht nicht den Herstellervorgaben -



Beschädigung #8: Unterlagen: Serviceheft (fehlt - Wartung - kein Nachweis) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung