

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Vorgang		
Fahrzeughalter		
Ihr Auftrag vom		
Besichtigungsort		
Besichtigungsdatum		
Referenznummern		

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Kennzeichen		Fahrzeugident.-Nr.	LMELBL1P5NRC09599
Fahrzeugart	PKW - SUV / Geländewagen	Farbton / Lackart	Blau / Metallic
Hersteller	Skywell / Elaris	Nächste HU	03/2024
Typ / Verkaufsbez.	Skywell ET5	Laufleistung abgelesen	18.713 km
Emissionsklasse	2017/1151;WLTP	Erstzulassung	30.03.2023
Getriebe / Gänge	Automatik / keine Angabe	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Sitzfarbe / -art	Schwarz / Lederoptik		
Motorart	Elektromotor(en) / Elektro	Hubraum / Nennleistung /	
Dauerleistung		Max. Leistung	
Ladestecker	Typ II, Combo II	Batteriekapazität	
Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/50 R19 103W	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/50 R19 103W	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/50 R19 103W	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/50 R19 103W	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	
✗ Probefahrt durchgeführt.	
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor.
Kundendienst fällig - keine gültigen Nachweise über durchgeführte Wartungen vorhanden.

Zustand / Beschädigungen

Fehlermeldungen / fehlender Service (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, fällig, durchführen	0,00 €	0,00 €
Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	250,00 €	250,00 €
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger vorne Unterfahrschutz, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	60,00 €	60,00 €
Scheinwerfer links LED, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 26, Bild 27)	80,00 €	80,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Laderaum Schutzmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	40,97 €	28,68 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Zulassungsbescheinigung Teil I, fehlt, ersetzen	0,00 €	0,00 €
Bordmappe Serviceheft, fehlt, ersetzen (Bild 28)	12,00 €	12,00 €

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	442,97 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß	430,68 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage




Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage




Bild 15



Bild 16

Fotoanlage



Bild 17



Bild 18

Fotoanlage




Bild 19



Bild 20 Minderwert: 60,00 EUR Stoßfänger vorne, Unterfahrschutz, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage




Bild 21 Minderwert: 60,00 EUR Stoßfänger vorne, Unterfahrschutz, Steinschlag, schleifen, polieren



Bild 22 Minderwert: 60,00 EUR Stoßfänger vorne, Unterfahrschutz, Steinschlag, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 23 Minderwert: 28,68 EUR Laderaum, Schutzmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 24 Minderwert: 28,68 EUR Laderaum, Schutzmatte, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Minderwert: 28,68 EUR Laderaum, Schutzmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Minderwert: 80,00 EUR Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage




Bild 27 Minderwert: 80,00 EUR Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken




Bild 28 Minderwert: 12,00 EUR Bordmappe, Serviceheft, fehlt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 29