



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXKUSHNSSNW044836

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
- zu Nr. 35: 215/65 R16 84H auf 6.50JX16/ET32;
- zu Nr. 35: 215/60 R17 84H auf 6.50JX17/ET32;
- zu Nr. 35: 215/55 R18 84H auf 7.00JX18/ET35;
- Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß führen
- Vermerke des Herstellers:
- Job- PA-Nummer 0067YDSV
- Haendler Code DE0301
- B/E
- Motor kennzeichnung 10XV8B18
- Motorseriennummer 94229
- KFZ-Brief wurde erstellt

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		Wh/km	km
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	-	-
Elektrische Reichweite:	-	-	-

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja		g/km	g/km	g/km
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e2 28 29				
3.2. Gesamteinsparung von CO ₂ -Emissionen durch Öko-Innovation(en):				
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ				
Benzin / Diesel	-	-	-	-
Gas	-	-	-	-
Andere (siehe 26.)	-	-	-	-
3.2.2. Einsparungen durch WLTP				
Benzin / Diesel	2.06	-	-	-
Gas	-	-	-	-
Andere (siehe 26.)	-	-	-	-

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151		CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Benzin / Diesel			
WLTP-Werte			
Niedrig	176	7.5	
Mittel	132	5.8	
Hoch	113	5.0	
Höchstwert	137	6.0	
Kombiniert	133	5.9	
Gewichtet, kombiniert	-	-	-
Gas			
WLTP-Werte			
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151		Wh/km	km	km
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge				
Stromverbrauch	-	-	-	-
Elektrische Reichweite	-	-	-	-
Elektrische Reichweite innerorts	-	-	-	-
5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge				
Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	-	-	-
Elektrische Reichweite (EAER)	-	-	-	-
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	-	-	-

Der Unterzeichner Yannik Bourven bestätigt hiernit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**

0.2. Typ: **U**
Version: **S**
Handelsbezeichnung(en): **HNS-418500**

0.2.1. **MOKKA**

0.2.3. Kennung der Interaktionsfamilie: **IP-HNS_ATN85400VR3-0**

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **AT-HNS_0402-VR3-0**

0.2.3.3. Kennung der PEPIS-Familie: **2-VR3-EQ**

0.2.3.4. Kennung der Fahndersandfamilie: **RL_CMP_ATN85040VR3-0**

0.2.3.5. Kennung der Fahndersandmatrixfamilie: **EV-HN_03_5400-VR3-0**

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenenergie: **-**

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprofamilie: **-**

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l'Europe
78300 POISSY, France

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Im Motorraum rechts
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VAKUSHN5SNW044836
Produktionsdatum des Fahrzeugs:
08.06.2022

0.10. mit dem in der am **14.01.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris **27.06.2022**
Ort Datum

Unterschrift **Manager**
Vehicle
Certification
Position

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	4
3.1	Spezifizierte wie das Fahrzeug ist: 1; Achse 1	
4.	nicht automatisiert	
4.1.	Radstand:	2557 mm
5.	Achsaabstände:	2557 mm
6.	1 - 2:	4150 mm
7.	3:	1790 mm
13.2.	Massen in fahrbereitem Zustand:	1535 mm
13.2.	Massen in fahrbereitem Zustand:	1297 kg
16.1.	Technische zulässige Gesamtmasse in beiden Zuständen:	1740 kg
16.2.	Technische zulässige maximale Masse je Achse:	980 kg
16.4.	Technische zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	2940 kg
18.	Technische zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:	1200 kg
18.1.	Zentralschleppanhängers:	1200 kg
18.4.	ungetriebenen Anhängers:	640 kg
19.	Technische zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	61 kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	PSA
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	HN05
22.	Arbeitsverfahren:	Freimähdrehung / 4-Takt
23.	Reiner Elektroantrieb:	nein
23.1.	Hybrid-Elektro-Fahrzeug:	-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3 ; in Reihe
25.	Hubraum:	1199 cm ³
26.	Kraftstoff:	Benzin
26.1.	Eintrittsstoff:	Eintrittsstoff
27.	Höchste Nennleistung:	96,00 kW bei: 5500 min ⁻¹
27.1.	(Verbrennungsmotor)	-
27.3.	Höchste Nennleistung:	96,00 kW bei: 5500 min ⁻¹
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung:	96,00 kW bei: 5500 min ⁻¹

47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	87,3	N
47.1.3.0.	10:	-0,136	N/(km/h)
47.1.3.1.	11:	0,03683	N/(km/h) ²
47.1.3.2.	12:		
47.2.	Fahrzyklus		3b
47.2.1	Fahrzyklusklasse:		-
47.2.2	Miniausrüstungsfaktor (fräsc):		-
47.2.3	Bezugs-Geschwindigkeit:		-
48.	Abgasverfahren:	715/2007*2018/1832AP	
	1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI) (mg/kWh)		
	</		

47.1.3.	Fahrerstandsleistungsfaktoren	87,3	N
47.1.3.0.	IO:	-0,136	N/(km/h)
47.1.3.1.	I1:	0,03683	N/(km/h) ²
47.1.3.2.	I2:		
47.2.	Fahrzyklus:		3b
47.2.1.	Minimale Leistungsfaktor (fisc):		
47.2.2.	Regelzone Geschwindigkeit:		
47.2.3.	Abgasverhalten:	715/2007*2018/832AP	
1.2.	Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ-Mittelwerte, WUP Spitzenwerte) (mg/km) oder WHSC (EURO VI) (mg/kWh)		
CO	Benzin / Diesel	Andere (siehe 26.)	mg/km
THC	19,7	-	mg/km
MMHC	12,2	-	mg/km
NOx	25,9	-	mg/km
THC+NOx	-	-	mg/km
NH3	-	-	ppm
Partikelmasse	0,74	-	mg/km
Partikelzahl	3,98	-	10 ¹¹ /km
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)		
CO	Benzin / Diesel	Andere (siehe 26.)	mg/kWh
THC	-	-	mg/kWh
MMHC	-	-	mg/kWh
NOx	-	-	mg/kWh
THC	-	-	mg/kWh
CH4	-	-	ppm
NH3	-	-	mg/kWh
Partikelmasse	-	-	mg/kWh
Partikelzahl	-	-	10 ¹¹ /km
48.1.	Reich	-	m ³
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte		
Volllast RDE-fahrt	60	Partikelzahl (10 ¹¹ /km)	6
Minimale RDE-fahrt	60	Partikelzahl (10 ¹¹ /km)	6
CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen			
Benzin / Diesel	CO2-Emissionen (l/100km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)	
Interpoliert	-	-	
Außens	-	-	
Kombiniert	-	-	
Gesamt	-	-	
Gas	CO2-Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)	
Interpoliert	-	-	
Außens	-	-	
Kombiniert	-	-	
Gesamt	-	-	
Abweichungsfaktor	-	-	
Differenzierungsfaktor	-	-	



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Hagelschaden




Bild 20 : Hagelschaden




Bild 21 : Hagelschaden



Bild 22 : Hagelschaden




Bild 23 : Hagelschaden



Bild 24 : Hagelschaden



Bild 25 : Hagelschaden



Bild 26 : Hagelschaden




Bild 27 : Hagelschaden




Bild 28 : Hagelschaden



Bild 29 : Hagelschaden



Bild 30 : Hagelschaden




Bild 31 : Hagelschaden



Bild 32 : Winterreifen auf Originalfelgen



Bild 33 : Winterreifen auf Originalfelgen

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
28.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 78 µm bis 117 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.08.2022	Letzte Zulassung	25.08.2022
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Mokka 1.2 DI Turbo Automatik Edition	Aufbauart	Geländewagen
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUSHNSSNW044836	HSN / TSN	1889 / ADB
Schlüssel-Nr.	40414412	Km-Stand abgelesen	40377
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihomotor	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S / O	4 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S / O	4 mm
2 links	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S / O	4 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Continental / EcoContact 6	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.04.2029			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 65 R 16 98 H	Fulda / Kristall Control HP 2	W / O	7 mm
215 / 65 R 16 98 H	Fulda / Kristall Control HP 2	W / O	7 mm
215 / 65 R 16 98 H	Fulda / Kristall Control HP 2	W / O	6 mm
215 / 65 R 16 98 H	Fulda / Kristall Control HP 2	W / O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 2 Zündschlüssel, davon einer mit Funkfernbedienung,klappbar, Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Front- und Seitenairbags, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter), Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegel in Schwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Dach-Designlinie in Chrom, Dachhimmel, Grau, Dachspoiler, Schwarz, Dekorleisten, Silber, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit Automatischer City-Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Gang-Automatik, Hutablage, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage mit Pollenfilter, Kopfstützen (2), Kopfstützen (3) hinten, höhen-einstellbar, LED-Scheinwerfer, Lenkrad: Lederlenkrad beheizbar, Lenkrad: Lederlenkrad, unten abgeflacht mit Schaltwippen, Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar, Leseleuchten, vorn, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Radio BT, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 x 16, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sicht-Ausstattung, Sitze: Beifahrersitz 4-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Komfortsitze, vorn, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar, Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, hinten außen, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Traktionskontrolle mit Motor- und Bremsengriff TC Plus, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Wagenfarbe, Verkehrsschilderkennung, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
ODK=W	Parkpilot, Einparkhilfe hinten, mit akustischem Warnsignal beim
Y3	Rückwärtseinparken
KA1=NA	Sitze: Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer
0	

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 01.04.2026 bei Kilometerstand 38.723
 bis Wartung verbleiben: 18.300 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Hagelschaden, drücken (Bild 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)
2. Winterreifen auf Originalfelgen, erneuern (Bild 32, 33)
3. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16, 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappe, eingedellt, Gebrauchsspur
 Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
 Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
 Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur