

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11024466
vom: 17.07.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002556401
Besichtigt am: 17.07.2026 10:42
Berichts-Nr: 11024466
FIN: WVGZZZE2ZNP060306

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11024466
vom: 17.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CLO
Erstzulassungsdatum:	04.08.2022
Laufleistung:	33.712 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Mondsteingrau
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	125 kW (170 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Platinum Grey/ Platinum Grey - Soul-Schwarz / Schwarz / Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	16.12.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	17.846 km
Restlauf bis Service:	152 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11024466
vom: 17.07.2026

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Einton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Elektrische Luftzusatzheizung
3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Elektro-Motor Aggr.0EH.A
6+1 Lautsprecher	Elektro-Motor Systemleistung 125KW Grundmotor ist: N06/N07/N10
7,2 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Embleme
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	e-Sound
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrprofilauswahl
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Armaturentafel Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-
Armlehne für Vordersitze	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Assistenzpaket	Fertigungsablauf Standard
Aufkleber/Schilder in deutsch	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar	Gepäckraumboden
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegelgehäuse	Getriebe Übersetzung 12,976
Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 320A (49Ah)	Heckantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachsgewicht Standard
Betriebsspannung 12 V	Hochvolt-Batterie 55 kWh (brutto) (netto: 52kWh)
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Infotainment-Paket
Bordwerkzeug, Wagenheber und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	Innenspiegel automatisch abblendend
Car2X	Interieur Style Platinum Grey mit Lenkrad in Schwarz
CCS-Ladedose	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Schlechtwetterlicht, Begrüßungsfunktion
Dachleiste, Farbe modellabhängig	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dachreling schwarz	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten,Basis 1	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Design-Paket	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Digitaler Radioempfang DAB+	Komfortpaket
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10	Kurzheck
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienungselemente in Schwarz	Leergewichtsbereich Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11024466
vom: 17.07.2026

Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet
Linkslenker
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Maximale DC-Ladeleistung 50 kW (Gleichstrom)
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer
Müdigkeitserkennung
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung
Navigationssystem "Discover Pro"
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
o.b.Abgas
Ohne Anhängervorrichtung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Feuerlöscher
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Head-Up Display
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Trennwand
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1
Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe
Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design
Plattformgruppenklasse 2
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Pure
Radio "Ready 2 Discover"
Radschrauben Standard
Radvollblenden
Rechtsverkehr
Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 235/60 R 18
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifenkontrollanzeige
Rückfahrkamera "Rear View"
Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne, 2 Becherhalter
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung
Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Softwareverbund Ausführung 6
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Stahlräder 8 J x 18
Standard-Klimazonen
Stoßfänger in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Umweltbonus
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 8 J x 19, Winterreifen 235/55 R 19 T
Zellmodul A



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11024466
vom: 17.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Stahl	235/60 R 18 103 T	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	235/60 R 18 103 T	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Stahl	235/60 R 18 103 T	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	235/60 R 18 103 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Stahl	235/55 R 19 101 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11024466
vom: 17.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11024466
vom: 17.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.898,09
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 15.256,84
Summe (ohne MwSt.):				€ 20.154,93

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	194,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	201,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	158,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	232,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11024466
vom: 17.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE2ZNP060306

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11024466
vom: 17.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11024466
vom: 17.07.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11024466
vom: 17.07.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube




Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11024466
vom: 17.07.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türverkleidung vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

