

31.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 5er-Reihe 520d A Limousine 4-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	M -KM 8207	Fahrgestell-Nummer:	WBA31BL000CK43112
Vertrags-Nummer:	21123081	Erstzulassung:	13.04.2022
Internes KZ:	15044650	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 5er-Reihe 520d A Limousine 4-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 520d A Limousine4-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	1995
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	108
durchschn. Verbr./100 Km:	4,100	Tankinhalt:	66
Max. Km/h:	235	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,200
Leergewicht (kg):	1750	zul. Gewicht (kg):	2345

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 21123081
Amtliches Kennzeichen: M -KM 8207
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 520d A Limousine4-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
04.07.2025	9059949522	Panne	Reifen hinten Beifahrerseite	Nein	Nein
08.10.2024	9059904134	Panne	Reifen hinten Beifahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 21123081
Amtliches Kennzeichen: M -KM 8207
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 520d A Limousine 4-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA31BL000CK43112

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	109.252 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	1.100 km
Typ/Modell	520d	HU (Bericht lag nicht vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	WBA31BL000CK43112	Leistung / Hubraum	140 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	13.04.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	05/2026, 102.029 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - kein Abzug
2	Vermessung	Fahrwerk (Reifen außen abgefahren) - beschädigt - einstellen/justieren
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Schweller rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
6	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - lackieren
7	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
9	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren
10	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren
11	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
12	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	2.Radsatz	3 Reifen - verschlissen - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R19 98W	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	245/40 R19 98W	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 0mm	i.O.	
2	225/55 R17 97H	Pirelli	Winterreifen	3mm - 3mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 14.07.2026
Protokollnummer: 46515283
Anlieferungsdatum: 14.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	520d	Laufleistung (abgelesen)	109.252 km
Fahrgestellnummer	WBA31BL000CK43112	Erstzulassung	13.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 14.07.2026
Protokollnummer: 46515283
Anlieferungsdatum: 14.07.2026



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 14.07.2026
Protokollnummer: 46515283
Anlieferungsdatum: 14.07.2026



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Vermessung: Fahrwerk (Reifen außen abgefahren) - beschädigt - einstellen/justieren



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #6: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #13: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WBA31BL000CK43112

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	109,252 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	1,100 km
Type / Model	520d	Main inspection (Report not on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	WBA31BL000CK43112	Power / Engine displacement	140 kW / 1,995 ccm
First registration	13 Apr 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	05/2026, 102,029 km	Paintwork	
Fuel type	Hybrid Diesel / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - No deduction
2	Measurement	Undercarriage (Reifen außen abgefahren) - Damaged - Set / adjust
3	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value
4	Sill - right side	Sill - Scratched - Smart repair
5	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
6	Mudguard - left side	Mudguard - left side - Scratched - Paint
7	Door - rear left side	Door - Scratched - Paint
8	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Paint
9	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Paint
10	Front bumper	Front bumper - Deformed - Repair and paint
11	Side panel - rear left side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
12	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
13	Bonnet	Bonnet - Scratched - Paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - No deduction
2	2nd wheel set	3 tyres - Worn - No deduction

Missing parts

Missing part



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/40 R19 98W	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	245/40 R19 98W	Pirelli	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 97H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 0mm	o.k.	
2	225/55 R17 97H	Pirelli	Winter tyres	3mm - 3mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 14 Jul 2026
Protocol number: 46515283
Delivery date: 14 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	520d	Mileage (Read)	109,252 km
Vehicle Identification number	WBA31BL000CK43112	First registration	13 Apr 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 14 Jul 2026
Protocol number: 46515283
Delivery date: 14 Jul 2026



Figure 19: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Measurement: Undercarriage (Reifen außen abgefahren) - Damaged - Set / adjust



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Sill - right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #4: Sill - right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #5: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace



Damage #6: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratches - Paint



Damage #6: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratched - Paint



Damage #7: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage #7: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage #7: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint




Damage #7: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #9: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Paint



Damage #9: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Paint



Damage #9: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Paint




Damage #9: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Paint



Damage #10: Front bumper: Front bumper - Deformed - Rep... and paint



Damage #10: Front bumper: Front bumper - Deformed - Repair a... paint



Damage #10: Front bumper: Front bumper - Deformed - Rep... and paint



Damage #10: Front bumper: Front bumper - Deformed - Repair and paint



Damage #10: Front bumper: Front bumper - Deformed - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #13: Bonnet: Bonnet - Scratched - Paint



Damage #13: Bonnet: Bonnet - Scratched - Paint