

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	17.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	29.07.2026
Referenznummern	0002064383

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF0WXXTACWNY31202

Fahrzeugart	PKW - Kasten	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	04/2028
Typ / Verkaufsbez.	Transit Courier 1.5 Trend	Laufleistung abgelesen	46.254 km
Erstzulassung	25.04.2022	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	2 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.498 ccm / 55 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/60R15 88H	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/60R15 88H	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/60R15 88H	4 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/60R15 88H	4 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					
Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Continental	185/60R15 88T	5 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Continental	185/60R15 88T	5 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Continental	185/60R15 88T	6 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Continental	185/60R15 88T	6 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus	Airbag Fahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antischlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel Wagenfarbe	Bordcomputer
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrzeugschlüssel klappbar	Funktions-Paket 3
Schiebetür rechts	Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum	Gurtstraffer
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Karosserie/Aufbau: Kasten
Klimaanlage	Laderaumboden Kunststoff (Formteil)
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Audiobedienung am Lenkrad
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Modellpflege
Motor 1,5 Ltr. - 55 kW TDCi KAT	Nebelscheinwerfer
Radstand 2489 mm	Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheinwerferrahmen (verchromt)	Schiebetür-Paket 3
Seitenschutzleisten schwarz	Servolenkung elektrisch
Stahlfelgen 6x15	Start/Stop-Anlage
Batterie verstärkt	Batterie 60 Ah
Starter-Paket	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Tagfahrlicht	Türgriffe außen Wagenfarbe
Verglasung getönt	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Audio-Paket 15	Radioempfang digital (DAB)
Audiosystem MyConnection (Radio/CD-Player MP3-fähig)	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung	Heckflügeltüren mit Verglasung
Heckscheibenwischer	Heckscheibe heizbar
Laderaumtrennwand mit Fenster	Raucher-Paket
Winter-Paket 2	Sitz-Paket 8
Airbag Beifahrerseite	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Seitenairbag vorn	Seitenairbag vorn, Fahrerseite
Sitzheizung vorn	Sitz vorn links höhenverstellbar
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Armlehne für Fahrersitz
Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts	Frontscheibe heizbar

Wertbeeinflussende Faktoren		
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe komplett, fehlt, ersetzen	45,00 €	45,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	647,29 €	647,29 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	319,04 €	319,04 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Schiebetür rechts, beschädigt, Smartrepair (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	80,00 €	80,00 €
Laderaum, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair (Bild 21, Bild 22, Bild 23)	200,00 €	200,00 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	1.291,33 €
Minderwert	1.291,33 €
Händlereinkaufspreis	6.275,00 €
Händlerverkaufspreis	7.450,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert
Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 23 Fotos.

Will, Luke Felix

 Der Sachverständige, 31.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage




Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 16 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 17 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 18 Schiebetür rechts, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19 Schiebetür rechts, beschädigt, Smartrepair



Bild 20 Schiebetür rechts, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 21 Laderaum, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair



Bild 22 Laderaum, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23 Laderaum, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair