



W1N1671541A575859

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	87.147 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	183 Tag(e)
Typ/Modell	GLE 350 e 4MATIC	HU (Bericht lag vor)	10/2026
Fahrgestellnummer	W1N1671541A575859	Leistung / Hubraum	155 kW / 1.991 ccm
Erstzulassung	10.11.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	12/2025, 75.157 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Blinkleuchte	Spiegel links - verkratzt / verschürft - erneuern
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Kotflügel rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Stoßfänger vorn	Spoiler - lose - befunden ggf. instandsetzen
7	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
11	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern
12	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Laut GA) - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/55 R19 111W	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	275/55 R19 111W	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/55 R19 111H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	275/55 R19 111H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46147716
Anlieferungsdatum: 17.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	GLE 350 e 4MATIC	Laufleistung (abgelesen)	87.147 km
Fahrgestellnummer	W1N1671541A575859	Erstzulassung	10.11.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46147716
Anlieferungsdatum: 17.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Blinkleuchte: Spiegel links - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Spoiler - lose - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #7: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #11: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern




Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Laut GA) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Laut GA) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Laut GA) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Laut GA) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Laut GA) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Laut GA) - beschädigt - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1N1671541A575859

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	87,147 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	183 Tag(e)
Type / Model	GLE 350 e 4MATIC	Main inspection (Report on hand)	10/2026
Vehicle Identification number	W1N1671541A575859	Power / Engine displacement	155 kW / 1,991 ccm
First registration	10 Nov 2021	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	12/2025, 75,157 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Indicator - front	Mirror - left side - Scratched - Replace
2	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
3	Side panel - rear right side	Wheel well extension - Scratched - Replace
4	Mudguard - right side	Wheel well extension - Scratched - Replace
5	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
6	Front bumper	Spoiler - Loose - Diagnosed and repair if necessary
7	Seat - front	Seat cover - left side - Broken / torn - Replace
8	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
9	Door - rear left side	Door - Scratched - Repair and paint
10	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
11	Vehicle glazing	Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace
12	Rear bumper	Rear bumper (Laut GA) - Damaged - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	275/55 R19 111W	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	275/55 R19 111W	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	275/55 R19 111H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	275/55 R19 111H	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46147716
Delivery date: 17 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	GLE 350 e 4MATIC	Mileage (Read)	87,147 km
Vehicle Identification number	W1N1671541A575859	First registration	10 Nov 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46147716
Delivery date: 17 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.




Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46147716
Delivery date: 17 Jun 2026



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.



Figure 27: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Indicator - front: Mirror - left side - Scratched - Replace




Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #3: Side panel - rear right side: Wheel well extension... Scratched - Replace



Damage #3: Side panel - rear right side: Wheel well extension - Scratched - Replace



Damage #4: Mudguard - right side: Wheel well extension - Scratched - Replace



Damage #4: Mudguard - right side: Wheel well extension - Scratched - Replace



Damage #5: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Front bumper: Spoiler - Loose - Diagnosed and repair if necessary



Damage #7: Seat - front: Seat cover - left side - Broken / torn - Replace



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #9: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair a...



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #11: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace




Damage #12: Rear bumper: Rear bumper (Laut GA) - Damaged - Replace



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper (Laut GA) - Damaged - Replace



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper (Laut GA) - Damaged - Replace



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper (Laut GA) - Damaged - Replace

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46147716
Delivery date: 17 Jun 2026



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper (Laut GA) - Damaged - Replace



Damage #12: Rear bumper: Rear bumper (Laut GA) - Damaged - Replace

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -TT 0809E	Fahrgestell-Nummer:	W1N1671541A575859
Vertrags-Nummer:	68649079	Erstzulassung:	10.11.2021
Internes KZ:	15022580	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	245 / 333	Hubraum:	1991
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	65
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,900
Leergewicht (kg):	2605	zul. Gewicht (kg):	3210

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 68649079
Amtliches Kennzeichen: HD -TT 0809E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
10.06.2026	9060000644	Eigenverschulden	Heckschaden	Nein	Nein
16.12.2025	9059973792	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 68649079
Amtliches Kennzeichen: HD -TT 0809E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer