

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell		
Amtliches Kennzeichen:	OD -MX 6495	Fahrgestell-Nummer:	WV1ZZZ7HZNH019677
Vertrags-Nummer:	91303076	Erstzulassung:	02.11.2021
Internes KZ:	14931497	Kilometer-Stand:	120892
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell**

Lackierung: Kirschrot Uni Polsterung: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **30.810,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Nutzer: Herr Sabanagic	0,00
Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugs	150,00
Bordwerkzeug mit Wagenheber	0,00
Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung	81,00
Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurösen zur Ladegutsicherung	305,00
Höheneinstellung für linken Einzelsitz im Fahrerhaus	0,00
Höheneinstellung für linken und rechten Einzelsitz im Fahrerhaus	110,00
Kirschrot Uni	0,00
Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus	0,00
Komfortpaket Plus	1.600,00
Lendenwirbelstütze für linken Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (manuell einstellbar)	0,00
Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (manuell einstellbar)	100,00
ParkPilot im Heckbereich	370,00
Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum	345,00
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"	0,00
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks"	0,00
Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung	77,00
Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern	1.575,00
1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Beklebung Minimax: VW Transporter	103,60
Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48-60	650,00
Würth: Variante 3 für VW Trans. lang	2.310,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Würth: Variante 3 für VW Trans. lang	2.310,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **38.586,60**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **45.918,05**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 45.918,05

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	195
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,600	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	164	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1939	zul. Gewicht (kg):	2800

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 91303076

Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6495

Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
03.05.2026	9059994836	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
20.04.2022	9059819579	Eigenverschulden	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 91303076
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6495
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
14.12.2023	55939	TÜV/AU (MwSt-frei)
14.12.2023	55939	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
12.09.2024	72856	Inspektion und Wartung
12.09.2024	72856	Bremsflüssigkeitswechsel
10.07.2025	91953	Inspektion und Wartung
26.11.2025	102200	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
26.11.2025	102200	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	07.07.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	50829 Köln, Von-Hünefeld-Str. 2
Besichtigungsdatum	14.07.2026
Referenznummern	0031218662 - 0091303076

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	OD-MX 6495	Fzg.-Ident.-Nummer	WV1ZZZ7HZNH019677
Fabrikat	VW	1. Zulassung	02.11.2021
Typ	Transporter 2.0 TDI BMT lang Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Farbe	Kirsch-Rot - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	120.814 km	Sitzplätze	2
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 4 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	11/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 81 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenreit	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Hankook	205/65 R16C 107/105T	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Hankook	205/65 R16C 107/105T	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Hankook	205/65 R16C 107/105T	4 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Hankook	205/65 R16C 107/105T	7 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenreit	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16C 109/107R	6 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16C 109/107R	6 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16C 109/107R	7 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16C 109/107R	8 mm

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 10.07.2025 bei km 91.953.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Beiliegende Winterräder in abweichender Dimension zu ZB1 (Freigabe Rad/Reifen-Kombination prüfen). Es wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| ✓ Nutzer: Herr Sabanagic | ✓ Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugs |
| ✓ Bordwerkzeug mit Wagenheber | ✓ Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung |
| ✓ Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurrösen zur Ladegutsicherung | ✓ Höheneinstellung für linken Einzelsitz im Fahrerhaus |
| ✓ Höheneinstellung für linken und rechten Einzelsitz im Fahrerhaus | ✓ Kirschrot Uni |
| ✓ Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus | ✓ Komfortpaket Plus |
| ✓ Lendenwirbelstütze für linken Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (manuell einstellbar) | ✓ Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1. Sitzreihe (manuell einstellbar) |
| ✓ ParkPilot im Heckbereich | ✓ Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum |
| ✓ Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" | ✓ Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Bricks" |
| ✓ Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung | ✓ Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern |
| ✓ 1 Satz Winterkomplettäder über Sixt | ✓ Würth: Variante 3 für VW Trans. lang |
| ✓ Beklebung Minimax: VW Transporter | ✓ Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48- |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur

Motorhaube, Steinschlag (Bild 24, Bild 25, Bild 26)

Seite links

Kotflügel vorne links, beschädigt (Bild 16, Bild 17)

Spiegelgehäuse links Rahmen, beschädigt (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Spiegelgehäuse links Kappe -unlackiert-, verkratzt (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

Tür vorne links Kante, verkratzt (Bild 14, Bild 15)

Seitenwand links unterhalb, beschädigt (Bild 34, Bild 35, Bild 36)

Seite rechts

Tür vorne rechts, verkratzt (Bild 27, Bild 28, Bild 29)

Schiebetür rechts, verkratzt (Bild 30, Bild 31)

Schiebetür rechts Innenverkleidung, beschädigt (Bild 32, Bild 33)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur

Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt, Gebrauchsspur

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 12, Bild 13)

Sonstiges

Inspektion klein Transporter, fällig (Bild 11)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 36 Fotos.

Schmitz, Hans Jürgen

Der Sachverständige, 14.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11. Inspektion klein, Transporter, fällig, durchführen



Bild 12. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 13. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 14. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 15. Tür vorne links, Kante, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 16. Kotflügel vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Kotflügel vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 18. Spiegelgehäuse links, Rahmen, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Spiegelgehäuse links, Rahmen, beschädigt, ersetzen



Bild 20. Spiegelgehäuse links, Rahmen, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. Spiegelgehäuse links, Kappe -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 22. Spiegelgehäuse links, Kappe -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Spiegelgehäuse links, Kappe -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 24. Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage




Bild 25. Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 26. Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Tür vorne rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 28. Tür vorne rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 29. Tür vorne rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 30. Schiebetür rechts, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 31. Schiebetür rechts, verkratzt, Spotlackieren



Bild 32. Schiebetür rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. Schiebetür rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 34. Seitenwand links, unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 35. Seitenwand links, unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36. Seitenwand links, unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren