

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	Opel Insignia	WOLGM8EL4C1094885	26.04.2012	140820

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.10.2026	131769	km	03.12.2024	Fällig	km	Fällig

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
nein	Stoßfänger vorne neu / ca. 2500 Euro
Nachlackierung festgestellt	
ja	Seitenteil hinten rechts

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	107,00 µm	Tür VR	118,00 µm	Tür HR	124,00 µm	Seitenteil HR	185,00 µm
Motorhaube	105,00 µm	Dach	119,00 µm	Heckklappe	µm		
Kotflügel VL	94,00 µm	Tür VL	121,00 µm	Tür HL	114,00 µm	Seitenteil HL	99,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Sommerreifen

Rad v.l.	5 mm	Rad h.l.	5,1 mm	Rad v.r.	5,1 mm	Rad h.r.	4,9 mm
Reifengröße:	245/45 R18 100 Y						

Felgen:

Auffälligkeiten:	LM Felgen/ 2 beschädigt / Reifen hinten rechts beschädigt
------------------	-----------------------------------------------------------

Bremsen:

vorn links:	ohne Befund	vorn rechts:	ohne Befund
hinten links:	verschlissen	hinten rechts:	verschlissen
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:	ohne Befund	vorn rechts:	ohne Befund
hinten links:	undicht	hinten rechts:	undicht

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	Bezug FS eingerissen / verschmutzt
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse	Stark verrostet	Fußraum	
Auspuffanlage	Stark verrostet	Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	Verschmutzt
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor	Schallschutzwanne gebrochen	Frontscheibe	Rissbildung/ ersetzen
Elektrik/Elektronik/Display	Rückleuchte links gebrochen/ ersetzen + beide SW leicht matt		

Schweller	I	Beide Schweller leicht deformiert + Rost/ instandsetzen und lackieren
Außenspiegel		
Kotflügel VL	E	Rost / ersetzen
Stoßfänger vorne	S	Verkratzt/ Smart Repair
Motorhaube		
Kotflügel VR	E	Rost / ersetzen
Türe VR		
Türe HR	A	Delle + Kratzer/ KD + ASP
Seitenwand HR	S	Rost / instandsetzen und lackieren
Stoßfänger hinten	A	Kratzer/ ASP
Heckklappe		
Seitenwand HL	I	Rost / instandsetzen und lackieren
Türe HL		
Türe VL	A	Delle + Kratzer/ KD + ASP
Dach		

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **SAS**

Bewertung durchgeführt von: **MRO**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____