

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell		
Amtliches Kennzeichen:	OD -MX 6257	Fahrgestell-Nummer:	WV1ZZZ7HZMH013829
Vertrags-Nummer:	1145074	Erstzulassung:	03.12.2020
Internes KZ:	14738434	Kilometer-Stand:	158146
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen 4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

Lackierung: Kirschrot Uni

Polsterung: Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Double Grid" Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 30.360,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Nutzer: Güven Öber	0,00
Anhängevorrichtung, starr (inkl. Gespannstabilisierung)	655,00
Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugs	150,00
Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit abschließbarem Fach im Sitzkasten	325,00
Bordwerkzeug mit Scherenwagenheber	0,00
Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung	81,00
Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurösen zur Ladegutsicherung	305,00
Kirschrot Uni	0,00
Komfort-Paket Plus	1.600,00
ParkPilot im Heckbereich	370,00
Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum	345,00
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Double Grid"	0,00
Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung	77,00
Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern	1.575,00
1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Beklebung Minimax: VW Transporter	103,60
Sortimo: Instandhaltung T6 lang	2.144,00
Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48-60	650,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
Sortimo: Instandhaltung T6 lang	2.144,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 38.740,60**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 46.101,31**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 44.939,10

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	81 / 110	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	167
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,300	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	164	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1854	zul. Gewicht (kg):	3200

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 1145074
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6257
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
20.04.2022	9059810805	Eigenverschulden	Tür vorne Beifahrerseite Crash	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 1145074
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6257
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Transporter 2,0 TDI 81kW BMT 2,8t lang Kastenwagen4-türig 1968 ccm 110 PS / 81 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
31.01.2023	58561	Inspektion und Wartung
31.01.2023	58561	Bremsflüssigkeitswechsel
31.01.2023	58561	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
31.01.2023	58561	Wartungszusatzumfänge
31.01.2023	58561	TÜV/AU (MwSt-frei)
05.01.2024	83491	Wartungszusatzumfänge
05.01.2024	83491	Inspektion und Wartung
23.04.2025	120925	Bremsflüssigkeitswechsel
23.04.2025	120925	Inspektion und Wartung
23.04.2025	120925	Wartungszusatzumfänge
04.05.2026	154709	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	18.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	70435 Stuttgart, Schützenbühlstr.12
Besichtigungsdatum	24.06.2026
Referenznummern	0031206853 - 0001145074

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	OD-MX 6257	Fzg.-Ident.-Nummer	WV1ZZZ7HZMH013829
Fabrikat	VW	1. Zulassung	03.12.2020
Typ	Transporter 2,0 TDI BMT lang Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Farbe	Kirsch-Rot - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	157.901 km	Sitzplätze	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 4 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	03/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 81 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16 C 107/105T	6 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16 C 107/105T	6 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16 C 107/105T	9 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	205/65 R16 C 107/105T	9 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107 R	10 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107 R	10 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107 R	11 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Continental	215/65 R16C 109/107 R	11 mm

Allgemeines / Zustand	
☒ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 04.05.2026 bei km 154.701.	

Legende : ☒ Ja ☒ Nein ☐ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| ✓ Nutzer: Güven Öber | ✓ Anhängervorrichtung, starr (inkl. Gespannstabilisierung) |
| ✓ Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugs | ✓ Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit abschließbarem Fach im Sitzkasten |
| ✓ Bordwerkzeug mit Scherenwagenheber | ✓ Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung |
| ✓ Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurösen zur Ladegutsicherung | ✓ Kirschrot Uni |
| ✓ Komfort-Paket Plus | ✓ ParkPilot im Heckbereich |
| ✓ Seitenverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum | ✓ Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Double Grid" |
| ✓ Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung | ✓ Zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg mit verstärkten 16"-Stahlrädern |
| ✓ 1 Satz Winterkompleträder über Sixt | ✓ Sortimo: Instandhaltung T6 lang |
| ✓ Beklebung Minimax: VW Transporter | ✓ Wollnikom: GPS inkl. Einbau / LZ 48- |

Zustand / Beschädigungen

Front

Motorhaube, beschädigt (Bild 33, Bild 34, Bild 35)

Frontscheibe, Steinschlag (Bild 36, Bild 37, Bild 38)

Seite links

Seitenwand links, beschädigt (Bild 30, Bild 31, Bild 32)

Radhaus hinten links, beschädigt (Bild 50, Bild 51)

Seite rechts

Seitenwand rechts, beschädigt (Bild 21, Bild 22, Bild 23)

Tür vorne rechts, beschädigt (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

Tür vorne rechts Innenverkleidung -Standard-, lose (Bild 41, Bild 42, Bild 43)

Kotflügel vorne rechts, verkratzt (Bild 12, Bild 13, Bild 14)

Radhaus hinten rechts, beschädigt (Bild 52, Bild 53)

Schiebetür rechts, verkratzt (Bild 18, Bild 19, Bild 20)

Schiebetür rechts Innenverkleidung, beschädigt (Bild 56, Bild 57)

Heck

Ladekante, verkratzt (Bild 48, Bild 49)

Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt (Bild 27, Bild 28, Bild 29)

Heckklappe, beschädigt (Bild 24, Bild 25, Bild 26)

Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt (Bild 46, Bild 47)

Reifen, Felgen, Radkappen

Satz Sommerreifen, falsche Reifenart

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 44, Bild 45)

Interieur

Trennwand oberhalb, beschädigt (Bild 54)

Trennwand unterhalb, beschädigt (Bild 55)

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden

Fahrzeug innen, Geruchsbelästigung (Bild 39, Bild 40)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 59 Fotos.

Dieterle, Moritz Mathis

Der Sachverständige, 25.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 13. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 14. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 15. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 16. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 18. Schiebetür rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage




Bild 19. Schiebetür rechts, verkratzt, lackieren




Bild 20. Schiebetür rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 28. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 30. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 35. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36. Frontscheibe, Steinschlag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Frontscheibe, Steinschlag, ersetzen



Bild 38. Frontscheibe, Steinschlag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. Fahrzeug, innen, Geruchsbelästigung, Ozonbehandlung durchführen



Bild 40. Fahrzeug, innen, Geruchsbelästigung, Ozonbehandlung durchführen

Fotoanlage



Bild 41. Tür vorne rechts, Innenverkleidung -Standard-, lose, instand setzen



Bild 42. Tür vorne rechts, Innenverkleidung -Standard-, lose, instand setzen

Fotoanlage



Bild 43. Tür vorne rechts, Innenverkleidung -Standard-, lose, instand setzen



Bild 44. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 45. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 46. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 47. Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen




Bild 48. Ladekante, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 49. Ladekante, verkratzt, lackieren



Bild 50. Radhaus hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 51. Radhaus hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 52. Radhaus hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 53. Radhaus hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 54. Trennwand, oberhalb, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 55. Trennwand, unterhalb, beschädigt, ersetzen



Bild 56. Schiebetür rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 57. Schiebetür rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 58.

Fotoanlage



Bild 59.