

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder  Nederland

Commissie bij aankoop € 150,00

Kenteke

hassisnr: WV1ZZZSYZJ9027386)

Aanbieder: Leasemaatschappij



VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2.0 TDI L3H2 HIGHLINE AIRCO/NAV/PDC

Km-stand	382424 km	Soort voertuig	Bedrijfsauto < 3500kg - grijs	Ledig gewicht	2060 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Wit	BTW/Marge	
Brandstof	Diesel	Aantal deuren	5	Bruto BPM	
Transmissie	Handgeschakeld	Aandrijving	Voorwiel	Huidig restant BPM	
Datum eerste toelating	06-04-2018	Aantal cilinders	4	Wielbasis	
Datum eerste afgifte NL	06-04-2018	Vermogen	130 kW	Laadvermogen	
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	214 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Airconditioning, Cruise control Standaard, Connectiviteit, Navigatie optie_anders, Audio optie_anders, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, 2 zitplaatsen rechtsvoor, Verlengde of verhoogde carrosserie, Imperiala, Schuifdeur, Achterdeuren

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Reserwiel
- ✓ Navigatie CD/DVD
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 3	Aantal hoofdsteunen	: 3
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Display	: Aandacht nodig, optie_anders	Werking airco	: Aandacht nodig, optie_anders
Werking navigatie	: Aandacht nodig, optie_anders	Bijzonderheden bij starten	: Ja, start niet

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenlag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	6 mm	All weather	Continental	235/65 R16
RV	6 mm	All weather	Continental	235/65 R16
LA	6 mm	All weather	Continental	235/65 R16
RA	6 mm	All weather	Continental	235/65 R16

Aantal wieldoppen/LMV	0
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Bijzonderheden conditie	Motor defect

Technische staat Aandacht nodig
 Motor : Motor defect

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Versnellingspook
Omschrijving:
Gescheurd
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Zijde links
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Achterdeur rechts
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Exterieur
Omschrijving:
Oude bestickering zichtbaar
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Kraspen
Gegeven oplossing:
Kunststofreparatie



Deel:
Zijschuifdeur rechts
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Voorruit
Omschrijving:
Scheur
Gegeven oplossing:
Vervangen



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.
